

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	178914	18/01/26 10:04	00:00			מכונאות	183480	רכב למכירה סלקט 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	323166	16/11/25 13:15	24/11/25 16:24			פחחות	174083	תיקון תאונה נזקקד שמאל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזקקד שמאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	מכונאות	0
X	תקנה 309	0
118	כוון פרונט-ביטוח	0
X	שיפוץ מגן קד	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
7560242160	מקורי-קישוט כנף קד' (מחיר מוזל)	1
123	מתלה קדמי ימין מושלם (פירוק)	1
9046710183T	קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	321334	19/10/25 10:40	21/10/25 10:00			מכונאות	174068	טיפול 165,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 180,000 (השלמה במקום 165)	
	חניה - שורה 2 מול מעש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013180	טיפול 180,000 ק"מ	1.7
0013165	טיפול 165,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
9091901289	מקורי-מצת	4
G92DH42010	מקורי-מסנן אוויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312449	14/05/25 10:19	18/05/25 14:55			מכונאות	153445	טיפול 150000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 150000	
	חניה 6	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013150	טיפול 150,000 ק"מ	2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
0888980072	מקורי-נוזל קירור 5 ל	1.35
G92DH42010	מקורי-מסנן אוויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	307238	17/02/25 11:04	19/02/25 12:19			מכונאות	138344	טיפול 135.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 135.000	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013135	טיפול 135,000 ק"מ	1.2
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85212YZZTJ	מקורי-מגב קדמי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302403	02/12/24 15:29	05/12/24 09:52			פחחות	12657 5	תיקון תאונה נזק חלק קדמי ימין			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק חלק קדמי ימין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
118	כוון פרונט-ביטוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
521194A916	מקורי-מגן קדמי -(מחיר חליפי)	1
7560142160	מקורי-קישוט כנף קד' (מחיר חליפי)	1
5241142100	מקורי-מגן קדמי תחתון (מחיר חליפי)	1
5253542050	מקורי-תומך מגן ימין (מחיר חליפי)	1
9046710183T	קליפס	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	300699	05/11/24 10:47	07/11/24 14:31			מכונאות	12267 4	טיפול 120.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 120.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013121	טיפול 120,000 ק"מ	1.3
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
0446630410	מקורי-רפידות בלם אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	294407	17/07/24 09:22	31/07/24 10:51			מכונאות	10854 8	טיפול 105000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105000	
	חניה 33	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
9046710186	מקורי-קליפס לכנף קדמ	5
0446533490	מקורי-רפידות בלם קדמ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	288079	02/04/24 11:10	02/04/24 16:12			מכונאות	93498	טיפול 90.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות

	טיפול 90.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901289	מקורי-מצת	4
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נקישות במתלה תחתון	
	זוהר קצין רכב 0549033316	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
431151	בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה	1.6
431151	בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
4852080635	מקורי-בולם קדמי שמאל	1
4860942070	מקורי-תושבת בולם קדמי	1
4861942040	מקורי-מיסב	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
	חניה 43	
	בד רעשים מאזור הבולמים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רעשים מהחלק הקידמי של הרכב	
	חניה 41	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
431151	בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה	1.6
431151	בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
4851080A75	מקורי- בולם קדמי	1
4860942070	מקורי-תושבת בולם קדמי	1
4861942040	מקורי-מ"סב	1

			17.55	57.45	
תלונות					
קוד	תאור	כמות			
	טיפול 60000				
	חניה 11				
עבודות					
קוד	תאור	כמות			
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3			
חלפים					

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	271598	05/07/23 09:51	09/07/23 07:53			מכונאות	52433	טיפול 45			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	טיפול 45											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
001345	טיפול 45,000 ק"מ			1.2								
171021	מסנן אויר פ+ה			.3								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן			1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון			1								
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			4.5								
1780177050	מקורי-מסנן אוויר			1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	266770	17/04/23 11:18	19/04/23 17:02			מכונאות	37007	טיפול 30000			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			טיפול 30000									
			חניה 35									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001330			טיפול 30,000 ק"מ		1.3							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.5							
87139YZZ33			מקורי-מסנן מזגן		1							
0882380111			מקורי-נוזל בלמים 0.5		2							
G92DH42010			מקורי-מסנן אויר למצב		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	266771	17/04/23 11:19	18/04/23 14:53			מכונאות	37007	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
XGG79F1			עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס		1.4							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	256895	16/11/22 07:38	22/11/22 10:15			פחחות	13778	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			קשת שמאים									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
121			עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח		0							
120			עבודות צבע		0							
122			עבודות חשמל		0							
			עבודות רפדות		0							
			שיפוץ פינה מגן אחורי		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
7608742050			מקורי-ספויילר אחורי		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	256818	15/11/22 07:30	22/11/22 11:25			מכונאות	13777	טיפול 15,000 ק"מ			true	

