

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 332338 | 04/08/25 10:57 | 15/08/25 10:51 |         |           | מכונאות | 37827  | בד' סלקט     |            |        | true       |            |

| תלונות             |                               |      |
|--------------------|-------------------------------|------|
| קוד                | תאור                          | כמות |
|                    | בד' סלקט                      |      |
|                    | בד' מצבר + פלט                |      |
|                    | בדיקת קניה                    |      |
| עבודות             |                               |      |
| קוד                | תאור                          | כמות |
| SEL155             | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |
| חלפים              |                               |      |
| קוד                | תאור                          | כמות |
| W 3350300050       | חליפי-מצבר 50Ah (פלוס ימין) - | 1    |
| 1780177050         | מקורי-מסנן אוויר              | 1    |
| 87139YZZ33         | מקורי-מסנן מזגן               | 1    |
| SAILUN-22565-98981 | צמיג SAILUN 225-65-17         | 2    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 332339 | 04/08/25 11:04 | 07/08/25 14:01 |         |           | מכונאות | 37827  | אבזור סלקט   |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | אבזור סלקט                              |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| SELACC200  | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                  | 1    |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| PW21042013 | מקורי-סט שטיחים ראב-                    | 1    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 843075 | 14/02/25 08:06 | 18/02/25 10:54 |         |           | מכונאות | 31453  | העברת מבחן רישוי |            |        | true       |            |

| תלונות     |                    |      |
|------------|--------------------|------|
| קוד        | תאור               | כמות |
|            | העברת מבחן רישוי   |      |
| עבודות     |                    |      |
| קוד        | תאור               | כמות |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב במזין | 46.  |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 710111 | 13/02/25 16:41 | 17/02/25 10:27 |         |           | מכונאות | 31452  | טסט          |            |        | false      |            |

| תלונות |                                        |      |
|--------|----------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                   | כמות |
|        | טסט                                    |      |
| עבודות |                                        |      |
| קוד    | תאור                                   | כמות |
| 14     | כרטיס נפתח ולא הגיע הרכב נסגר ללא חיוב | 0    |

| מוסף | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 73567 | 12/02/25 08:30 | 19/02/25 07:21 |         |           | מכונאות | 31455  | טיפול 30,000 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 30,000                 |      |
|            | שינוע                        |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ             | 1.3  |
| SHINUA2    | שינוע הלון-חזור              | .6   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.5  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2    |
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אויר למצב         | 1    |

| מוסף | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|

|            |  |  |                                       |                                                 |       |         |  |  |                   |                   |        |  |
|------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------|--|--|-------------------|-------------------|--------|--|
|            |  |  |                                       | מוזמן<br>5215441-054<br>טיפול15ראב(07<br>05.דנה | 19510 | מכונאות |  |  | 16/05/24<br>09:43 | 15/05/24<br>10:57 | 301412 |  |
| תלונות     |  |  |                                       |                                                 |       |         |  |  |                   |                   |        |  |
| קוד        |  |  | תאור                                  |                                                 |       | כמות    |  |  |                   |                   |        |  |
|            |  |  | מוזמן 5215441-054טיפול15ראב(07.05)דנה |                                                 |       |         |  |  |                   |                   |        |  |
|            |  |  | אבזמי חג בטיחות אח לא ננעילים         |                                                 |       |         |  |  |                   |                   |        |  |
| עבודות     |  |  |                                       |                                                 |       |         |  |  |                   |                   |        |  |
| קוד        |  |  | תאור                                  |                                                 |       | כמות    |  |  |                   |                   |        |  |
| 001315     |  |  | טיפול 15,000 ק"מ                      |                                                 |       | .9      |  |  |                   |                   |        |  |
| חלפים      |  |  |                                       |                                                 |       |         |  |  |                   |                   |        |  |
| קוד        |  |  | תאור                                  |                                                 |       | כמות    |  |  |                   |                   |        |  |
| 90915YZZM3 |  |  | מקורי-מסנן שמן                        |                                                 |       | 1       |  |  |                   |                   |        |  |
| 9008043037 |  |  | מקורי-אטם פקק ריקון                   |                                                 |       | 1       |  |  |                   |                   |        |  |
| TGM01      |  |  | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30          |                                                 |       | 4.5     |  |  |                   |                   |        |  |

| מוסך         | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                               | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|--------------|--------|----------------|---------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|              | 301416 | 15/05/24 11:52 | 19/06/24 11:08                        |         |           | מכונאות | 19510  | אבזמי חג בטיחות אח לא ננעילים |            |        | true     |            |
| תלונות       |        |                |                                       |         |           |         |        |                               |            |        |          |            |
| קוד          |        |                | תאור                                  |         | כמות      |         |        |                               |            |        |          |            |
|              |        |                | אבזמי חג בטיחות אח לא ננעילים         |         |           |         |        |                               |            |        |          |            |
| עבודות       |        |                |                                       |         |           |         |        |                               |            |        |          |            |
| קוד          |        |                | תאור                                  |         | כמות      |         |        |                               |            |        |          |            |
| 711511       |        |                | חגורת בטיחות למושב אחורי (צד אחד) פ+ה |         | .8        |         |        |                               |            |        |          |            |
| חלפים        |        |                |                                       |         |           |         |        |                               |            |        |          |            |
| קוד          |        |                | תאור                                  |         | כמות      |         |        |                               |            |        |          |            |
| 7348042070C0 |        |                | מקורי-מוט נעילה לחגורת בטיחות         |         | 1         |         |        |                               |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס                                      | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|-------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 0     | 17/01/23<br>08:00 | 17/01/23<br>08:00 |         |                                                |       |        |              |            |        |          |            |
| חלפים      |       |                   |                   |         |                                                |       |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |       |                   |                   |         | תאור                                           |       |        | כמות         |            |        |          |            |
| B245000000 |       |                   |                   |         | מצלמה אחורית לצג מולטימדיה                     |       |        | 0            |            |        |          |            |
| B438000000 |       |                   |                   |         | חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית              |       |        | 0            |            |        |          |            |
| B720000000 |       |                   |                   |         | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט  |       |        | 0            |            |        |          |            |
| C056000000 |       |                   |                   |         | הסכם אחזקה מוביליטי רכבי מנהלים D              |       |        | 0            |            |        |          |            |
| M023000000 |       |                   |                   |         | פזומט ליסינג MOBILITY                          |       |        | 0            |            |        |          |            |
| M708000000 |       |                   |                   |         | MOBILITY Connected to App מלא כולל חיישן תאונה |       |        | 0            |            |        |          |            |
| M805000000 |       |                   |                   |         | רכב מוביליטי למסירה 2023                       |       |        | 0            |            |        |          |            |
| U600000000 |       |                   |                   |         | סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי    |       |        | 0            |            |        |          |            |