

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	533938	06/07/25 09:13	13/07/25 09:16			מכונאות	84091	סלקט			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		סלקט										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
PR9046707201		קליפס קטן לפגוש וביטנה- חליפי		5								

[illegible][illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	324358	27/03/25 09:07	27/03/25 10:50			מכונאות	75750	RAV4 CAMERA			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		RAV4 CAMERA										
		התקנת מצלמת נסיעה לאחור										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
REVERSE		התקנת מצלמת נסיעה לאחור		2.19								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	135532	05/01/25 10:39	06/01/25 08:38			מכונאות	67000	הכנה+טסט			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		רכב ללא שמשה										
		חונה ליד הפחחות										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
AGRABENZIN		אגרת טסט רכב בנזין			.48							
SHERUTTEST		שירות העברת מבחן רישוי שנתי			.48							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	135368	01/01/25 08:54	05/01/25 15:38			פחחות	67000	שבר שמשה - נוהל יוניון			true	

קוד	תאור	כמות
	שבר שמשה - נוהל שמשות יוניוןמוביליטי	
	סופקה ע"י מוביליטי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
14099	פ+ה שמשה קדמית כולל כיול	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
1	הח' שמשה קדמית סופקה ע"י מוביליטי	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1
8521468020	מקורי-גומי מגב קדמי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	310254	29/02/24 14:45	05/03/24 09:39			פחחות	29809	מגדל / מובילטי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תוספת לח-ן 1272152	
	תיקון לפי דוח שמאי - שחף שמאים	
	מגדל / מובילטי	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5389642110	מקורי-קצה בטנה קד' שמאל	1
5144142200	מקורי-כיסוי מנוע-ראב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	310090	25/02/24 09:48	29/02/24 14:18			פחחות	29809	מגדל / מובילטי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מגדל / מובילטי	
	תיקון לפי דוח שמאי - שחף שמאים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX30	עבודות פחחות כלליות	0
XX40	עבודות צבע כלליות	0
XX20	עבודות חשמלאות כלליות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
521194A916	מקורי-מגן קדמי - ראב	1
5241142100	מקורי-מגן קדמי תחתון	1
5253642080	מקורי-תומך מגן קדמי	1
7560242160	מקורי-קישוט כנף קד'	1
5387642100	מקורי-בטנה קדמית שמא	1
7560642150	מקורי-קישוט כנף אח'	1
7587442010	מקורי-קישוט כנף אח'	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	307464	19/12/23 07:14	26/12/23 14:27			מכונאות	29809	טיפול 30+שינוע אדריאן+שטיפה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30+שינוע אדריאן+שטיפה	
	לבדוק אם יש מצלמת נסיעה לאחור	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	301114	26/06/23 10:29	02/07/23 10:30			מכונאות	14624	טיפול 15 +החלפת מגבים קדימה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15 +החלפת מגבים קדימה	
	שטיפה	
עבודות		

