

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 460724 | 12/05/26 12:47 | 00:00 | | | מכונאות | 63595 | הכנה לסלקט | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--|------------|--------|------------|------------|
| | 389329 | 20/04/26 11:50 | 20/04/26 11:51 | | | פחחות | 63589 | הפעלת פוליסה - דלת ימין אח' - דלת ימין אח' | | | true | |

| תלונות | |
|------------|---|
| קוד | תאור |
| | הפעלת פוליסה - דלת ימין אח' - ללא חליפי סיומסקה |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| X | פחחות דלת אח' ימין+כנף אח' ימין |
| X | צבע |
| חלפים | |
| קוד | תאור |
| 7560542160 | מקורי-קישוט כנף אח'(מחיר חליפי |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|-----------------------|------------|--------|------------|------------|
| | 389333 | 20/04/26 12:07 | 20/04/26 12:08 | | | פחחות | 63589 | פוליסה - מגן קד' שמאל | | | true | |

| תלונות | |
|------------|--------------------------------|
| קוד | תאור |
| | פוליסה - מגן קד' שמאל |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| X | פחחות |
| X | צבע |
| חלפים | |
| קוד | תאור |
| 5241142100 | מקורי-מגן קדמי תחתון?(מחיר משו |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|-----------------------|------------|--------|------------|------------|
| | 389335 | 20/04/26 12:25 | 20/04/26 12:28 | | | פחחות | 63589 | פוליסה - דלת אח' שמאל | | | true | |

| תלונות | |
|------------|--------------------------------|
| קוד | תאור |
| | פוליסה - דלת אח' שמאל |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| X | פחחות |
| X | צבע |
| חלפים | |
| קוד | תאור |
| 6700442191 | מקורי-דלת אח' שמאל-ר(מחיר משומ |
| 7506242010 | מקורי-קישוט דלת אח'(מחיר חליפי |
| 7560642150 | מקורי-קישוט כנף אח'(מחיר חליפי |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 388840 | 09/04/26 08:41 | 20/04/26 11:37 | | | פחחות | 63589 | הפעלת פוליסה | | | true | |

| תלונות | |
|------------|---|
| קוד | תאור |
| | הפעלת פוליסה - פנס אחורי ימין - ללא רכב חליפי - סיום עסקה הרכב נשאר אצלנו |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| X | תיקון פינה אח' ימין+צבע |
| X | חשמל |
| חלפים | |
| קוד | תאור |
| 8155142230 | מקורי-עדשה אחורית ימ(מחיר משומ |
| 8158142151 | מקורי-פנס אח' פנימי(מחיר משומש |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 387732 | 05/03/26 07:49 | 12/03/26 14:59 | | | מכונאות | 62366 | טסט | | | true | |

| תלונות | |
|--------|------|
| קוד | תאור |
| | טסט |

| | | |
|-----|------------------------------|------------|
| 1 | מקורי-מסנן שמן | 90915YZZM3 |
| 1 | מקורי-אטם פקק ריקון | 9008043037 |
| 4.5 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | TGMO1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|----------------------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 690904 | 20/05/24 12:58 | 21/05/24 10:33 | | | מכונאות | 23758 | אספקת מפתח חכם שני | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| אספקת מפתח חכם שני | | | | | | | | | | | | |
| 23SD-024 | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| מסירת מפתח חכם ללקוח | | | | | | | | | | | | |
| YHG14A1 | | | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-מפתח אלקטרוני | | | | | | | | | | | | |
| 0400299252 | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|--|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--|------------|--------|--------|------------|
| | 356374 | 13/07/23 16:45 | 16/07/23 10:16 | | | מכונאות | 4500 | התקנת מצלמת נסיעה לאחור (רצון טוב שיווק) | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| התקנת מצלמת נסיעה לאחור (רצון טוב שיווק) | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| התקנת מצלמת נסיעה לאחור | | | | | | | | | | | | |
| REVERSE | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|--------|------------|
| | 301367 | 04/06/23 09:16 | 06/06/23 11:49 | | | מכונאות | 3561 | יוניון מוביליטי | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| יוניון מוביליטי | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| עבודת פחחות | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| עבודת צבע | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| פרוק והרכבת חיישנים | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| שיפוץ פינה למגן | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-מגן אחורי-ראב | | | | | | | | | | | | |
| 5215942220 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| חומרי עזר | | | | | | | | | | | | |
| 5151 | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|-----------------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|--------|------------|
| | 352481 | 09/04/23 11:59 | 09/04/23 12:01 | | | מכונאות | 4 | מסירת רכב ללקוח | | | true | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| מסירת רכב ללקוח | | | | | | | | | | | | |
| MESIRA | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| מגיני רוח | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| ללא חיוב | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 0 | 28/03/23 08:00 | 28/03/23 08:00 | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| מצלמה אחורית לצג מולטימדיה | | | | | | | | | | | | |
| B245000000 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית | | | | | | | | | | | | |
| B438000000 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| SMART TRACKER | | | | | | | | | | | | |
| BB07600000 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| הסכם אחזקה מוביליטי רכבי מנהלים D | | | | | | | | | | | | |
| C056000000 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| טופס החתמת לקוח- רכב עם מפתח אחד חכם | | | | | | | | | | | | |
| C209000000 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| מדבקת כוכבית 8867 | | | | | | | | | | | | |
| M113000000 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| MOBILITY Connected to App מלא כולל חיישן תאונה | | | | | | | | | | | | |
| M708000000 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים | | | | | | | | | | | | |
| M799000000 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי | | | | | | | | | | | | |
| U600000000 | | | | | | | | | | | | |