

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	330010	31/08/25 09:10	00:00			מכונאות	12674 1	השבחה HHC+ -ללא טיפול			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	316212	17/07/25 13:15	22/07/25 15:51			מכונאות	12673 9	טיפול 120000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 120000	
	חניה 35	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013121	טיפול 120,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302992	11/12/24 10:25	16/12/24 12:32			מכונאות	11193 8	טיפול 105.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
85212YZZCV	מקורי-מגב שמשה	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	291825	05/06/24 10:36	16/06/24 08:37			מכונאות	87832	טיפול 90000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90000	
	חולות שורה 3	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901289	מקורי-מצת	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	282995	14/01/24 09:34	18/01/24 15:49			מכונאות	68631	טיפול 60000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000	
	חניה 3	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות

1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
4.5	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
2	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	מקורי-מסנן אוויר	1780177050
1	מקורי-מסנן אוויר למצב	G92DH42010

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	חניה 31	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזק אח' שמ'	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
122	עבודות חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8156142230	מקורי-עדשה אחורית שמ	1
5215942220	מקורי-מגן אחורי-ראב	1
7662642220	מקורי-מגן בוע אחורי	1
9046710183T	קליפס	10

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000	
	חניה 43	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פדק ריקון	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	קשת / אירוע 199163	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5215942220	מקורי-מגן אחורי-ראב	1
8192048012	מקורי-רפלקטור אחורי	1
7680242140	מקורי-קישוט מטען	1
7543142180	מקורי-סמל אחורי "AV4"	1
7544542060	מקורי- סמל אחורי RID	1
5202342060	מקורי-תומך מגן אחורי	1
9046710183T	קליפס	1
5259242100	מקורי-ביטנה אחורית ש	1
5216242944	מקורי-פינה למגן אחור	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
M023000000	פזומט ליסינג MOBILITY	0
M779000000	חבילת MOBILITY ראב 4 היברידי	0