

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 124848 | 05/11/25<br>15:29 | 00:00   |         |           | מכונאות | 95039  | הכנה לסלקט   |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 124849 | 05/11/25<br>15:29 | 00:00   |         |           | מכונאות | 95039  | אביזרים לסלקט |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|-------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 236030 | 03/11/25<br>11:33 | 00:00   |         |           | פחחות | 95000  | השבחת רכב לסלקט |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 332558 | 02/09/25<br>09:45 | 04/09/25<br>15:04 |         |           | מכונאות | 89861  | מוזמן לטיפול 90 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | מוזמן לטיפול 90              |      |
|            | שינוע ליבנה                  |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001390     | טיפול 90,000 ק"מ             | 1.7  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | .6   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.5  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים              | 2    |
| 9091901289 | מקורי-מצת                    | 4    |
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אויר למצב         | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 332588 | 02/09/25<br>15:54 | 02/09/25<br>15:59 |         |           | מכונאות | 89861  | תעוד         |            |        | false      |            |

| תלונות |                                        |      |
|--------|----------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                   | כמות |
| עבודות |                                        |      |
| קוד    | תאור                                   | כמות |
| X      | רכב הגיע לטיפול- נמצא כי חסר מגן תחתון | 0    |
| X      | לרדיאטורים וביטנות קדמיות ימין+שמאל    | 0    |
| X      | קרועות -נשלח מייל ליוניו ליידיע על נזק | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 328764 | 29/05/25<br>08:55 | 05/06/25<br>10:57 |         |           | פחחות | 81618  | הגיע בגרר    |            |        | true       |            |

| תלויות     |                                  |      |
|------------|----------------------------------|------|
| קוד        | תאור                             | כמות |
|            | הגיע בגרר                        |      |
|            | תיקון לפי שמאות / נרק'ס          |      |
|            | מוקד נזק: מראה צד שמאל + צד שמאל |      |
| עבודות     |                                  |      |
| קוד        | תאור                             | כמות |
| X          | פחחות                            | 0    |
| X          | צבע מים                          | 0    |
| X          | חשמל                             | 0    |
| X          | רפדות                            | 0    |
| חלפים      |                                  |      |
| קוד        | תאור                             | כמות |
| 7507842040 | מקורי-קישוט דלת אח'              | 1    |
| 8794042M70 | מקורי-מראה שמאל-ראב 4 שנת 2019   | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון ביד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|-----------|--------|------------|------------|
|      | 326034 | 23/03/25<br>09:23 | 25/03/25<br>10:26 |         |           | מכונאות | 75332  | טיפול 75,000 |           |        | true       |            |

| תלונות |              |      |
|--------|--------------|------|
| קוד    | תאור         | כמות |
|        | טיפול 75,000 |      |
|        | שיוע מיבנה   |      |

| עבודות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001375     | טיפול 75,000 ק"מ             | 1.4  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | .6   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.5  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 322032 | 22/12/24 07:42 | 23/12/24 13:39 |         |           | מכונאות | 66224  | מוזמן להעברת טסט +החלפת מגבים ע"פ הסכם ב |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | מוזמן להעברת טסט             |      |
|            | החלפת מגבים ע"פ הסכם אורמט   |      |
|            | שינוע                        |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 850091     | להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה | .2   |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי  | .48  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בנזין           | .48  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | .62  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 85212YZZTB | מקורי-מגב קדמי ימין          | 1    |
| 85222YZZTN | מקורי-מגב קד שמאל            | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 320813 | 24/11/24 11:11 | 29/11/24 08:48 |         |           | פחחות | 63580  | הגיע בשינוע  |            |        | true       |            |

| תלונות     |                         |      |
|------------|-------------------------|------|
| קוד        | תאור                    | כמות |
|            | הגיע בשינוע             |      |
|            | תיקון לפי שמאות / נרקיס |      |
|            | מוקד נזק: חזית צד ימין  |      |
| עבודות     |                         |      |
| קוד        | תאור                    | כמות |
| X          | פחחות                   | 0    |
| X          | צבע מים                 | 0    |
| X          | חשמל                    | 0    |
| חלפים      |                         |      |
| קוד        | תאור                    | כמות |
| 521194A916 | מקורי-מגן קדמי          | 1    |
| 7560142160 | מקורי-קישוט כנף קד'     | 1    |
| 5243742901 | מקורי-כיסוי ימין למג    | 1    |
| 5212742180 | מקורי-כיסוי ימין למג    | 1    |
| 9046707201 | קליפס לביטנה קדמית      | 2    |
| 5216102030 | קליפס למגן              | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|-------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 320937 | 24/11/24 12:17 | 29/11/24 08:50 |         |           | פחחות | 63580  | תיקון לפי שמאות / נרקיס |            |        | true       |            |

| תלונות     |                         |      |
|------------|-------------------------|------|
| קוד        | תאור                    | כמות |
|            | תיקון לפי שמאות / נרקיס |      |
|            | מוקד נזק: צד ימין אחורי |      |
| עבודות     |                         |      |
| קוד        | תאור                    | כמות |
| X          | פחחות                   | 0    |
| X          | צבע מים                 | 0    |
| X          | חשמל                    | 0    |
| חלפים      |                         |      |
| קוד        | תאור                    | כמות |
| 6700342191 | מקורי-דלת אח' ימין      | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 27862 | 04/09/24 10:06 | 16/09/24 14:47 |         |           | מכונאות | 55307  | טיפול 60000  |            |        | true       |            |

| תלונות |             |      |
|--------|-------------|------|
| קוד    | תאור        | כמות |
|        | טיפול 60000 |      |
| עבודות |             |      |

| קוד        | תאור                         | כמות |
|------------|------------------------------|------|
| 001361     | טיפול 60.000 ק"מ             | 1.3  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | .62  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 1780177050 | מקורי-מסנן אוויר             | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 313099 | 31/03/24 10:30 | 02/04/24 13:28 |         |           | מכונאות | 40941  | טיפול 45.000 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 45.000                 |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ             | 1.2  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | .62  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.5  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 325063 | 12/12/23 09:46 | 19/12/23 11:06 |         |           | מכונאות | 27000  | החלפת מגבים + שנוע |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                   |      |
|------------|-----------------------------------|------|
| קוד        | תאור                              | כמות |
|            | החלפת מגבים + שנוע                |      |
| עבודות     |                                   |      |
| קוד        | תאור                              | כמות |
| 850071     | מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה | 1.   |
| 850101     | להב מגב אחורי פ+ה                 | 2.   |
| SHINUA1    | שינוע כיוון אחד                   | 31.  |
| חלפים      |                                   |      |
| קוד        | תאור                              | כמות |
| 8524272010 | מקורי-מגב אחורי                   | 1    |
| 85222YZZTN | מקורי-מגב קד שמאל                 | 1    |
| 85212YZZTB | מקורי-מגב קדמי ימין               | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                                   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 307748 | 19/11/23 09:51 | 30/11/23 15:10 |         |           | מכונאות | 25742  | מוזמן לשינוע- טיפול 30 (לא עשה טיפול עשה טיפול |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                      |      |
|------------|--------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                 | כמות |
|            | מוזמן לשינוע- טיפול 30 (לא עשה טיפול |      |
|            | (ראשון)                              |      |
|            | נציגה שירות אמינה                    |      |
| עבודות     |                                      |      |
| קוד        | תאור                                 | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ                     | 1.3  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור                      | .62  |
| חלפים      |                                      |      |
| קוד        | תאור                                 | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                       | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                  | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                      | 1    |
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אויר למצב                 | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30         | 4.5  |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5                 | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 316907 | 22/06/23 15:12 | 25/06/23 09:30 |         |           | מכונאות | 14253  | RAV4 CAMERA  |            |        | true       |            |

| תלונות  |                                           |      |
|---------|-------------------------------------------|------|
| קוד     | תאור                                      | כמות |
|         | RAV4 CAMERA התקנת מצלמת נסיעה לאחור (רצו) |      |
| עבודות  |                                           |      |
| קוד     | תאור                                      | כמות |
| REVERSE | התקנת מצלמת נסיעה לאחור                   | 2.19 |

