

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	411175	26/02/26 09:07	00:00			מכונאות	54833	155 בדיקות + תיקון מגן קדמי + דלת אחורי			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	411186	26/02/26 09:24	00:00			מכונאות	54833	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	411187	26/02/26 09:31	00:00			מכונאות	54833	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	866562	12/02/26 11:04	18/02/26 12:30			מכונאות	54180	טיפול 45,000 לפי הצעה + שטיפה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45,000 לפי הצעה + שטיפה מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמון מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
85222YZZTJ	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	866709	12/02/26 10:15	15/02/26 10:20			מכונאות	54180	צמיגים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	צמיגים	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
225/65/17	צמיג VITTO	3
2	קד 1 אח שמא	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	231165	22/08/25 12:32	24/08/25 09:35			מכונאות	44261	איחסון			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	איחסון	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	9:19 נלקח ע"י בן עובד עם אתי בעלה של תמר	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	844537	09/03/25 07:44	10/03/25 14:22			מכונאות	35495	טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנין	.46

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	838985	17/12/24 13:40	23/12/24 07:59			מכונאות	32914	טיפול 30,000 לפי הצעה + שטיפה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30,000 לפי הצעה + שטיפה	

מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב		
חנייה 12		
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH42010	מקורי-מסנן אוויר למצב	1
Z44	נזול בלמים DOT4 בקבוק	2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמון מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	334567	20/06/24 10:06	26/06/24 10:30			מכונאות	23209	טיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמון מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	357230	08/08/23 12:52	08/08/23 13:52			מכונאות	7338	מוזמן להשלמת מפתח חכם			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אספקת מפתח חכם שני	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
YHG14A1	מסירת מפתח חכם ללקוח	.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0400299252	מקורי-מפתח אלקטרוני	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	356732	24/07/23 12:24	24/07/23 13:51			מכונאות	5652	התקנת מצלמת רוט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	התקנת מצלמת נסיעה לאחור (רצון טוב שיווק)	
	שטיח תקין	
	טל' בעל הרכב: 0506774662	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
REVERSE	התקנת מצלמת נסיעה לאחור	2.19

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	29/03/23 08:00	29/03/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB05600000	איתורן שגרות	0
C056000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי מנהלים D	0
C209000000	טופס החתמת לקוח- רכב עם מפתח אחד חכם	0
M022000000	דלקן ליסינג MOBILITY	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M708000000	MOBILITY Connected to App מלא כולל חיישן תאונה	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
U600000000	סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי	0
USB8900	SMART TRACKER	0

