

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	867211	22/02/26 08:39	00:00			מכונאות	61219	בד' סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	867212	22/02/26 08:39	00:00			מכונאות	61219	שטיחים חדשים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	867215	22/02/26 08:45	00:00			מכונאות	61219	RAV4 CAMERA התקנת מצלמת נסיעה לאחור			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	525518	10/02/26 08:43	12/02/26 14:09			מכונאות	60821	טיפול 60000			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 60000
	שירות העברת טסט
עבודות	
קוד	תאור
001361	טיפול 60.000 ק"מ
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניזין
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
1780177050	מקורי-מסנן אוויר
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
2032	סוללה לשלט
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	331855	14/08/25 11:24	17/08/25 11:55			מכונאות	50040	טיפול 45 שינוע אשקלון			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 45
	שינוע לאשקלון 21 ק"מ
עבודות	
קוד	תאור
001345	טיפול 45,000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
53099	שינוע מרוחק אל אשקלון 21 ק"מ
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	21721	02/02/25 10:08	05/02/25 10:36			מכונאות	38883	מוזמן להכנה לטסט טיפול טסט (אלונה, שינוע			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן להכנה לטסט טיפול טסט (אלונה, שינוע שאנין 49, 38304603, אשקלון 0529269379)
	שינוע הזמנה אצל אילנית
עבודות	
קוד	תאור
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניזין
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	--------	------------

	507892	13/08/24 10:03	25/08/24 12:38		מכונאות	31128	טיפול 30.000			true
<b>תלונות</b>										
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>								
	טיפול 30.000									
	בדיקת מגבים									
	משענת יד רופפת									
<b>עבודות</b>										
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>								
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3								
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2								
<b>חלפים</b>										
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>								
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1								
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2								
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1								
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1								
8521402340	מקורי-גומיה למגב	1								
TGMO1	מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2								

<b>מוסך</b>	<b>כרטיס</b>	<b>ת.כניסה</b>	<b>ת.יציאה</b>	<b>חשבונית</b>	<b>סוג כרטיס</b>	<b>מחלקה</b>	<b>מד אוץ</b>	<b>הערות לכרטיס</b>	<b>טלפון נייד</b>	<b>אימייל</b>	<b>מעל 50</b>	<b>מהות תיקון</b>
	500438	31/12/23 10:50	10/01/24 10:32			מכונאות	15397	טיפול 15.000			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	טיפול 15.000											
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
TGMO1	מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2										

<b>מוסך</b>	<b>כרטיס</b>	<b>ת.כניסה</b>	<b>ת.יציאה</b>	<b>חשבונית</b>	<b>סוג כרטיס</b>	<b>מחלקה</b>	<b>מד אוץ</b>	<b>הערות לכרטיס</b>	<b>טלפון נייד</b>	<b>אימייל</b>	<b>מעל 50</b>	<b>מהות תיקון</b>
	281331	20/09/23 13:53	20/09/23 15:58			מכונאות	9692	פ+ה מצלמה + כיול			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
86299	פ+ה מצלמה + כיול	1										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
8646C0R140	מקורי-מצלמה קדמית	1										

<b>מוסך</b>	<b>כרטיס</b>	<b>ת.כניסה</b>	<b>ת.יציאה</b>	<b>חשבונית</b>	<b>סוג כרטיס</b>	<b>מחלקה</b>	<b>מד אוץ</b>	<b>הערות לכרטיס</b>	<b>טלפון נייד</b>	<b>אימייל</b>	<b>מעל 50</b>	<b>מהות תיקון</b>
	280908	07/09/23 08:25	07/09/23 13:49			מכונאות	8464	C1A9500			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	C1A9500	0										
	יש צורך בהחלפת מצלמת TSS	0										
	מאושר ע"י טכני הוזמנה מצלמה	0										

<b>מוסך</b>	<b>כרטיס</b>	<b>ת.כניסה</b>	<b>ת.יציאה</b>	<b>חשבונית</b>	<b>סוג כרטיס</b>	<b>מחלקה</b>	<b>מד אוץ</b>	<b>הערות לכרטיס</b>	<b>טלפון נייד</b>	<b>אימייל</b>	<b>מעל 50</b>	<b>מהות תיקון</b>
	706533	24/02/23 11:37	26/02/23 08:34			מכונאות	446	התקנת מצלמה אחורית כולל מסך			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	י.שירות ויקטור											
	יקיר											
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	התקנת מצלמה אחורית כולל מסך	1.5										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
NIRO	מסך מראה	1										
GC80147	מצלמה	1										

<b>מוסך</b>	<b>כרטיס</b>	<b>ת.כניסה</b>	<b>ת.יציאה</b>	<b>חשבונית</b>	<b>סוג כרטיס</b>	<b>מחלקה</b>	<b>מד אוץ</b>	<b>הערות לכרטיס</b>	<b>טלפון נייד</b>	<b>אימייל</b>	<b>מעל 50</b>	<b>מהות תיקון</b>
	705671	14/02/23 09:22	16/02/23 09:57			מכונאות	10	מסירת רכב ללקוח			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										

		באישור רן										
		יקיר										
<b>עבודות</b>												
		<b>תאור</b>		<b>קוד</b>								
כמות		מסירת רכב ללקוח		001300								
0		מסירת רכב ללקוח										
.2		הכנה למסירה										
מהות תיקון	מעל 50 ₪	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			מסירת רכב ללקוח	1	מכונאות			26/02/23 14:02	02/02/23 14:12	262119	
<b>עבודות</b>												
		<b>תאור</b>		<b>קוד</b>								
כמות		מסירת רכב ללקוח		MESIRA								
0		מסירת רכב ללקוח										
0		אקטיביצייה לחלונות		LB								
0		התקנת מסגרת ללוחית רישוי		MI								
0		בד' לחץ אוויר בצמיגים		LA								
0		דלקן										
מהות תיקון	מעל 50 ₪	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
									17/01/23 08:00	17/01/23 08:00	0	
<b>חלפים</b>												
		<b>תאור</b>		<b>קוד</b>								
כמות		מצלמה אחורית לצג מולטימדיה		B245000000								
0		מצלמה אחורית לצג מולטימדיה										
0		חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית		B438000000								
0		הסכם אחזקה מוביליטי רכבי מנהלים D		C056000000								
0		מדבקת כוכבית 8867		M113000000								
0		MOBILITY Connected to App מלא כולל חיישן תאונה		M708000000								
0		MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים		M799000000								
0		סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי		U600000000								