

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	537756	14/01/26 12:34	27/01/26 13:41			מכונאות	11964 0	סלקט 155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט 155 בדיקות	
	HHC	
	מגן אח+דלת מטען	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
22088	פחחות	0
22077	צבע	0
X	HHC בוצע	0
X	הוזמן תושבת פנס בדואר אויר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
C1840E	חליפי - מסנן מזגן	1
HHM93042E	חליפי - מסנן אויר 4ראב קאמרי 77050	1
NANKANG225/65R17	NANKANG 225/65R17	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	538504	14/01/26 13:37	28/01/26 09:04			מכונאות	11964 0	HHC-במסגרת סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC-במסגרת סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0
89099	HHC בתוקף לשנה או 15000 ק"מ המוקדם מביני	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	862636	25/12/25 08:04	29/12/25 10:19			מכונאות	11780 8	העברת מבחן רישוי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	העברת מבחן רישוי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	6.
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	41.
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	41.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	858134	20/10/25 10:08	22/10/25 09:49			מכונאות	11049 2	טיפול 105,000 לפי הצעה + שטיפה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105,000 לפי הצעה + שטיפה	
	מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
42099	הח מסנן מזגן	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZTJ	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	847841	05/05/25 09:05	08/05/25 10:23			מכונאות	89656	טיפול 60,000 = לפי הצעה שנויפה			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 90,000 לפי הצעה + שטיפה

	מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב	
	חנינ 15	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	2
9091901289	מקורי-מצת	4
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.59
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.45
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	.54

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45,000 לפי הצעה + שטיפה	
	בד' מצלמת אחורית לא עובד	
	מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
42099	החלפת מסנני אוויר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מצלמנ	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
GCADMIN	פתיחת כרטיס ואדמ'	2.
GCCAMERA	החלפת מצלמת רוורס	5.

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מבוטח מוביליטי דבש	
	מוקד אחורי ימין	
	שמאי אייל נרקיס	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	מוביליטי דבש	0
X	מוקד אחורי ימין	0
X	שמאי אייל נרקיס	0
X	תאריך אירוע 19/06/24	0
X10	פ/ה מגן אחורי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות

5215942220	מקורי-מגן אחורי-ראב	1
90467	חומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	68351	07/07/24 09:42	17/07/24 15:49			פחחות	52841	מבוטח מוביליטי הסדר			true	

תלונות		10.10	09.12	
קוד	תאור	כמות		
	מבוטח מוביליטי הסדר			
	מוקד קדמי שמאל + קדמי ימין			
	שמאי אייל נרקיס			
עבודות				
קוד	תאור	כמות		
X	מבוטח מוביליטי הסדר	0		
X	מוקד קדמי ימין + שמאל קדמי	0		
X	תאריך אירוע 01/03/24	0		
X10	ישור כנף קדמי שמאל	0		
X20	צביעת כנף קדמי שמאל + 2 טשטושים	0		
X	מוקד ימין	0		
X	צבע לפינה מגן קדמי ימין	0		

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	68373	07/07/24 08:10	09/07/24 11:05			מכונאות	52841	טיפול 15,000+30,00 0+45 000			true	

			תלונות
קוד	תאור	כמות	
	טיפול 15,000+30,000+45,000		
עבודות			
קוד	תאור	כמות	
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62	
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3	
חלפים			
קוד	תאור	כמות	
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1	
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1	
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5	
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1	
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2	
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	509460	05/06/24 11:04	10/06/24 15:03			מכונאות	47701	מגבים לא מנגבים דד+אח			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מגבים לא מונגבים קד+אח	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	1.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
85222YZZTL	מקורי-מגב שמאל	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1

[illegible]

חלפים		קוד
תאור	כמות	
מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0	B245000000
חליפ-חיישני רוורס עם התראה קולית	0	B438000000
קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0	B720000000
מדבקת כוכבית 8867	0	M113000000
Connected to App MOBILITY סופרפאל 7002	0	M788000000
רכב מוביליטי למסירה 2023	0	M805000000
סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי	0	U600000000

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	468765	12/01/23 09:55	12/01/23 09:57			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0