

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	856137	12/09/25 10:03	00:00			מכונאות	68673	בד' סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	856138	12/09/25 10:04	00:00			מכונאות	68673	שטיחים חדשים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	854396	18/08/25 14:01	20/08/25 09:28			פחחות	67401	תיקרון רכב בליווי שמאי - דוח פוליסה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תקרין רכב בליווי שמאי - דוח פוליסה	
	מוקד שמ	
	טל" בעל הרכב: 0525938226	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0011128	ניתוק וחיבור מע' מתח גבוה ואיפוס מערכת	1
001125	פחחות לפי שמאות	4
001126	צבע לפי שמאות	4.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9026904051	מקורי-ניטים למסגרת נ	10
7506242010	מקורי-קישוט דלת אח'	1
7507842040	מקורי-קישוט דלת אח'	1
6700442191	מקורי-דלת אח' שמאל-ר(משומש	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	314421	18/06/25 09:17	22/06/25 10:46			מכונאות	62619	מוזמן לשינוע + טיפול 60.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לשינוע + טיפול 60,000	
	מיכל 052-5938226	
	חניה 19	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	311452	28/04/25 09:17	07/05/25 12:20			מכונאות	57496	שינוע-העברת טסט בלבד-יש מסמכים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע-העברת סטס בלבד-יש מסמכים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	46.
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	6.
AGRABENZIN	אגרת סטס רכב בניין	54.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	303670	23/12/24 09:28	25/12/24 16:58			מכונאות	45506	מוזמן לטיפול + שינוע			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לטיפול + שינוע
	0525938226
	טיפול 45000
כמות	

חניה מול המשרד		
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	295693	07/08/24 09:35	08/08/24 13:39			מכונאות	33784	שינוע- טיפול 30.000			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			שינוע- טיפול 30.000									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001330			טיפול 30,000 ק"מ		1.3							
SHINUA2			שינוע הלוך-חזור		.62							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.5							
87139YZZ33			מקורי-מסנן מזגן		1							
0882380111			מקורי-נוזל בלמים 0.5		2							
G92DH42010			מקורי-מסנן אויר למצב		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	283746	24/01/24 09:58	30/01/24 08:48			מכונאות	17734	מוזמן לטיפול			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			מוזמן לטיפול									
			טיפול 15000+נורת לחץ אויר דולקת									
			חניה 8									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001315			טיפול 15,000 ק"מ		.9							
SHINUA2			שינוע הלוך-חזור		.62							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.5							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	803999	15/06/23 08:26	25/06/23 08:24			מכונאות	3399	התקנת מצלמת רוורס			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				התקנת מצלמת רוורס								
				0525938226 מיכאל								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
REVERSE				התקנת מצלמת נסיעה לאחור		2.19						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	801188	04/05/23 11:46	05/05/23 09:58			מכונאות	10	התקנת אביזרים עפ"י טופס מצורף-			false	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				התקנת אביזרים עפ"י טופס מצורף-								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
001300				מסירת רכב ללקוח		0						
42099				הכנה למסירה		.2						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	29/03/23 08:00	29/03/23 08:00									
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
						מצלמה אחורית לצג מולטימדיה						
						0						

0	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	B438000000
0	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי מנהלים D	C056000000
0	מדבקת כוכבית 8867	M113000000
0	MOBILITY Connected to App מלא כולל חיישן תאונה	M708000000
0	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	M799000000
0	סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי	U600000000
0	מקורי-פס קישוט לתא המטען ראב 4	U623000000