

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	331273	31/07/25 09:49	00:00			מכונאות	126784	טיפול 120,000			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	331289	31/07/25 13:58	00:00			מכונאות	126784	גלגל הגה מתקלף			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	300793	06/11/24 11:50	07/11/24 15:02			מכונאות	105436	טיפול 105.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	292722	21/06/24 07:59	26/06/24 13:35			פחחות	95186	תיאור הנזק: חלק אחורי של הרכב- מגן+דלת תא			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיאור הנזק: חלק אחורי של הרכב-מגן+דלת תא	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
125	עבודות זגגות	0
119	איטום	0
119	עבודות ריפוד	0
120	טישטוש פינה מגן אח שמ	0
121	שיפוץ פינה מגן אח ימין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
6700542670	מקורי-דלת מטען- (מחיר פירוק)	1
5215942220	מקורי-מגן אחורי (שחור מט)(מ.מוזל)	1
7543142180	מקורי-סמל אחורי "AV4"	1
7544542060	מקורי- סמל אחורי RID	1
9046710183T	קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	288383	07/04/24 17:21	15/04/24 15:12			פחחות	90866	תיקון תאונה נזק חלק אחורי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק חלק אחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5215942220	מקורי-מגן אחורי (שחור מט) (מ.חליפי)	1
6700542670	מקורי-דלת מטען-ראב 9	1
7543142180	סמל אחורי מקורי ראב 4	1
7536242050	מקורי-סמל צד לכנף	1
9046710183T	קליפס	10
5202342060	מקורי-תומך מגן אחורי	1
5202342060	פנימי למגן אחורי מקורי (מ.מוזל)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	287594	26/03/24	26/03/24			מכונאות	89569	טיפול 90.000			true	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	281049	11/12/23 14:41	14/12/23 08:33			פחחות	80476	תיקון נזק חלק אחורי			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	תיקון נזק חלק אחורי											
	מגן אחורי+מחזיר אור שבור+חיישני רוורס											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			0								
120	עבודות צבע			0								
122	עבודות חשמל			0								
X	טישטוש פינה מגן אחורי שמאל			0								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
5215942220	מקורי-מגן אחורי-ראב			1								
8191048012	מקורי-רפלקטור אחורי			1								
7680242140	מקורי-קישוט מטען-ראב			1								
7543142180	מקורי-סמל אחורי "AV4"			1								
7544542060	מקורי- סמל אחורי RID			1								
9046710183T	מקורי-קליפס לבטנה קד			10								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	279033	08/11/23 13:45	19/11/23 09:19			מכונאות	77635	טיפול 75-			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			טיפול 75-									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001375			טיפול 75,000 ק"מ		1.4							
473301			ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה		.7							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.5							
0446533490			מקורי-רפידות בלם קדמ		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	279034	08/11/23 13:46	13/11/23 09:44			מכונאות	77635	ריקול -עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				ריקול -עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
XGG79F1				עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס		1.4						
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	270824	21/06/23 12:02	26/06/23 14:48			מכונאות	60144	טיפול 60			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				טיפול 60								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
001361				טיפול 60.000 ק"מ		1.3						

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	262821	13/02/23 11:55	23/02/23 12:52			מכונאות	44704	טיפול 45,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001345			טיפול 45,000 ק"מ		1.2							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
TGMO1			מקורי-שמן מנוע W305		4.5							
9091510009			מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	254298	28/09/22 12:11	03/10/22 07:50			מכונאות	29194	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001330		טיפול 30,000 ק"מ		1.3								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
Z300		ש. מנוע CF/SN 5W30/2		4.5								
9091510009		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		1								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	248432	22/06/22 15:17	29/06/22 08:52			פחחות	19524	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
			מס אירוע 196986									
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח		0									
120	עבודות צבע		0									
122	עבודות חשמל		0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
521194A916	מקורי-מגן קדמי - ראב		1									
AV5253642080	תומך מגן קדמי שמאל		1									
5243842901	מקורי-כיסוי שמאל למג		1									
5328642130	מקורי-תומך		1									
5212842180	מקורי-כיסוי שמאל למג		1									
5241142100	מקורי-מגן קדמי תחתון		1									
AV8118542841	פנס ראשי שמאל מקורי ש.ג		1									
7560242160	מקורי-קישוט כנף קד'		1									
5387642100	מקורי-בטנה קדמית שמא		1									
9046710183T	קליפס		10									
5381242360	מקורי-כנף ק.ש-ראב 19		1									
5311342120	מקורי-גריל קדמי תחת		1									
7536242050	מקורי-סמל צד לכנף		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	245370	09/05/22 11:30	17/05/22 08:17			מכונאות	14739	טיפול 15,000 ק"מ			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			1388607									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001315			טיפול 15,000 ק"מ		.9							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
Z300			ש. מנוע CF/SN 5W30/2		4.5							
9091510009			מקורי-מסנן שמן		1							

9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
------------	---------------------	---

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	29/11/21 08:00	29/11/21 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
M022000000	דלקן ליסינג MOBILITY	0
M779000000	חבילת MOBILITY ראב 4 היברידי	0