

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסף         | כרטיס  | ת.כניסה                        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|--------------|--------|--------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|              | 534414 | 14/07/25 09:22                 | 16/07/25 09:09 |         |           | מכונאות | 103796 | סלקט         |            |        | true     |            |
| תלונות       |        |                                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |        | תאור                           |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
|              |        | סלקט                           |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
|              |        | טיפול 105000 -סלקט             |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות       |        |                                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |        | תאור                           |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 0013105      |        | טיפול 105,000 ק"מ              |                | .9      |           |         |        |              |            |        |          |            |
| SEL155       |        | .טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות |                | 0       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| חלפים        |        |                                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |        | תאור                           |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 08880838531L |        | מקורי-TGMO 5W30 PFE            |                | 4.5     |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 9008043037   |        | מקורי-אטם פקק ריקון            |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 90915YZZM3   |        | מקורי-מסנן שמן                 |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| G92DH42010   |        | מקורי-מסנן אויר למצב           |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 87139YZZ33   |        | מקורי-מסנן מזגן                |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |

| מוסף   | כרטיס  | ת.כניסה                                   | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|--------|--------|-------------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|        | 534416 | 14/07/25 09:26                            | 15/07/25 15:43 |         |           | מכונאות | 103796 | HHC          |            |        | true     |            |
| תלונות |        |                                           |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד    |        | תאור                                      |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
|        |        | HHC                                       |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות |        |                                           |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד    |        | תאור                                      |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 890991 |        | .בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC- |                | .3      |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 890988 |        | .ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי  |                | .1      |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 890987 |        | .בדיקת הצטרפות לתכנית הארכת שירות         |                | .3      |           |         |        |              |            |        |          |            |
| HHC    |        | הארכת אחריות לסוללה היברידית              |                | 0       |           |         |        |              |            |        |          |            |

| מוסף         | כרטיס  | ת.כניסה                                  | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|--------------|--------|------------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|              | 534417 | 14/07/25 09:28                           | 15/07/25 16:04 |         |           | מכונאות | 103796 | אביזרים      |            |        | true     |            |
| תלונות       |        |                                          |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
|              |        | אביזרים                                  |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות       |        |                                          |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| SELACC200    |        | .לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו |                | 0       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| חלפים        |        |                                          |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| PZWIGOKIT100 |        | מקורי-ערכת טיפול רכב                     |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| PW21042013   |        | מקורי-סט שטיחים ראב-                     |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| PW02200056   |        | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                   |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 42606F4911   |        | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                   |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |

| מוסף       | כרטיס  | ת.כניסה                      | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 308191 | 04/03/25 11:21               | 05/03/25 09:30 |         |           | מכונאות | 90045  | טיפול 90,000 |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                              |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
|            |        | טיפול 90,000                 |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
|            |        | חניה 26                      |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                              |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 001390     |        | טיפול 90,000 ק"מ             |                | 1.7     |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 850091     |        | להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה |                | .2      |           |         |        |              |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                              |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 90915YZZM3 |        | מקורי-מסנן שמן               |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 9008043037 |        | מקורי-אטם פקק ריקון          |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| TGMO1      |        | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |                | 4.5     |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 87139YZZ33 |        | מקורי-מסנן מזגן              |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 9091901289 |        | מקורי-מצת                    |                | 4       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| G92DH42010 |        | מקורי-מסנן אויר למצב         |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 85212YZZCV |        | מקורי-מגב שמשה               |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 85222YZZBC |        | מקורי-מגב קדמי שמאל          |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| AV89200950 |        | נזול בלמים 0.5 ליטר DOT4     |                | 2       |           |         |        |              |            |        |          |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 300382 | 30/10/24 10:46 | 31/10/24 15:56 |         |           | מכונאות | 74564  | טיפול 75000  |            |        | true     |            |

| תלונות     |                                      |      |
|------------|--------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                 | כמות |
|            | טיפול 75000                          |      |
|            | חניה שורה 3                          |      |
| עבודות     |                                      |      |
| קוד        | תאור                                 | כמות |
| 001375     | טיפול 75,000 ק"מ                     | 1.4  |
| 473311     | ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה | .8   |
| חלפים      |                                      |      |
| קוד        | תאור                                 | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                       | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                  | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30         | 4.5  |
| 0446630410 | מקורי-רפידות בלם אחורי               | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 295447 | 04/08/24 09:44 | 06/08/24 07:55 |         |           | מכונאות | 64780  | טיפול 60000  |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 60000                  |      |
|            | חניה שורה 2 מול מעש          |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001361     | טיפול 60.000 ק"מ             | 1.3  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.5  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2    |
| 1780177050 | מקורי-מסנן אוויר             | 1    |
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אויר למצב         | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס                     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|----------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 288645 | 11/04/24 15:26 | 16/04/24 12:44 |         |           | פחחות | 55430  | תיקון תאונה נזק חלק-מגן קד' ימין |            |        | true       |            |

| תלונות      |                                  |      |
|-------------|----------------------------------|------|
| קוד         | תאור                             | כמות |
|             | תיקון תאונה נזק חלק-מגן קד' ימין |      |
| עבודות      |                                  |      |
| קוד         | תאור                             | כמות |
| P1111       | כוון פרונט                       | 0    |
| 121         | עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח | 0    |
| 120         | עבודות צבע                       | 0    |
| 122         | עבודות חשמל                      | 0    |
| חלפים       |                                  |      |
| קוד         | תאור                             | כמות |
| 521194A916  | מקורי-מגן קדמי - ראב             | 1    |
| 5241142100  | מקורי-מגן קדמי תחתון             | 1    |
| 5389542120  | מקורי-קצה בטנה קד' ימין          | 1    |
| 5387542090  | מקורי-בטנה קדמית ימי             | 1    |
| 7560142160  | מקורי-קישוט כנף קד'              | 1    |
| 9046710183T | קליפס                            | 10   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 285185 | 14/02/24 12:48 | 19/02/24 13:15 |         |           | מכונאות | 50652  | טיפול 45.000 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 45.000                 |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ             | 1.2  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.5  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 272566 | 20/07/23 11:17 | 24/07/23 10:48 |         |           | מכונאות | 35005  | טיפול 30     |            |        | true       |            |

| תלונות |      |      |
|--------|------|------|
| קוד    | תאור | כמות |

| חלפים      |                                               |      |
|------------|-----------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                          | כמות |
| B245000000 | מצלמה אחורית לצג מולטימדיה                    | 0    |
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0    |
| M023000000 | פזומט ליסינג MOBILITY                         | 0    |
| M779000000 | חבילת MOBILITY ראב 4 היברידי                  | 0    |
| U600000000 | סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי   | 0    |