

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 125998 | 17/10/25<br>11:06 | 00:00   |         |           | מכונאות | 73081  | 155 בד' בד'<br>בלמים כיוון<br>פרונט |            |        | false    |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 125999 | 17/10/25<br>11:07 | 23/10/25<br>09:15 |         |           | מכונאות | 73081  | סט שטיחים    |            |        | false      |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | סט שטיחים                               |      |
|            | ערכת עזרה ראשונה                        |      |
|            | ערכת תיקון פנצ'ר                        |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| SELACC200  | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                  | 1    |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| PW21042013 | מקורי-סט שטיחים ראב-                    | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון ביד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|----------------|-----------|--------|------------|------------|
|      | 126234 | 17/10/25<br>07:56 | 00:00   |         |           | מכונאות | 73081  | גלגל הגה מתקלף |           |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 126371 | 17/10/25<br>14:03 | 26/10/25<br>14:26 |         |           | מכונאות | 73081  | 155 בד' בד'<br>בלמים כיוון<br>פרונט |            |        | false    |            |

| תלונות       |                                       |      |
|--------------|---------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                  | כמות |
|              | 155 בד' בד' בלמים כיוון פרונט         |      |
|              | רעשים מע' תזמון ושסתום רעשים מאביזרים |      |
|              | סביב מנוע חור נוזל קירור במיכל עיבוי  |      |
|              | קורוזיה במיכל עיבוי פלסטיק בתחתית     |      |
|              | הרכב פגומה טיפול 75                   |      |
| עבודות       |                                       |      |
| קוד          | תאור                                  | כמות |
| 001375       | טיפול 75,000 ק"מ                      | 1.4  |
| MATOK        | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.             | 0    |
| חלפים        |                                       |      |
| קוד          | תאור                                  | כמות |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                        | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                   | 1    |
| C2           | שמן מנוע 5W30C2 צובר                  | 4.5  |
| 871395801097 | חליפי-חליפי-מסנן מזג                  | 1    |
| W 3350300050 | חליפי-מצבר 50Ah (פלוס ימין) -         | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 122941 | 20/07/25<br>09:58 | 06/08/25<br>13:20 |         |           | מכונאות | 70496  | שינוע - הכנה<br>לטסט +טסט |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | שינוע - הכנה לטסט +טסט       |      |
|            | 0547957458                   |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי  | 41.  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב במזין           | 41.  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | 6.   |
| 850091     | להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה | 2.   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 85222YZZTN | מקורי-מגב קד שמאל            | 1    |
| 85212YZZTB | מקורי-מגב קדמי 'מין          | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 118899 | 20/03/25<br>09:05 | 26/03/25<br>12:57 |         |           | מכונאות | 60598  | שינוע- טיפול 60 |            |        | true       |            |

|        |  |
|--------|--|
| תלונות |  |
|--------|--|



| חלפים      |                                                                                                         |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                                                                                    | כמות |
| B245000000 | מצלמה אחורית לצג מולטימדיה                                                                              | 0    |
| B438000000 | חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית                                                                       | 0    |
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט                                                           | 0    |
| M113000000 | מדבקת כוכבית 8867                                                                                       | 0    |
| M788000000 | Connected to App MOBILITY סופרפאל 7002                                                                  | 0    |
| M799000000 | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים | 0    |

| מוסר | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 31440 | 08/08/22<br>09:19 | 09/08/22<br>16:00 |         |           | מכונאות | 1      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true   |            |

|        |                 |      |
|--------|-----------------|------|
| עבודות |                 |      |
| קוד    | תאור            | כמות |
| 001300 | מסירת רכב ללקוח | 0    |
| חלפים  |                 |      |
| קוד    | תאור            | כמות |
| AVV    | מגני רוח        | 1    |
| AVV    | מצלמת דרך 220   | 1    |