

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	339910	23/02/26 12:17	00:00			מכונאות	11409 1	155 בדיוקת			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	339850	22/02/26 11:24	24/02/26 09:46			מכונאות	11409 0	טיפול 105			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 105
עבודות	
קוד	תאור
0013105	טיפול 105,000 ק"מ
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	81238	15/01/26 09:34	18/01/26 16:00			מכונאות	11078 5	טסט / שינוע			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טסט / שינוע
עבודות	
קוד	תאור
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניזין
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	448320	25/09/25 09:05	30/09/25 07:13			מכונאות	98998	טיפול 90.000			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 90.000 שינוע
עבודות	
קוד	תאור
001390	טיפול 90,000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
חלפים	
קוד	תאור
TGMO1	מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
9091901289	מקורי-מצת
AVHE	חומרי עזר

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	73006	20/01/25 14:53	23/01/25 13:20			מכונאות	73810	טסט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טסט
עבודות	
קוד	תאור
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניזין
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	72698	09/01/25 09:20	12/01/25 07:40			מכונאות	73709	טיפול 60 + טסט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 60 + טסט שינוע הילוך 6
עבודות	
קוד	תאור
	כמות

001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.59
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	696019	31/07/24 08:21	01/08/24 11:12			מכונאות	54994	טיפול 45000 בד' מצבר			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 45000 בד' מצבר											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2										
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	696087	31/07/24 18:10	31/07/24 18:18			מכונאות	54994	מוזמן לשינוע + טיפול 45,000 (צביקה-)			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	צמיגים קידימי											
	פוצל מכרטיס 696019											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001	יש להדק אומי הגלגלים במהלך נסיעה ראשונה	0										
002	אחריות לצמיגים ניתנה ע"י היצרן בלבד.	0										
003	תאריך יצור 07/24 צמיג קידימים	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
VIT225/65/17	צמיג 225/65/17 יוטו	2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	686008	06/03/24 09:08	07/03/24 19:17			מכונאות	40729	טיפול 30,000 + החלפת מסנן היברידי			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 30,000 + החלפת מסנן היברידי											
	קיימת מצלמת רוורס ברכב											
	שינוע ע"י צביקה											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3										
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	674830	15/10/23 13:42	16/10/23 15:45			מכונאות	24875	זרוע למגב שמשא אחורית - מכלל פ+ה			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
850061	זרוע למגב שמשא אחורית - מכלל פ+ה	.2										
850101	להב מגב אחורי פ+ה	.2										
חלפים												

קוד	תאור	כמות
8524142110	מקורי-זרוע מגב אחורי	1
8524272010	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	674922	15/10/23 13:42	17/10/23 09:08			מכונאות	24875	שינוע כיוון אחד			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע לכיוון אחד	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA1	שינוע כיוון אחד	.31

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	672298	04/09/23 08:22	04/09/23 09:10			מכונאות	23806	טיפול 15,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	666181	20/06/23 10:34	20/06/23 13:20			מכונאות	16061	צביעת כיסוי ראי ימי			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
12	צביעת כיסוי ראי ימי	0
30	שינוע רכב ע"י הסוכנות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8791542200A0	מקורי-כיסוי מראה ימי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	17/01/23 08:00	17/01/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C056000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי מנהלים D	0
M023000000	פזומט ליסינג MOBILITY	0
M708000000	MOBILITY Connected to App מלא כולל חיישן תאונה	0
U600000000	סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי	0