

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	239396	15/01/26 14:04	00:00			מכונאות	99143	הכנה לסלקט 155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	239397	15/01/26 14:06	00:00			מכונאות	99143	הזמנת אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	238793	04/01/26 15:04	06/01/26 09:03			מכונאות	99142	טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	6
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	41
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	41

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	235343	19/10/25 11:19	24/10/25 09:52			פחות	91344	תיקון פחות לפי דוח שמאי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות לפי דוח שמאי	
	יוניון מובליטי-תובע צד ג'	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	עבודות פחחות	0
X	עבודות צבע	0
X	עבודות זיפות	0
X	החלפת חיישנים	0
X	פו"ה דוד אגוז לפליטה	0
X	עבודות חשמל	0

חלפים		קוד	תאור	כמות
		80024	חישני רורס ללא צג	1
		AB1113TO	חליפי מגן אח'	1
		8191048012	חליפי מחזיר אור אח' ימין	1
		02	חליפי-קליפס	16
		METAN	משומש מכסה מטען מושלם	1
		PM1234	משומש- פנימי למגן אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	235154	15/10/25 08:58	19/10/25 10:31			מכונאות	90859	טיפול 90קמ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90קמ	
	שטיפה	

	רינת 0545480767	
	שינוע- המעיין 55, מודיעין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901289	מקורי-מצת	4
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	228952	15/05/25 10:27	22/05/25 13:58			מכונאות	75634	טיפול 75קמ			true	

[illegible]

	טיפול 75 קמ	
	שטיפה	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1
8521402340	מקורי-גומי'ה למגב	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	213571	08/05/24 09:22	08/05/24 16:54			מכונאות	30818	טיפול 30			true	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	209888	01/02/24 09:20	04/02/24 13:13			מכונאות	15263	טיפול 15			true	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	288415	28/12/23	29/12/23				12252	מוזמן לתקלה במע'				

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	לאחר בדיקה, יש תקלה על מתח נמוך	0
X	בוצע בדיקת מצבר ללא ממצא חריג	0
X	בוצע הטענת מצבר. לקוח שוחרר	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	התקנת מצלמת נסיעה לאחר (רצון טוב שיווק)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות

2.19												התקנת מצלמת נסיעה לאחור		REVERSE	
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון			
	206623	15/11/23 08:50	15/11/23 14:20			מכונאות	10381	מצלמה נמצא במחסן			false				
תלונות															
קוד		תאור			כמות										
		מצלמה נמצא במחסן													
עבודות															
קוד		תאור			כמות										
X		בוצע הרכבת מצלמה			0										
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון			
	0	18/01/23 08:00	18/01/23 08:00												
חלפים															
קוד		תאור			כמות										
B245000000		מצלמה אחורית לצג מולטימדיה			0										
B438000000		חליפ-חיישני רוורס עם התראה קולית			0										
C056000000		הסכם אחזקה מוביליטי רכבי מנהלים D			0										
M113000000		מדבקת כוכבית 8867			0										
M708000000		MOBILITY Connected to App מלא כולל חיישן תאונה			0										
U600000000		סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי			0										
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון			
	176277	17/01/23 07:21	17/01/23 07:21			מכונאות	1	מסירת רכב חדש			true				
עבודות															
קוד		תאור			כמות										
MESIRA		מסירת רכב חדש			0										
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון			
	176278	17/01/23 07:22	30/01/23 14:23			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true				
עבודות															
קוד		תאור			כמות										
MESIRA		מסירת רכב ללקוח			0										
		התקנת אביזרים ללא חיוב			0										