

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	246352	14/09/26 16:13	00:00			מכונאות	80777	הכנה למכירה סלקט			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	334785	19/05/26 10:34	24/05/26 15:44			מכונאות	73287	טיפול 60.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000	
	רעשים מרמקול שמאל ליד נהג	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אוויר למצב	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	423617	03/06/25 11:07	03/06/25 15:35			מכונאות	49500	טיפול 45.000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45.000 ק"מ	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	420979	10/03/25 09:29	22/03/25 10:37			מכונאות	42390	USB לא עובד טוב			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	USB לא עובד טוב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	נבדק ונשלח למעקב	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	417304	25/11/24 10:00	26/11/24 09:01			מכונאות	32674	רכב מרעיש בסיבוב הגה שהרכב קר			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב מרעיש בסיבוב הגה שהרכב קר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע חיזוק ברגים / רכב נשלח למעקב	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	417197	22/11/24 08:52	22/11/24 16:17			מכונאות	32670	הגיע בגרר			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הגיע בגרר	
	רכב לא מניע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	מצבר עזר נבדק נמצא תקין	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

	false			בד רכב הגיע בגרר	29440	מכונאות			06/10/24 16:32	06/10/24 13:28	299107	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		בד רכב הגיע בגרר										
		רכב לא מניע										
		חניה 7										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
X		בוצע בד מחשב נמצא תקלה של פלאג ביטחון		0								
X		משוחרר בוצע סידור נמצא תקין		0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	296924	27/08/24 11:40	29/08/24 08:38			מכונאות	28147	טיפול 30000			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 30000										
		חניה 10										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001330		טיפול 30,000 ק"מ		1.3								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.5								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		2								
G92DH42010		מקורי-מסנן אויר למצב		1								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	280359	29/11/23 12:04	30/11/23 15:03			מכונאות	13994	טיפול -15.000			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול -15.000										
		התקנת כספת למחשב המנוע-לבדוק מול המחסן										
		אספקת מפתח חכם שני-יש כרטיס נוסף										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001315		טיפול 15,000 ק"מ		.9								
850091		להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה		.2								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.5								
85212YZZAC		מקורי-מגב שמשה		1								
85222YZZBC		מקורי-מגב קדמי שמאל		1								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	280361	29/11/23 12:15	30/11/23 08:08			מכונאות	13994	אספקת מפתח חכם שני			false	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		אספקת מפתח חכם שני										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
X		בוצע הזמנה למפתח חכם שני -עדיין לא סופק		0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	270227	13/06/23 08:14	18/06/23 11:48			מכונאות	7567	התקנת מצלמת רוורס			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		התקנת מצלמת רוורס										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
REVERSE		התקנת מצלמת נסיעה לאחור		2.19								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	17/01/23 08:00	17/01/23 08:00									
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
B245000000		מצלמה אחורית לצג מולטימדיה		0								
B7200000000		קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט		0								

0	SMART TRACKER	BB07600000
0	טופס החתמת לקוח- רכב עם מפתח אחד חכם	C209000000
0	דלקן ליסינג MOBILITY	M022000000
0	חבילת MOBILITY ראב 4 היברידי	M779000000
0	רכב מוביליטי למסירה 2023	M805000000
0	סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי	U600000000