

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשביונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	352610	23/06/25 09:53	00:00			מכונאות	86117	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	352611	23/06/25 09:54	30/06/25 08:47			מכונאות	86117	אביזרים			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21042030	מקורי-שטיחים 4ראב פלאג-אין	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	352612	23/06/25 09:54	23/06/25 09:55			מכונאות	86117	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	313437	28/05/25 15:32	06/06/25 10:56			פחחות	86108	תיקון תאונה נזק קד ימין מגן+כנף			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק קד ימין מגן+כנף	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5241142100	מקורי-מגן קדמי תחתון (מחיר מוזל)	1
5311342121	מקורי-גריל קדמי תחתון (מחיר מוזל)	1
7560142160	מקורי-קישוט כנף קד' (מחיר מוזל)	1
521194A916	מקורי-מגן קדמי - (מחיר חליפי/מוזל)	1
9046710183T	קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	309426	24/03/25 07:55	28/03/25 09:33			פחחות	80539	נזק דלת אח ימין			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזק דלת אח ימין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	טישטוש כנף אח ימין	0
X	טישטוש דלת קד ימין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
6700342191	מקורי-דלת אח' ימין (מחיר פירוק)	1
7507542090	מקורי-קישוט דלת אח'	1
7507742040	מקורי-קישוט דלת אח' (מחיר מוזל/פירוק)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	304634	07/01/25 11:42	14/01/25 08:38			מכונאות	75811	טיפול 75			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	

	חניה 26	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
85212YZZCV	מקורי-מגב שמשה	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רעידות בנסי'עה	
	חולות שורה 2 מול המוסך	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
895221	מרסס דלק - מכלל (כולם) פ+ה	2.3
895221	מרסס דלק - מכלל (כולם) פ+ה	1.5
895221	מרסס דלק - מכלל (כולם) פ+ה	.2
89599	ניקוי 4 מרססי דלק	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.8
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
0446533490	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
04466F4020	מקורי-רפידות בלם אחו	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הזמנה טלפונית ע"י כפיר	
	כיסוי למראה צד שמאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
120	צבע לכיסוי מראה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8794542200A0	מקורי-כיסוי מראה שמא	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות חלק אחורי דלת תא מטען +מגן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	עבודות זגגות	0

X	זיפות ואיטום	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
6700542670	מקורי-דלת מטען-ראב 9	1
7543142180	מקורי-סמל אחורי "AV4"	1
7544542060	מקורי- סמל אחורי RID	1
5215942220	מקורי-מגן אחורי-ראב	1
7680242140	מקורי-קישוט מטען-ראב	1
9046710183T	קליפס	10
5202342060	מקורי-תומך מגן אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	280780	07/12/23 07:47	10/12/23 15:42			פחחות	46781	תיקון פחחות מגן קדמי שמאל			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		תיקון פחחות מגן קדמי שמאל										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
121		עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח		0								
120		עבודות צבע		0								
122		עבודות חשמל		0								
X		שיפוץ מגן קדמי		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
5212842180		מקורי-כיסוי שמאל למג		1								
7560242160		מקורי-קישוט כנף קד'		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	277166	04/10/23 09:42	05/10/23 13:40			מכונאות	43525	טיפול 45000			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	טיפול 45000											
	חניה 35											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001345	טיפול 45,000 ק"מ		1.2									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.5									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	265276	21/03/23 10:07	26/03/23 07:47			מכונאות	30606	טיפול 30000 + ריקול DCM			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			טיפול 30000 + ריקול DCM									
			חניה 39									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001330			טיפול 30,000 ק"מ		1.3							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.5							
87139YZZ33			מקורי-מסנן מזגן		1							
0882380111			מקורי-נוזל בלמים 0.5		2							
G92DH42010			מקורי-מסנן אויר למצב		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	265277	21/03/23 10:08	26/03/23 07:48			מכונאות	30606	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
XGG79F1			עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס		1.4							
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	255607	25/10/22	31/10/22			פחחות	22151	עבודות פחחות -			true	

									08:53	16:18		
תלונות												
קוד										תאור		כמות
										מס הזמנה 198113		
עבודות												
קוד										תאור		כמות
121										עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח		0
120										עבודות צבע		0
122										עבודות חשמל		0
										טישטוש דלת קדמי ימין		0
										טישטוש כנף אחורי ימין		0
חלפים												
קוד										תאור		כמות
6700342191										מקורי-דלת אח' ימין-ר		1
7507542090										מקורי-קישוט דלת אח'		1
7507742040										מקורי-קישוט דלת אח'		1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 שח	מהות תיקון
	250071	19/07/22 10:05	28/07/22 11:18			מכונאות	15585	טיפול 15,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	1403656	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
B720000000	קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
M022000000	דלקן ליסינג MOBILITY	0
M100000000	מנגנון פרילינג	0
M779000000	חבילת MOBILITY ראב 4 היברדי	0