רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	433847	15/05/26 11:53	15/05/26 11:54			מכונאות	111000	SEL155			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	SEL155	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	433848	15/05/26 11:55	15/05/26 11:58			מכונאות	111000	אבזרי סלקט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אבזרי סלקט	

חלפים

קוד	תאור	כמות
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PW21042013	מקורי-סט שטיחים ראב-	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	460656	12/05/26 08:04	00:00			מכונאות	109509	HHC בוצע ב 04.01.26			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	455168	02/02/26 16:29	02/02/26 16:30			מכונאות	109508	סלקט			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	סלקט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0
SELECT	.מסירה לסלקט	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	455169	02/02/26 16:30	02/02/26 16:30			מכונאות	109508	סלקט			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	סלקט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	454840	28/01/26 11:36	28/01/26 12:11			מכונאות	109507	סלקט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	סלקט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PZWIGOKIT100	מקורי-ערכת טיפול רכב ממותגת	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	453038	29/12/25 16:07	08/01/26 10:58			מכונאות	109506	סלקט מגדלים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	סלקט מגדלים	
	HHC	
	ניקון כללי	
	הצעת מחיר תיקון מגן קדמי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	פחחות + צבע + כיול ראדר קדמי	0

X	שינוע יגאל אלון יפו וחזרה	0
X	בדיקה 155 סלקט	0
X	הכנה למכירה	0
890991	.בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות לHHC-	.3
HHC	15,000 ק"מ או שנה הקודם מבניהם	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
PZWIGOKIT100	מקורי-ערכת טיפול רכב ממותגת	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	453109	29/12/25 17:26	30/12/25 17:26			מכונאות	109506	הכנה למכירה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	הכנה למכירה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	פחחות וצבע מגן קדמי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	321329	19/10/25 10:19	20/10/25 16:46			מכונאות	105344	טיפול 105000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 105000	
	חניה 27	

עבודות

קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
85212YZZCV	מקורי-מגב שמשה	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	311535	29/04/25 10:06	07/05/25 12:23			מכונאות	90206	טיפול 90			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 90	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901289	מקורי-מצת	4
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	301426	17/11/24 10:40	18/11/24 11:32			מכונאות	75036	טיפול 75000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 75000	
	חניה - שורה 2 מול מעש	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	294827	23/07/24 16:08	25/07/24 15:01			פחחות	64133	נזק מראה צד ימין			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נזק מראה צד ימין	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	החלפת מראה ימין	0
120	צבע לכיסוי מראה	0
120	רפדות	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
123	מראה חיצוני ימין +כיסוי מושלם (פירוק)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	294828	23/07/24 16:20	24/07/24 10:29			מכונאות	64133	בד רעשים בנסיעה מהחלק האחורי			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בד רעשים בנסיעה מהחלק האחורי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	בוצע נסיעת מבחן לא נשמעו רעשים	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	291174	27/05/24 09:45	28/05/24 10:49			מכונאות	60336	טיפול 60			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	חונה בחולות שורה 2	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	291175	27/05/24 09:46	28/05/24 10:49			מכונאות	60336	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	281450	18/12/23 15:43	24/12/23 14:48			פחחות	47175	תיקון תאונה חלק אחורי ימין דלת+דופן אח			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה חלק אחורי ימין דלת+דופן אח	
	ימין	

עבודות

קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	טישטוש כנף אחורי ימין	0
X	טישטוש דלת קדמי ימין	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
7507742040	מקורי-קישוט דלת אח'	1
7507542090	מקורי-קישוט דלת אח'	1
6700342191	מקורי-דלת אח' ימין-ר	1
7585042031	מקורי-קישוט סף ימין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	280668	05/12/23 10:05	05/12/23 15:16			מכונאות	45107	טיפול 45000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000	
	חניה 7	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	270950	25/06/23 10:17	27/06/23 13:28			מכונאות	30563	טיפול 30			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
171021	מסנן אויר פ+ה	.3

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	260921	17/01/23 12:08	25/01/23 09:14			מכונאות	15212	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9

חלפים

קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	27/07/22 08:00	27/07/22 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
M023000000	פזומט ליסינג MOBILITY	0
M779000000	חבילת MOBILITY ראב 4 היברידי	0