

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	453038	29/12/25 16:07	08/01/26 10:58			מכונאות	109506	סלקט מגדלים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט מגדלים	
	HHC	
	ניקון כללי	
	הצעת מחיר תיקון מגן קדמי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פחחות + צבע + כיול ראדר קדמי	0
X	שינוע יגאל אלון יפו וחזרה	0
X	בדיקה 155 סלקט	0
X	הכנה למכירה	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	.3
HHC	15,000 ק"מ או שנה הקודם מבניהם	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PZWIGOKIT100	מקורי-ערכת טיפול רכב ממותגת	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	453109	29/12/25 17:26	30/12/25 17:26			מכונאות	109506	הכנה למכירה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הכנה למכירה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פחחות וצבע מגן קדמי	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	321329	19/10/25 10:19	20/10/25 16:46			מכונאות	105344	טיפול 105000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105000	
	חניה 27	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
85212YZZCV	מקורי-מגב שמשה	1
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	311535	29/04/25 10:06	07/05/25 12:23			מכונאות	90206	טיפול 90			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901289	מקורי-מצת	4
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	301426	17/11/24 10:40	18/11/24 11:32			מכונאות	75036	טיפול 75000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75000	
	חניה - שורה 2 מול מעש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	294827	23/07/24 16:08	25/07/24 15:01			פחחות	64133	נזק מראה צד ימין			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזק מראה צד ימין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	החלפת מראה ימין	0
120	צבע לכיסוי מראה	0
120	רפדות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
123	מראה חיצוני ימין +כיסוי מושלם (פירוק)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	294828	23/07/24 16:20	24/07/24 10:29			מכונאות	64133	בד רעשים בנסיעה מהחלק האחורי			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד רעשים בנסיעה מהחלק האחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע נסיעת מבחן לא נשמעו רעשים	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	291174	27/05/24 09:45	28/05/24 10:49			מכונאות	60336	טיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	חונה בחולות שורה 2	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	291175	27/05/24 09:46	28/05/24 10:49			מכונאות	60336	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	281450	18/12/23 15:43	24/12/23 14:48			פחחות	47175	תיקון תאונה חלק אחורי ימין דלת+דופן אח			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות

