

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	336218	11/06/26 13:16	17/06/26 15:15			מכונאות	124910	טיפול 120.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 120.000	
	אבזרי סלקט	
	בדיקות 1555	
	מסגרות דנאל	
	ביטוח סוללה HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
088238011	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1
AV85222YZZBCT	מגב קדמי 26"	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	336601	11/06/26 15:12	17/06/26 15:16			מכונאות	124910	אבזרי סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אבזרי סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21016000	מקורי-סט שטיחי לבד קורולה קרוס	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	336602	11/06/26 15:12	23/06/26 08:20			מכונאות	124910	ביטוח סוללה HHC במסגרת סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ביטוח סוללה HHC במסגרת סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
89099	HHC	0
890992	בדיקת סוללה היברידיית HHC-ל רכב סלקט	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	327051	15/01/26 10:37	15/01/26 12:13			מכונאות	111732	מוזמן לטיפול תקופתי 105,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי 105,000	
	חניה - 9	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	323027	13/11/25 15:01	13/11/25 15:02			מכונאות	106786	העברת סטט			true	

תלונות												
קוד											תאור	
כמות											העברת טסט	
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	316520	23/07/25 09:07	23/07/25 16:22			מכונאות	96623	טיפול 90000			true	

תלונות											
קוד											תאור
כמות											העברת טסט
											טיפול 90000
											החלפת צמיגים דגלופ באישור מורן
											בדיקה לפני סיום אחריות
											חניה 2

עבודות											
קוד											תאור
כמות											העברת טסט
											טיפול 90,000 ק"מ
											1.4

חלפים											
קוד											תאור
כמות											העברת טסט
											מקורי-מסנן שמן
											מקורי-אטם פקק ריקון
											מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
											מקורי-נזל בלמים 0.5
											מקורי-מצת
											מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי
											מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR
											מסנן אויר חליפי קורולה/CHR
											צמיג CHR

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	311114	22/04/25 15:01	22/04/25 15:28			מכונאות	86892	החלפת מגבים			true	

תלונות											
קוד											תאור
כמות											העברת טסט
											החלפת מגבים
											חניה 5

חלפים											
קוד											תאור
כמות											העברת טסט
											מגב קדמי 26"
											מגב שטוח 16

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	307669	24/02/25 10:08	25/02/25 10:09			מכונאות	81442	טיפול 75,000			true	

תלונות											
קוד											תאור
כמות											העברת טסט
											טיפול 75,000
											עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה
											חניה 7

עבודות											
קוד											תאור
כמות											העברת טסט
											טיפול 75,000 ק"מ
											1.2

חלפים											
קוד											תאור
כמות											העברת טסט
											מקורי-מסנן שמן
											מקורי-אטם פקק ריקון
											מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
											מקורי-אטם למסנן דלק
											מקורי-מסנן דלק
											מסנן אויר חליפי קורולה/CHR
											מגב שטוח 14 חליפי
											מגב שטוח 28 חליפי

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	307743	24/02/25 10:07	26/02/25 16:47			מכונאות	81442	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות											
קוד											תאור
כמות											העברת טסט
											עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה

עבודות											
קוד											תאור
כמות											העברת טסט
											עדכון תוכנה למצלמת TSS
											.8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	296071	13/08/24 09:51	13/08/24 12:25			מכונאות	63372	טיפול 60000			true	

תלונות											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000	
	חניה 1	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	274171	14/08/23 09:51	14/08/23 11:15			מכונאות	29742	מוזמן לטיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	טיפול 30000	
	חניה 3	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	272532	20/07/23 08:36	23/07/23 14:09			מכונאות	26598	עדכון מצלמת (TSS (9:00			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון מצלמת (TSS (9:00	
	הקפצה בבקשה להודש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG95B1	לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS	.8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	265564	26/03/23 09:59	26/03/23 15:27			מכונאות	15429	מוזמן לטיפול + שינוע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול + שינוע	
	טיפול 15000 + בד תאורה בתא מטען לא נדלקת	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	חניה 2	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-5W30 PFE TGMO	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	265566	26/03/23 10:01	28/03/23 08:13			מכונאות	15429	מוזמן לטיפול + שינוע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול + שינוע	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות

.6										XGG80B1		
מהות תיקון	מעל 50 ₪	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			מסירת רכב ללקוח	1	מכונאות			21/11/22 13:35	15/11/22 07:34	256819	
עבודות												
קוד תאור												
0 מסירת רכב ללקוח MESIRA												
0 אקטיביצייה לחלונות LB												
0 התקנת מסגרת ללוחית רישוי MI												
0 בד' לחץ אוויר בצמיגים LA												
0 חיישני רוורס												
0 איתוראן												
0												
חלפים												
קוד תאור												
1 כמות חיישני רוורס צג AV1402PL												

מהות תיקון	מעל 50 ₪	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
									09/11/22 08:00	09/11/22 08:00	0	
חלפים												
קוד תאור												
0 טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי C027000000												
0 סט קישוט סף קדמי ואחורי U963000000												
0 קישוט סף לתא מטען U964000000												