

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 464634 | 14/07/26<br>15:50 | 00:00   |         |           | מכונאות | 97413  | הכנה לסלקט   |            |        | false    |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקן |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------|------------|--------|----------|-----------|
|      | 458314 | 30/03/26<br>10:50 | 03/04/26<br>11:33 |         |           | מכונאות | 88054  | עדכון תוכנה ללוח שעונים |            |        | true     |           |

|          |                         |      |
|----------|-------------------------|------|
| תלונות   |                         |      |
| קוד      | תאור                    | כמות |
|          | עדכון תוכנה ללוח שעונים |      |
| עבודות   |                         |      |
| קוד      | תאור                    | כמות |
| 5GG31A81 | עדכון תוכנה             | 1.7  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 458315 | 30/03/26<br>10:51 | 31/03/26<br>10:56 |         |           | מכונאות | 88054  | טיפול 60     |            |        | true     |            |

| תלונות |                                         |      |
|--------|-----------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                    | כמות |
|        | טיפול 60                                |      |
| עבודות |                                         |      |
| קוד    | תאור                                    | כמות |
| 001360 | טיפול 60.000 ק"מ                        | 1    |
| 890988 | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | 1.   |

| חלפים        |                      |      |
|--------------|----------------------|------|
| קוד          | תאור                 | כמות |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE  | 4.2  |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון  | 1    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן       | 1    |
| 87139YZZ34   | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1    |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1    |
| AV122934     | מסיר פיח מע' דלק-פז  | 1    |
| AVHE         | חומרי עזר            | 1    |
| 0880880132   | מקורי-נוזל שמשות     | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 448203 | 21/09/25<br>07:49 | 21/09/25<br>15:26 |         |           | מכונאות | 71302  | טיפול+45 טסט |            |        | true     |            |

| תלונות |                              |      |
|--------|------------------------------|------|
| קוד    | תאור                         | כמות |
|        | טיפול 45+סטט                 |      |
| עבודות |                              |      |
| קוד    | תאור                         | כמות |
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ             | 9.   |
| TST    | העברת סטט לרכב               | 0    |
| 666    | בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין | 0    |
| 555    | מילוי נזול שמשות ללא תשלום   | 0    |
| X      | הנחות מיוחדות אישור תומר     | 0    |

| חלפים        |                      |
|--------------|----------------------|
| קוד          | תאור                 |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE  |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון  |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן       |
| 87139YZZ34   | מקורי-מסנן מזגן משופ |
| AV122934     | מסיר פיח מע' דלק-פז  |
| AVHE         | חומרי עזר            |
| 0880880132   | מקורי-נוזל שמשות     |
| 178010M040   | מקורי-מסנן אוויר     |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 448204 | 21/09/25<br>07:56 | 28/09/25<br>17:04 |         |           | מכונאות | 71302  | בד' מצבר     |            |        | false      |            |

|        |                  |      |
|--------|------------------|------|
| תלונות |                  |      |
| קוד    | תאור             | כמות |
|        | בד' מצבר         |      |
| עבודות |                  |      |
| קוד    | תאור             | כמות |
| X      | לא בוצע בד' מצבר | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 445407 | 01/08/25<br>00:20 | 02/08/25<br>21:24 |         |           | מכונאות | 68169  | עדכון תוכנה למצלמת TSS |            |        | true       |            |

|        |  |
|--------|--|
| תלונות |  |
|--------|--|

| תלונות     |  |  |                                         |  |  |      |  |  |        |  |  |
|------------|--|--|-----------------------------------------|--|--|------|--|--|--------|--|--|
| קוד        |  |  | תאור                                    |  |  | כמות |  |  | תלונות |  |  |
|            |  |  | פחחות/שיר-דב"ש                          |  |  |      |  |  |        |  |  |
|            |  |  | מוקד אחורי                              |  |  |      |  |  |        |  |  |
|            |  |  | שמאי-עמוס זורבסקי                       |  |  |      |  |  |        |  |  |
|            |  |  | רכב בחליפי                              |  |  |      |  |  |        |  |  |
| עבודות     |  |  |                                         |  |  |      |  |  |        |  |  |
| קוד        |  |  | תאור                                    |  |  | כמות |  |  | עבודות |  |  |
| X          |  |  | מוקד נזק-אחורי                          |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | מבוטח-אביגיל אילוז                      |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | שמאי-עמוס זורבסקי                       |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | מבוטח שיר-הסדר                          |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | מספר תביעה 2127960                      |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | ת.נזק 26/06/25                          |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | חליפי 56140103 מ26/06/25 עד 06/07/25    |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | החלפת מגן אחורי חיצוני+פנימי+דלת מטען   |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | +ישור פח אחורי+ישור ריצפת מטען          |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | ריפוד                                   |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | זיפות ואיטום פח אחורי                   |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | צביעת מגן אחורי+דלת מטען+פח אחורי+פס    |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | קישוט למגן אחורי+פס קישוט לדלת מטען     |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | חשמל                                    |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | תיקון צמה חשמלית לחיישנים כולל שיחזור   |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | צמה                                     |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | החלפת חיישן רוורס כולל תיכנות חיישנים   |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | בדיקת כיול רדארים אחוריים               |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | ה.עצמית 815 ש"ח                         |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X          |  |  | שולם בקבלה 133958                       |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| חלפים      |  |  |                                         |  |  |      |  |  |        |  |  |
| קוד        |  |  | תאור                                    |  |  | כמות |  |  | חלפים  |  |  |
| 5215916927 |  |  | מקורי-מגן אחורי-קורולה קרוס במחיר משומש |  |  | 1    |  |  |        |  |  |
| 5202347070 |  |  | מקורי-תומך מגן אחורי                    |  |  | 1    |  |  |        |  |  |
| 6700516490 |  |  | מקורי-דלת מטען-קורולה קרוס במחיר משומש  |  |  | 1    |  |  |        |  |  |
| 7544516120 |  |  | מקורי-סמל אחורי                         |  |  | 1    |  |  |        |  |  |
| 7544216570 |  |  | מקורי-סמל אחורי                         |  |  | 1    |  |  |        |  |  |
| 5216216040 |  |  | מקורי-כיסוי וו גרירה מגן אח'            |  |  | 1    |  |  |        |  |  |
| 5216316900 |  |  | מקורי-כיסוי במגן אח' ימין               |  |  | 1    |  |  |        |  |  |
| 5215116903 |  |  | מקורי-תומך מגן-קורולה קרוס במחיר משומש  |  |  | 1    |  |  |        |  |  |
| 8192016030 |  |  | מקורי-רפלקטור אחורי שמאל במחיר משומש    |  |  | 1    |  |  |        |  |  |
| AVHE1      |  |  | חומרי עזר                               |  |  | 1    |  |  |        |  |  |
| 9093       |  |  | קליפס לפגוש קד'+אח'                     |  |  | 15   |  |  |        |  |  |
| 8156116700 |  |  | מקורי-עדשה אחורית שמאל-קורולה מ.משומש   |  |  | 1    |  |  |        |  |  |
| 15         |  |  | משומש-חיישן חניה                        |  |  | 1    |  |  |        |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 442202 | 27/05/25 11:31 | 27/05/25 12:13 |         |           | פחחות | 60907  | בדיקת חיישנים |            |        | false      |            |

| תלונות |  |  |                    |  |  |      |  |  |        |  |  |
|--------|--|--|--------------------|--|--|------|--|--|--------|--|--|
| קוד    |  |  | תאור               |  |  | כמות |  |  | תלונות |  |  |
|        |  |  | בדיקת חיישנים      |  |  |      |  |  |        |  |  |
| עבודות |  |  |                    |  |  |      |  |  |        |  |  |
| קוד    |  |  | תאור               |  |  | כמות |  |  | עבודות |  |  |
| X      |  |  | סידור חיישני רוורס |  |  | 0    |  |  |        |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 429341 | 01/09/24 10:55 | 03/09/24 07:19 |         |           | מכונאות | 30057  | התקנת מגיני רוח |            |        | true       |            |

| תלונות       |  |  |                                          |  |  |      |  |  |        |  |  |
|--------------|--|--|------------------------------------------|--|--|------|--|--|--------|--|--|
| קוד          |  |  | תאור                                     |  |  | כמות |  |  | תלונות |  |  |
|              |  |  | התקנת מגיני רוח                          |  |  |      |  |  |        |  |  |
|              |  |  | + התקנת פסי קישוט לדלתות                 |  |  |      |  |  |        |  |  |
| עבודות       |  |  |                                          |  |  |      |  |  |        |  |  |
| קוד          |  |  | תאור                                     |  |  | כמות |  |  | עבודות |  |  |
| X            |  |  | בוצע התקנת מגיני רוח                     |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| X            |  |  | פסי קישוט נמסרו לצחי להתקנה              |  |  | 0    |  |  |        |  |  |
| חלפים        |  |  |                                          |  |  |      |  |  |        |  |  |
| קוד          |  |  | תאור                                     |  |  | כמות |  |  | חלפים  |  |  |
| AVT181       |  |  | מגיני רוח קורולה קרוס                    |  |  | 1    |  |  |        |  |  |
| PZ415E285100 |  |  | מקורי-סט מגני דלתות שחורים קורולה קרוס B |  |  | 1    |  |  |        |  |  |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                       | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|--------|-------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 429227 | 29/08/24 09:01                | 29/08/24 14:05 |         |           | מכונאות | 30056  | הכנה לסלקט   |            |        | true       |            |
| תלונות     |        |                               |                |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד        |        | תאור                          |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |            |            |
|            |        | הכנה לסלקט                    |                |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| עבודות     |        |                               |                |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד        |        | תאור                          |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |            |            |
| SEL155     |        | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות |                | 0       |           |         |        |              |            |        |            |            |
| SELECT     |        | מסירה לסלקט                   |                | 0       |           |         |        |              |            |        |            |            |
| חלפים      |        |                               |                |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד        |        | תאור                          |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 87139YZZ34 |        | מקורי-מסנן מזגן משופ          |                | 1       |           |         |        |              |            |        |            |            |
| AVCR2032   |        | סוללה לשלט CR2032             |                | 2       |           |         |        |              |            |        |            |            |
| Z56        |        | נוזל שמשות                    |                | 2       |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 85222YZZTJ |        | מקורי-מגב קדמי שמאל 650       |                | 1       |           |         |        |              |            |        |            |            |
| 85212YZZTB |        | מקורי-מגב קדמי ימין 400 מ"מ   |                | 1       |           |         |        |              |            |        |            |            |

| מוסך         | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית                                 | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|--------------|--------|----------------|----------------|-----------------------------------------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|              | 429256 | 29/08/24 14:00 | 29/08/24 14:04 |                                         |           | מכונאות | 30056  | אביזרים      |            |        | true     |            |
| תלונות       |        |                |                |                                         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |        |                |                | תאור                                    |           | כמות    |        |              |            |        |          |            |
|              |        |                |                | אביזרים                                 |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות       |        |                |                |                                         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |        |                |                | תאור                                    |           | כמות    |        |              |            |        |          |            |
| SELACC200    |        |                |                | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו |           | 0       |        |              |            |        |          |            |
| חלפים        |        |                |                |                                         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד          |        |                |                | תאור                                    |           | כמות    |        |              |            |        |          |            |
| PW02200056   |        |                |                | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  |           | 1       |        |              |            |        |          |            |
| 42606F4911   |        |                |                | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                  |           | 1       |        |              |            |        |          |            |
| PZWIGOKIT100 |        |                |                | מקורי-ערכת טיפול רכב                    |           | 1       |        |              |            |        |          |            |

| מוסך         | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה              | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------------|--------|----------------|----------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|              | 421926 | 29/03/24 09:35 | 31/03/24 07:31       |         |           | מכונאות | 30056  | 30           |            |        | true       |            |
| תלונות       |        |                |                      |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד          |        |                | תאור                 |         | כמות      |         |        |              |            |        |            |            |
|              |        |                | 30                   |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| עבודות       |        |                |                      |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד          |        |                | תאור                 |         | כמות      |         |        |              |            |        |            |            |
| 001330       |        |                | טיפול 30,000 ק"מ     |         | 1.1       |         |        |              |            |        |            |            |
| חלפים        |        |                |                      |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד          |        |                | תאור                 |         | כמות      |         |        |              |            |        |            |            |
| 08880838531L |        |                | מקורי-TGMO 5W30 PFE  |         | 4.2       |         |        |              |            |        |            |            |
| 9008043037   |        |                | מקורי-אטם פקק ריקון  |         | 1         |         |        |              |            |        |            |            |
| 90915YZZM3   |        |                | מקורי-מסנן שמן       |         | 1         |         |        |              |            |        |            |            |
| 87139YZZ34   |        |                | מקורי-מסנן מזגן משופ |         | 1         |         |        |              |            |        |            |            |
| 0882380111   |        |                | מקורי-נוזל בלמים 0.5 |         | 1         |         |        |              |            |        |            |            |
| AVHE         |        |                | חומרי עזר            |         | 1         |         |        |              |            |        |            |            |
| Z56          |        |                | נוזל שמשות           |         | 1         |         |        |              |            |        |            |            |

| מוסך    | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית                                  | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|---------|--------|----------------|----------------|------------------------------------------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|         | 421927 | 29/03/24 09:36 | 29/03/24 11:32 |                                          |           | מכונאות | 30056  | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM |            |        | true       |            |
| תלונות  |        |                |                |                                          |           |         |        |                             |            |        |            |            |
| קוד     |        |                |                | תאור                                     |           | כמות    |        |                             |            |        |            |            |
|         |        |                |                | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM              |           |         |        |                             |            |        |            |            |
| עבודות  |        |                |                |                                          |           |         |        |                             |            |        |            |            |
| קוד     |        |                |                | תאור                                     |           | כמות    |        |                             |            |        |            |            |
| XGG80B1 |        |                |                | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס (עם Dealer O |           | .6      |        |                             |            |        |            |            |

| מוסך    | כרטיס  | ת.כניסה                             | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|---------|--------|-------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|         | 421928 | 29/03/24 09:37                      | 29/03/24 11:34 |         |           | מכונאות | 30056  | עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה) |            |        | true       |            |
| תלונות  |        |                                     |                |         |           |         |        |                                     |            |        |            |            |
| קוד     |        | תאור                                |                | כמות    |           |         |        |                                     |            |        |            |            |
|         |        | עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה) |                |         |           |         |        |                                     |            |        |            |            |
| עבודות  |        |                                     |                |         |           |         |        |                                     |            |        |            |            |
| קוד     |        | תאור                                |                | כמות    |           |         |        |                                     |            |        |            |            |
| XGG95B1 |        | לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS   |                | .8      |           |         |        |                                     |            |        |            |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 408444 | 30/06/23 08:58 | 30/06/23 10:38 |         |           | מכונאות | 15406  | טיפול 15     |            |        | true       |            |

| תלונות       |                     |      |
|--------------|---------------------|------|
| קוד          | תאור                | כמות |
|              | טיפול 15            |      |
| עבודות       |                     |      |
| קוד          | תאור                | כמות |
| 001315       | טיפול 15,000 ק"מ    | 7.   |
| חלפים        |                     |      |
| קוד          | תאור                | כמות |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.2  |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון | 1    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן      | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 403053 | 19/03/23 07:22 | 19/03/23 10:53 |         |           | מכונאות | 8983   | בדיקת חיישנים קדימה |            |        | false    |            |

| תלונות |                     |      |
|--------|---------------------|------|
| קוד    | תאור                | כמות |
|        | בדיקת חיישנים קדימה |      |
| עבודות |                     |      |
| קוד    | תאור                | כמות |
| X      | סודר נמצא תקין      | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|---------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 400156 | 25/01/23 18:39 | 09/02/23 14:54 |         |           | פחחות | 4501   | מוקד קד' מנורה הסדר |            |        | true     |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | מוקד קד' מנורה הסדר                     |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| X          | מוקד נזק-קדמי ימין                      | 0    |
| X          | מבוטח-בורג שלמה                         | 0    |
| X          | שמאי-שלמה פילאס                         | 0    |
| X          | מבוטח מנורה-הסדר                        | 0    |
| X          | מספר תביעה 225442251673                 | 0    |
| X          | המבוטח פטור מה.עצמית לפי ההסדר          | 0    |
| X          | ת.נזק 27/12/22                          | 0    |
| X          | החלפת מגן קדמי+מכסה מנוע+כנף קדמית ימין | 0    |
| X          | +ישור פח חזית ימין                      | 0    |
| X          | צביעת מגן קדמי+מכסה מנוע+כנף קדמית ימין | 0    |
| X          | חשמל                                    | 0    |
| X          | מר"מ 399489-22-210                      | 0    |
| X          | בדיקת כיול רדאר                         | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 5212916903 | מקורי-מגן קדמי -קורולה קרוס             | 1    |
| 5211116902 | מקורי-מגן קדמי - קורולה קרוס            | 1    |
| 5211416020 | מקורי-תושבת מספר                        | 1    |
| 5310016020 | מקורי-גריל קדמי-קורולה קרוס             | 1    |
| 9097502161 | מקורי-סמל קדמי                          | 1    |
| 5380116470 | מקורי-כנף קדמית ימין-קורולה קר          | 1    |
| 5330116170 | מקורי-מכסה מנוע-קורולה קרוס             | 1    |
| 9093       | קליפס לפגוש קד'+'אח'                    | 10   |
| 5211216901 | מקורי-קצה מגן קדמי ימין-קורולה          | 1    |
| 8111016840 | מקורי-פנס ראשי ימין-קורולה קרו          | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|-----------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 329785 | 10/01/23 13:55 | 24/01/23 16:41 |         |           | פחחות | 4501   | יפתח כרטיס בנשר |            |        | true     |            |

| עבודות |                 |      |
|--------|-----------------|------|
| קוד    | תאור            | כמות |
|        | יפתח כרטיס בנשר | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 325577 | 25/10/22 17:46 | 27/10/22 16:07 |         |           | מכונאות | 1      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true     |            |

| עבודות |                 |      |
|--------|-----------------|------|
| קוד    | תאור            | כמות |
| 001300 | מסירת רכב ללקוח | 0    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 0     | 28/09/22 08:00 | 28/09/22 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |          |            |

| חלפים      |                                                   |      |
|------------|---------------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                              | כמות |
| PW21016000 | סט שטיחי לבד קורולה קרוס                          | 0    |
| PW24116003 | משטח הגנה לתא מטען לרכב עם ערכת ניפוח קורולה קרוס | 0    |

|   |                                |            |
|---|--------------------------------|------------|
| 0 | מגני דלתות שחורים לקורולה קרוס | U209000000 |
| 0 | מגן מושב אחורי                 | U961000000 |