רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	381859	22/11/26 08:52	00:00			מכונאות	79334	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	381860	22/11/26 08:53	00:00			מכונאות	79334	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	381862	22/11/26 08:54	22/11/26 08:55			מכונאות	79334	155 בדיקות			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	380572	01/11/26 07:22	01/11/26 12:59			מכונאות	77938	טיפול 75			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
	שטיפה	
	089434371	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2
Zשטיפה	שטיפה חיצונית במסגרת טיפול	0
11199	אין אישור לקוח 4ל צמיגים+פרונט	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
AV140	חומרי עזר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH02040	מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי	1
80X	מסיר פיח 80X PAZ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	371592	29/05/26 07:51	31/05/26 09:16			מכונאות	68968	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
5GG31A81	עדכון תוכנה	1.7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	365703	13/02/26 08:57	13/02/26 11:18			מכונאות	62767	טיפול 60			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	

עבודות

קוד	תאור	כמות
NOWAR	.לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.5

חלפים

קוד	תאור	כמות
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
AV140	חומרי עזר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2

178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1
80X	מסיר פיח 80X PAZ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	358676	21/10/25 07:50	21/10/25 15:34			מכונאות	55573	מוזמן למולטימדיה נעולה			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן למולטימדיה נעולה	
	לאחר שלקוח היה בחו"ל 3 חודשים	
	הניע עם הרכב ומולטימדיה היתה נעולה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
11199	בוצעה פתיחת מערכת מולטימדיה עי	0
11199	מכשיר אבחון	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	349710	23/04/25 07:33	23/04/25 10:25			מכונאות	46827	טיפול 45			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	לקוח החליף מצבר בחוץ - לאחר מכן ברגע	
	שמתקרב לרכב לא פותח את הדלתות רק את דלת	
	נהג .	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
11199	סידור הגדרות לפתיחה דלתות	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע 5W30 PAZ TEC C2/C3	4.2
AV140	חומרי עזר	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH12060H	מסנן אוויר היברידי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	349711	23/04/25 07:33	23/04/25 11:02			מכונאות	46827	24SD-055-1			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	
	24SD-055-1	

עבודות

קוד	תאור	כמות
ZGG47A1	עדכון תוכנה למצלמת TSS	.8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	334846	26/06/24 08:26	26/06/24 10:37			מכונאות	30008	טיפול 30			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
11199	הח מסנן אויר	.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.2
AV140	חומרי עזר	1
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
80X	מסיר פיח 80X PAZ	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	321925	02/10/23 08:52	02/10/23 11:21			מכונאות	15332	טיפול 15000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
	לקוח מתלונן על ניתוקים במולטימדיה	
	לאחר עדכון תוכנה (קאר פליי אלחוטי מתנתק)	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
NOWAR	.לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
11199	לאחר שיחה עם הלקוח יש לעבוד עם נייד	0
11199	אחר ללבדיקה	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
80X	מסיר פיח 80X PAZ	1
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצב	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
AV140	חומרי עזר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	320357	28/08/23 07:35	28/08/23 11:25			מכונאות	13252	מוזמן לריקול לרכב			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS	
	23SD-016	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG95B1	לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS	.8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	320358	28/08/23 07:39	28/08/23 09:26			מכונאות	13252	הרכבת אומים ללגלים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	הרכבת אומים ללגלים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
11199	הרכבת אומים לגלגלים	.2
NOWAR	.לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
PZ4139968300	מקורי-סט ברגים לנעילת גלגלים ק	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	19/12/22 08:00	19/12/22 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
BB37000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C193000000	דמי טיפול שעבוד	0
PW24116003	משטח הגנה לתא מטען לרכב עם ערכת ניפוח קורולה קרוס	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	307686	13/12/22 15:06	25/12/22 08:28			מכונאות	6	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG80B1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	307877	13/12/22 15:06	19/12/22 13:24			מכונאות	6	.מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0
חלפים		
קוד	**תאור**	**כמות**
	כספת אלומניום-שגיא מערכות	1