

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 426607 | 15/09/25<br>11:23 | 15/09/25<br>11:23 |         |           | מכונאות | 85401  | SEL155       |            |        | false      |            |

|        |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| תלונות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | SEL155                        |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 426608 | 15/09/25<br>11:24 | 15/09/25<br>11:26 |         |           | מכונאות | 85401  | אבזרי סלקט   |            |        | true     |            |

|           |                                         |      |
|-----------|-----------------------------------------|------|
| תלונות    |                                         |      |
| קוד       | תאור                                    | כמות |
|           | אבזרי סלקט                              |      |
| עבודות    |                                         |      |
| קוד       | תאור                                    | כמות |
| SELACC200 | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |

| חלפים      |                                |      |
|------------|--------------------------------|------|
| קוד        | תאור                           | כמות |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה         | 1    |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר         | 1    |
| PW21016000 | מקורי-סט שטיחי לבד קורולה קרוס | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 75180 | 23/04/25<br>09:41 | 27/04/25<br>07:21 |         |           | מכונאות | 73676  | טיפול 60,000 |            |        | true     |            |

| תלויות |                      |      |
|--------|----------------------|------|
| קוד    | תאור                 | כמות |
|        | טיפול 60,000         |      |
|        | מזגן לא מקרר / שינוע |      |

| עבודות  |                  |      |
|---------|------------------|------|
| קוד     | תאור             | כמות |
| 001360  | טיפול 60.000 ק"מ | 1    |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור  | .6   |

| חלפים      |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר             | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 74257 | 12/03/25<br>09:00 | 13/03/25<br>09:22 |         |           | מכונאות | 68888  | טסט / בדיקת צמיגים |            |        | true       |            |

|        |                   |      |
|--------|-------------------|------|
| תלונות |                   |      |
| קוד    | תאור              | כמות |
|        | טט / בדיקת צמיגים |      |
| עבודות |                   |      |

| קוד        | תאור                       | כמות |
|------------|----------------------------|------|
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור            | .6   |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב במזין         | .46  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנה | .46  |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 74258 | 12/03/25<br>09:00 | 12/03/25<br>11:24 |         |           | מכונאות | 68888  | עדכון תוכנה<br>למצלמת TSS<br>לאחר מסירה |            |        | true     |            |

|        |                                   |      |
|--------|-----------------------------------|------|
| תלונות |                                   |      |
| קוד    | תאור                              | כמות |
|        | עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה |      |
| עבודות |                                   |      |

| קוד     | תאור                   | כמות |
|---------|------------------------|------|
| ZGG47A1 | עדכון תוכנה למצלמת TSS | .8   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 321908 | 18/12/24<br>09:51 | 22/12/24<br>15:03 |         |           | פחחות | 60222  | הגיע בגרר    |            |        | true       |            |

| תלויות |                         |      |
|--------|-------------------------|------|
| קוד    | תאור                    | כמות |
|        | הגיע בגרר               |      |
|        | תיקון לפי שמאות / נרקיס |      |

| עבודות     |                     |      |
|------------|---------------------|------|
| קוד        | תאור                | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ    | .7   |
| SHINUA2    | שינוע הליך-חזור     | .62  |
| חלפים      |                     |      |
| קוד        | תאור                | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן      | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע W305 | 4.2  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1    |

| חלפים      |                                                            |      |
|------------|------------------------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                                       | כמות |
| BB37000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט              | 0    |
| M023000000 | פזומט ליסינג MOBILITY                                      | 0    |
| M707000000 | MOBILITY איתוראן שגרות                                     | 0    |
| U963000000 | סט קישוט סף קדמי ואחורי                                    | 0    |
| U964000000 | קישוט סף לתא מטען                                          | 0    |
| U985000000 | Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה | 0    |