

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	412329	23/03/26 12:35	00:00			מכונאות	66000	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	412332	23/03/26 12:39	00:00			מכונאות	66000	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	867532	25/02/26 10:50	03/03/26 09:41			מכונאות	65702	טיפול 60,000 לפי הצעה + שטיפה			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 60,000 לפי הצעה + שטיפה יש לאפס נורת החלפת שמן בסיום מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב
עבודות	
קוד	תאור
001360	טיפול 60.000 ק"מ
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
G92DH12060	מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי
85222YZZTH	מקורי-מגב קדמי שמאל
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	867533	25/02/26 10:51	26/02/26 09:23			מכונאות	65702	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים
עבודות	
קוד	תאור
5GG31A81	עדכון תוכנה

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	533914	02/11/25 11:19	03/11/25 12:27			מכונאות	59562	טסט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טסט
עבודות	
קוד	תאור
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	77313	24/07/25 12:43	10/08/25 08:46			פחחות	54768	מבוטח מוביליטי תביעה עצמי			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מבוטח מוביליטי תביעה עצמי מוקד שמאל שמאי אייל נרקיס
עבודות	
קוד	תאור
X	מבוטח מוביליטי תביעה עצמית
X	מוקד שמאל
X	שמאי אייל נרקיס
X	תאריך אירוע 06/07/25
X10	ישור דלת קדמי שמאל
X20	צביעת דלת + 2 טשטושים + ראי
X10	רפדות
חלפים	

קוד	תאור	כמות
8794016A60	מקורי-מראה חיצונית שמאל-קורולה	1
8794528100B2	מקורי-כיסוי מראה שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	77389	24/07/25 13:18	29/07/25 08:07			מכונאות	54768	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
ZGG47A1	עדכון תוכנה למצלמת TSS	8										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	325644	08/05/25 08:39	11/05/25 14:00			מכונאות	50652	מוזמן לטיפול 45			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	מוזמן לטיפול 45											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001345	טיפול 45,000 ק"מ	9										

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	833530	18/09/24 11:19	22/09/24 11:45			מכונאות	34127	טיפול 30,000 לפי הצעה + שטיפה			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 30,000 לפי הצעה + שטיפה יש לאפס נורת החלפת שמן בסיום מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב חנייה 4											

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1										

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										
G92DH12060	מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	833679	18/09/24 08:50	22/09/24 08:50			מכונאות	34127	שטיפה			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	שטיפה											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001112	שטיפת רכב חיצונית	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	835574	18/09/24 15:40	28/10/24 15:40			מכונאות	34127	שטיפה			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	שטיפה											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001112	שטיפת רכב חיצונית	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	288574	10/04/24 10:37	11/04/24 08:59			מכונאות	18832	שינוע-טיפול 15.000			true	

תלונות												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

קוד	תאור	כמות
	שינוע-טיפול 15.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	323017	31/10/23 09:19	31/10/23 11:01			מכונאות	6	רכב חדש			false	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	רכב חדש											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
MESIRA	מסירת רכב ללקוח/טיפול	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	29/10/23 08:00	29/10/23 08:00									

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0										
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0										
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0										
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0										
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0										
PW21016006	סט שטיחי גומי קורולה קרוס	0										
PW24116003	משטח הגנה לתא מטען לרכב עם ערכת ניפוח קורולה קרוס	0										
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0										
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0										