

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	183632	26/07/26 09:01	00:00			מכונאות	99740	רכב למכירה סלקט 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	549470	15/04/26 09:56	29/04/26 12:13			מכונאות	99482	מוזמן לטסט + שינוע (קאייד-)			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטסט + שינוע (קא"יד-	
	יוניו/0507976966/טסט + שינוע - קא"יד-	
	יוניו/74237803/צביה ויצחק 18, חיפה,	
	ישראל/99200)	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.68
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	.41
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.41

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	746776	09/02/26 08:04	10/02/26 10:21			מכונאות	92374	שינוע + טיפול 90			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע +טיפול 90	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.4
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.68

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	2
9091901298	מקורי-מצת	4
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	746809	09/02/26 10:11	09/02/26 13:59			מכונאות	92374	25SD-063			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	25SD-063	
	עדכון תוכנה ללוח שעונים	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG31A81	עדכון תוכנה	1.7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	740510	03/11/25 16:06	06/11/25 08:05			פחחות	79322	פוליסה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
נזק מחניה תביעת פוליסה		
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11099	פ+ה דלת אחורית ימין	5
11099	תיקון כנף א ימין	2
11099	צבע	0
11099	פ+ה פינת מגן + צבע פינת מגן	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
7560516010	מקורי-קישוט כנף אח' ימין-קורול	1
9026904051	מקורי-ניטים למסגרת ב	10
6700316280	מקורי-דלת א' - קורולה קרוס	1
7507516011	מקורי-קישוט דלת אח' ימין	1
7507716011	מקורי-קישוט דלת אח' ימין-קורול	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	740666	03/11/25 14:11	09/11/25 08:35			פחחות	79322	חיוב רכב חילופי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות

						חיוב רכב חילופי						
עבודות												
קוד						תאור			כמות			
11099						רכב חילופי 5/11/25-9/11/25			0			
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	739302	15/10/25 10:27	19/10/25 09:20			מכונאות	76320	שינוע+טיפול 75			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע+טיפול 75	
	מתיז שמאל לא תקין	
	בד' מגבים	
	בד' מצבר באחריות	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6

חלפים		
קוד	תאור	כמות
7716947040	מקורי-אטם למסנן דלק	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
7710312130	מקורי-מסנן דלק	1
8521402340	מקורי-גומיה למגב	1
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1
AV	מפצל מיים	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	733849	07/07/25 11:00	08/07/25 07:25			מכונאות	62429	מוזמן לשינוע + טיפול			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			מוזמן לשינוע + טיפול									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
SHINUA2			שינוע הלוך-חזור			.6						
001360			טיפול 60.000 ק"מ			1						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן			1						
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1						
178010M040			מקורי-מסנן אוויר			1						
0882380111			מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4			2						
87139YZZ33			מקורי-מסנן מזגן			1						
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			4.2						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	728558	02/04/25 09:39	03/04/25 09:05			מכונאות	48636	טיפול 45 +שינוע			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				טיפול 45 +שינוע								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
001345				טיפול 45,000 ק"מ		.9						
890988				.ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי		.1						
SHINUA2				שינוע הלוך-חזור		.6						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
90915YZZM3				מקורי-מסנן שמן		1						
87139YZZ33				מקורי-מסנן מזגן		1						
9008043037				מקורי-אטם פקק ריקון		1						
178010M040				מקורי-מסנן אוויר		1						
G92DH12060				מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי		1						
TGMO1				מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס
	134077	08/12/24 15:05	31/12/24 13:41		
תלונות					
קוד		תאור		כמות	
		תיקון תאונה לפי דוח שמאי - פרטי			
		שמאי - אייל נרקיס			

עבודות		
קוד	תאור	כמות
42099	עבודות	0
52099	צבע	0
48199	החלפת גשר אחורי+יד סרן א ש+זרוע ליד סרן	5
14099	בדיקת מתלה אחורי+כיוון	0
14099	העברת חיישני רוורס	0
14099	בדיקת חישוק+תיקון	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5216616900	מקורי-פינה אחורית שמאל	1
5215916926	מקורי-מגן אחורי-קורולה קרוס	1
7560616010	מקורי-קישוט כנף אח' שמאל	1
4230542060	מקורי-בית מיסב אח'	1
4245052160	מקורי-נבה אחורית	1
5120616050	מקורי-גשר אחורי - קורולה קרוס	1
4879047010	מקורי-זרוע שמאל למתלה אח"	1
4878047020	מקורי-זרוע מתלה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	720566	24/11/24 09:02	25/11/24 15:20			פחחות	31370	תאונה			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			תאונה									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
11099			תיקון דלת אח שמ		2.5							
11099			צבע		0							
11099			החלפת קשת כנף אח שמ		.5							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
7560616010			מקורי-קישוט כנף אח' שמאל-קורול		1							
7507616011			מקורי-קישוט דלת אח' שמאל		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	720580	24/11/24 10:39	27/11/24 07:19			מכונאות	31370	טיפול 30+ריקול תוכנה			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	טיפול 30											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
001330	טיפול 30,000 ק"מ			1.1								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן			1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון			1								
Z44	חליפי נוזל בלם			2								
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן			1								
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			4.2								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	720598	24/11/24 12:24	25/11/24 10:07			מכונאות	31370	24SD-055-1			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		24SD-055-1										
		עדכון תוכנה למצלמה TSS										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
ZGG47A1		עדכון תוכנה למצלמת TSS			.8							
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	715202	19/08/24 12:26	20/08/24 14:21			פחחות	17960	זכוכית ראי צד נהג			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		זכוכית ראי צד נהג										
חלפים												
קוד		תאור			כמות							
8796116A80		מקורי-עדשה למראה שמאל			1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	414332	08/08/24 09:18	13/08/24 07:57			מכונאות	16602	טיפול 15,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15,000	
	בוצע שינוע ללקוח	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקין	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2