

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	334900	20/05/26 15:09	25/05/26 15:30			מכונאות	46376	בדיקות 155			false	

תלונות												
קוד												תאור
												בדיקות 155
												מסגרות דנאל
												אביזרי סלקט
עבודות												
קוד												תאור
SEL155												טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
0												כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	335123	20/05/26 15:28	25/05/26 15:30			מכונאות	46376	אביזרי סלקט			true	

תלונות												
קוד												תאור
												אביזרי סלקט
עבודות												
קוד												תאור
SELACC200												לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
0												כמות
חלפים												
קוד												תאור
PW21016000												מקורי-סט שטיחי לבד קורולה קרוס
42606F4913												מקורי-ערכת תיקון פנצר
PW02200056												מקורי-ערכת עזרה ראשונה
1												כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	323882	27/11/25 07:33	27/11/25 08:48			מכונאות	40031	טיפול 45000			true	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול 45000
												לפבל
												חניה 4
עבודות												
קוד												תאור
MATOK												שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
001345												טיפול 45,000 ק"מ
0												כמות
.9												כמות
חלפים												
קוד												תאור
08880838531L												מקורי-שמן מנוע 5W30
90915YZZM3												מקורי-מסנן שמן
9008043037												מקורי-אטם פקק ריקון
87139YZZ34												מקורי-מסנן מזגן משופ
AVTOP												מסיר פיח ומנקה חלל שריפה
85212YZZTB												מקורי-מגב קדמי ימין
85222YZZTJ												מקורי-מגב קדמי שמאל
1												כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	312438	14/05/25 09:44	15/05/25 15:32			מכונאות	33138	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות												
קוד												תאור
												עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה
עבודות												
קוד												תאור
ZGG47A1												עדכון תוכנה למצלמת TSS
.8												כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	301378	17/11/24 07:16	17/11/24 08:25			מכונאות	26555	טיפול 30			true	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול 30
עבודות												
קוד												תאור
MATOK												שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
001330												טיפול 30,000 ק"מ
1.1												כמות
0												כמות
חלפים												
קוד												תאור
08880838531L												מקורי-שמן מנוע 5W30
90915YZZM3												מקורי-מסנן שמן
9008043037												מקורי-אטם פקק ריקון
1												כמות

1	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	מקורי-מסנן מזגן משופ	87139YZZ34
1	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	AVTOP
1	מקורי-מסנן אוויר	178010M040

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד טלפון	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	281253	15/12/23 07:29	17/12/23 14:41			מכונאות	14300	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה)	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG80B1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס (עם Dealer O	6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד טלפון	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	281255	15/12/23 07:31	17/12/23 14:41			מכונאות	14300	עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה)			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה)	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG95B1	לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS	8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד טלפון	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	280565	04/12/23 07:22	04/12/23 08:29			מכונאות	13880	טיפול 15000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
	מבקש את פאבל	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	7

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד טלפון	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	256167	06/11/22 07:44	29/11/22 10:04			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
LB	אקטיבציה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
	חיישני רוורס	0
	התקנת מצלמה קד'+'אח' מקליטה	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1
AV1402PL	חיישני רוורס צג	1
AV330126	מצלמת דרך PR-2100CDV דו כיוונית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד טלפון	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	30/10/22 08:00	30/10/22 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
BB28000000	"הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ Connected to App & פעיל 7002- לא עלוקה"	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PW21016006	סט שטיחי גומי קורולה קרוס	0
PW24116003	משטח הגנה לתא מטען לרכב עם ערכת ניפוח קורולה קרוס	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0
U974000000	מגיני בוץ	0

