

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 911637 | 07/11/25<br>08:21 | 00:00   |         |           | מכונאות | 57800  | טיפול        |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 909853 | 12/10/25<br>12:39 | 13/10/25<br>08:19 |         |           | מכונאות | 57768  | 4 צמיגים + כיוון פרונט |            |        | true       |            |

|        |                        |      |
|--------|------------------------|------|
| תלונות |                        |      |
| קוד    | תאור                   | כמות |
|        | 4 צמיגים + כיוון פרונט |      |
| עבודות |                        |      |
| קוד    | תאור                   | כמות |
| 431WHE | כיוון פרונט            | 0    |
| חלפים  |                        |      |
| קוד    | תאור                   | כמות |
| ZAM    | צמיגים סינים           | 4    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 325401 | 02/05/25<br>07:51 | 13/05/25<br>14:36 |         |           | מכונאות | 48045  | מוזמן לטיפול 45 |            |        | true       |            |

|            |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| תלונות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | מוזמן לטיפול 45              |      |
|            | שפריצר אחורי לא עובד         |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ             | 9.   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.5  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 417129 | 20/11/24<br>10:13 | 25/11/24<br>15:41 |         |           | מכונאות | 37728  | הכנה + העברה<br>טסט |            |        | true       |            |

| תלונות     |                             |      |
|------------|-----------------------------|------|
| קוד        | תאור                        | כמות |
|            | הכנה +העברה טסט             |      |
| עבודות     |                             |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | .48  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב במי"ן          | .48  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור             | .62  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 417131 | 20/11/24<br>10:15 | 21/11/24<br>09:31 |         |           | מכונאות | 37728  | עדכון תוכנה<br>TSS למצלמת<br>לאחר מסירה |            |        | true     |            |

|         |                                   |      |
|---------|-----------------------------------|------|
| תלונות  |                                   |      |
| קוד     | תאור                              | כמות |
|         | עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה |      |
| עבודות  |                                   |      |
| קוד     | תאור                              | כמות |
| ZGG47A1 | עדכון תוכנה למצלמת TSS            | .8   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                                      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 882896 | 22/07/24<br>09:51 | 24/07/24<br>08:00 |         |           | מכונאות | 31078  | מוזמן לטיפול<br>+30 שינוע<br>תמרת(קורולה<br>קרוס) |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                          |      |
|------------|------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                     | כמות |
|            | מוזמן לטיפול +30+שינוע תמרת(קורולה קרוס) |      |
|            | שטיפה באישור רני                         |      |
| עבודות     |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ                         | 1.1  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור                          | .62  |
| חלפים      |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                           | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                      | 1    |

| מוסר   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית                             | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|--------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------|---------|--------|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 867416 | 09/11/23 11:52 | 09/11/23 14:37 |                                     |           | מכונאות | 15117  | עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה) |            |        | true       |            |
| תלונות |        |                |                |                                     |           |         |        |                                     |            |        |            |            |
| קוד    | תאור   |                |                | כמות                                |           |         |        |                                     |            |        |            |            |
|        |        |                |                | עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה) |           |         |        |                                     |            |        |            |            |
| עבודות |        |                |                |                                     |           |         |        |                                     |            |        |            |            |
| קוד    | תאור   |                |                | כמות                                |           |         |        |                                     |            |        |            |            |

| XGG95B1                                                      |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|
| לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS                            |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| 8.                                                           |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| מוסך                                                         | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | ממל 50 ש |
|                                                              | 0     | 08/12/22 08:00 | 08/12/22 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |          |
| חלפים                                                        |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| קוד                                                          |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| תאור                                                         |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| כמות                                                         |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| 0                                                            |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט                |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| 0                                                            |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| 8867                                                         |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| מדיקת כוכבית                                                 |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| 0                                                            |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים /                     |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפול וטסטים |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| 0                                                            |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| סט קישוט סף קדמי ואחורי                                      |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| 0                                                            |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |
| קישוט סף לתא מטען                                            |       |                |                |         |           |       |        |              |            |        |          |

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| מוסך            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כרטיס           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ת.כניסה         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ת.יציאה         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חשבונית         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סוג כרטיס       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מחלקה           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מד אוץ          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| הערות לכרטיס    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| טלפון נייד      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| אימייל          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ממל 50 ש        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מהות תיקון      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| true            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מסירת רכב ללקוח |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מכונאות         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09/12/22 11:52  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07/12/22 09:56  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 822198          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עבודות          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מסירת רכב ללקוח |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MESIRA