

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	747629	20/02/26 10:09	00:00			מכונאות	94883	בדיקת 155+קניה בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	747630	20/02/26 10:10	00:00			מכונאות	94883	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	747631	20/02/26 10:11	00:00			מכונאות	94883	25SD-063			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	747057	12/02/26 09:15	18/02/26 12:08			מכונאות	94732	שינוע+טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע+טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.68
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.41
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.41

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	747202	12/02/26 12:20	18/02/26 10:37			מכונאות	94732	החלפת 4 צמיגים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת 4 צמיגים	
	פוצל מכרטיס 747057	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV21560R17	צמיג סיני מנורה 21560R17	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	743569	23/12/25 08:02	25/12/25 07:32			מכונאות	90571	טיפול 90			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90	
	בד' מצבר באחריות	
	קישוט דלת נוסע נפל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.4
890988	בניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	2
9091901298	מקורי-מצת	4
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	743571	23/12/25 08:07	23/12/25 15:03			פחחות	90571	פס קישוט דלת קדמית ימית			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פס קישוט דלת קדמית ימית	
	סופק	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11099	הרכבת פס קישוט דלת קדמית ימית	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
7507316011	מקורי-קישוט דלת קד ימין-קורולה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	733758	06/07/25 10:06	08/07/25 07:25			מכונאות	76345	שינוע + טיפול 75			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
שינוע + טיפול 75												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
001375												
טיפול 75,000 ק"מ												
SHINUA2												
שינוע הלון-חזור												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
7716947040												
מקורי-אטם למסנן דלק												
1												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
87139YZZ33												
מקורי-מסנן מזגן												
1												
7710312130												
מקורי-מסנן דלק												
4.2												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
TGMO1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	725426	06/02/25 13:50	13/02/25 10:37			פחחות	63389	רכב הגיע בגרר נזק בגג			false	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
רכב הגיע בגרר נזק בגג												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
11099												
לא לא תיקון												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	723901	15/01/25 07:18	16/01/25 11:56			מכונאות	61126	טיפול +60 טסט			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
טיפול +60 טסט												
פיצוורטיס לריקול												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
001360												
טיפול 60,000 ק"מ												
1												
890988												
.ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי												
.1												
850091												
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה												
.2												
850101												
להב מגב אחורי פ+ה												
.2												
SHERUTTEST												
שירות העברת מבחן רישוי שנתי												
.46												
AGRABENZIN												
אגרת טסט רכב במזין												
.46												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
178010M040												
מקורי-מסנן אוויר												
1												
Z44												
חליפי נוזל בלם												
2												
87139YZZ33												
מקורי-מסנן מזגן												
1												
8521402340												
מקורי-גומיה למגב												
1												
8521428090												
מקורי-גומי מגב קדמי												
1												
8521442060												
מקורי-גומי מגב אחורי												
1												
4.2												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
TGMO1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	723904	15/01/25 07:23	15/01/25 11:56			מכונאות	61126	24SD-055-1			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
24SD-055-1												
עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה												
723901 פוצל מכרטיס												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
ZGG47A1												
עדכון תוכנה למצלמת TSS												
.8												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	714868	14/08/24 08:19	20/08/24 11:31			פחחות	45000	מוזמן רכב חליפי			false	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
מוזמן רכב חליפי												
הרכבת פנס וחלקים שהוזמנו												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												

מוסך		כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
713958		31/07/24 09:25	05/08/24 14:41				פחחות	44841	קפץ כלב לכביש			true	
תלונות													
קוד תאור													
קפץ כלב לכביש													
הוזמן גריל ופנס -נזמן לקוח כשיגיע													
עבודות													
קוד תאור													
11099 חשמל													
11099 פ"ה מגן קד													
11099 פ"ה מכסה מנוע+תיקון													
11099 תיקון פח חזית													
11099 צבע+פח ניצב													
11099 כיול ראדר													
11099 רכב חלופי 3X150													
חלפים													
קוד תאור													
5211216900 מקורי-קצה מגן קדמי ימין-קורולה													
9046707220 מקורי-קליפס לקישוט													
5320816080 מקורי-עמוד מנועול													
8113016830 מקורי-פנס ראשי ימין-קורולה קרו													
5310016010 מקורי-גריל קדמי-קורולה קרוס													

מוסך		כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
713959		31/07/24 09:27	11/08/24 07:32				מכונאות	44841	טיפול+בלמים+צמיגים			true	
תלונות													
קוד תאור													
טיפול 45 +בד' בלמים+ הח' צמיגים													
גיע בעקבות תאונה עם כלב-רכב בפחחות													
עבודות													
קוד תאור													
001345 טיפול 45,000 ק"מ													
חלפים													
קוד תאור													
90915YZZM3 מקורי-מסנן שמן													
9008043037 מקורי-אטם פקק ריקון													
87139YZZ33 מקורי-מסנן מזגן													
AV21560R16 צמיג היילינק													
TGMO1 מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30													

מוסך		כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
714300		31/07/24 13:39	05/08/24 13:42				מכונאות	44841	ביטול השתתפות			true	
תלונות													
קוד תאור													
ביטול השתתפות													
עבודות													
קוד תאור													
0 ביטול השתתפות עצמית													

מוסך		כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
711703		27/06/24 10:40	27/06/24 11:11				פחחות	41419	ביטול השתתפות עצמית			true	
תלונות													
קוד תאור													
ביטול השתתפות עצמית													
עבודות													
קוד תאור													
0 ביטול השתתפות עצמית													

מוסך		כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
711486		25/06/24 08:05	26/06/24 13:21				פחחות	41418	מוזמן לפחחות לאחר תאונה			true	
תלונות													
קוד תאור													
מוזמן לפחחות לאחר תאונה													
התקבלו מסמכים במייל													
תיקון דלת אחורי שמאל													
עבודות													
קוד תאור													
11099 תיקון דלת אח שמ+החלפת קישוטים													
11099 צבע													
11099 רכב חלופי 150X2													
חלפים													

קוד	תאור	כמות
7560616010	מקורי-קישוט כנף אח' שמאל-קורול	1
7507616011	מקורי-קישוט דלת אח' שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	710326	04/06/24 08:57	05/06/24 07:58			פחחות	39858	תאונה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תאונה	
	רכב חילופי 51	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11099	עבודות פחחות	0
11099	צבע	0
11099	חשמל	0
11099	שיפוץ מגן אחורי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8155116690	פנס משומש	1
7544516120	מקורי-סמל אחורי	1
9046707166R	חליפי-קליפס למגן	2
5216102030R	חליפי-קליס למגן קדמי	5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	710373	04/06/24 15:45	04/06/24 15:55			מכונאות	39858	חיוב ביטול השתתפות רכב חלופי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	חיוב ביטול השתתפות עצמית רכב חלופי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	חיוב בגין ביטול השתתפות עצמית	0
X	ברכב חלופי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
BIT	ביטול השתתפות עצמית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	704364	19/02/24 13:30	25/02/24 12:53			מכונאות	30647	טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	704365	19/02/24 13:31	21/02/24 07:49			מכונאות	30647	תאונה מגן קד' שמאל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תאונה מגן קד' שמאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11099	פ"ה מגן	0
11099	תיקון פינה מגן קד צד שמ	0
11099	תיקון ספویلר תח	0
11099	צבע פינת מגן+ספویلר תחתון	0
11099	כיול	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5212916902	מקורי-מגן קדמי - קורולה קרוס	1
7539235220	מקורי-קליפס	6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	-------	--------	------------

מס' תיקון	מס' מעל 50	אימייל	נייד טלפון	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			- 22SMD-117 עדכון תוכנה DCM	30647	מכונאות			22/02/24 06:49	19/02/24 13:32	704366	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
DCM - עדכון תוכנה												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס (עם Dealer O 6)												
XGG80B1												
מס' תיקון	מס' מעל 50	אימייל	נייד טלפון	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			חיוב רכב חילופי	30647	מכונאות			22/02/24 11:02	19/02/24 07:48	704448	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
חיוב רכב חילופי												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
ביטול השתת' עצמית 1 יום												
11099												
מס' תיקון	מס' מעל 50	אימייל	נייד טלפון	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			טיפול 15,000 ק"מ	15536	מכונאות			23/07/23 11:13	23/07/23 07:59	490429	
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
טיפול 15,000 ק"מ												
001315												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
מקורי-שמן מנוע W305												
TGMO1												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
מס' תיקון	מס' מעל 50	אימייל	נייד טלפון	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS	15536	מכונאות			23/07/23 11:08	23/07/23 07:59	490431	
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS												
XGG95B1												
מס' תיקון	מס' מעל 50	אימייל	נייד טלפון	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			תיקון דלת אחורי שמאל	15536	פחחות			23/07/23 11:08	23/07/23 07:59	490436	
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
תיקון דלת אחורי שמאל												
11099												
זבע												
11099												
פוליש לדלת קדמית שמאל												
11099												
ליטוש פסי קישוט												
11099												
מס' תיקון	מס' מעל 50	אימייל	נייד טלפון	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			תיקון דלת אח ימין-החלפת קישוטים	15536	פחחות			23/07/23 11:08	23/07/23 07:59	490437	
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
תיקון דלת אח ימין-החלפת קישוטים												
11099												
זבע												
11099												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
מקורי-קישוט כנף אח'												
7560516010												
מקורי-קישוט דלת אח'												
7507516011												
מס' תיקון	מס' מעל 50	אימייל	נייד טלפון	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			ביטול השתתפות עצמית 107- 35-101	15536	פחחות			23/07/23 11:08	23/07/23 07:59	490625	
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
ביטול השתתפות עצמית 107-35-101												
BIT												
מס' תיקון	מס' מעל 50	אימייל	נייד טלפון	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			מסירת רכב ללקוח	1	מכונאות			22/02/23 08:27	17/02/23 11:01	481071	
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
מסירת רכב ללקוח												
MESIRA												

		0		התקנות		111						
		0		מסירת רכב ללקוח		001300						
מהות תיקון	מעל 50 ₪	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
									31/01/23 08:00	31/01/23 08:00	0	
חלפים												
		כמות		תאור		קוד						
		0		איתוראן שגרות		BB05600000						
		0		קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט		BB37000000						
		0		מדבקת כוכבית 8867		M113000000						
		0		MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים		M799000000						
		0		מנשא לשלושה זוגות אופניים + לוחית רישוי (מחייב וו גרירה)		U784000000						
		0		סט קישוט סף קדמי ואחורי		U963000000						
		0		קישוט סף לתא מטען		U964000000						
		0		Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה		U985000000						