

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	341101	16/06/26 11:42	00:00			מכונאות	61583	החלפת צמיגים אחוריים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	338766	23/04/26 14:04	16/06/26 07:20			מכונאות	61583	155 בדיקות +העברת טסט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	155 בדיקות +העברת טסט
	שתיחים+עזרה ראשונה+ערכת ניפוח
	שיפוץ מגן קדמי +פוליש מגן אחורי
	פוליש דלתות ימין +שמאל
עבודות	
קוד	תאור
X	תיקון דלת קדמי ימין
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	341062	23/04/26 07:13	16/06/26 07:14			מכונאות	61583	שתיחים+עזרה ראשונה+ערכת ניפוח			true	

תלונות	
קוד	תאור
	שתיחים+עזרה ראשונה+ערכת ניפוח
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
חלפים	
קוד	תאור
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר
PW21016000	מקורי-סט שטיחי לבד קורולה קרוס

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	237612	18/02/26 10:51	22/02/26 09:46			מכונאות	60358	מוזמן לטיפול תקופתי, טסט (אבי יונין)			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול +שינוע
	עדכון תוכנה ללוח שעונים 25SD-063
עבודות	
קוד	תאור
001360	טיפול 60.000 ק"מ
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה
850101	להב מגב אחורי פ+ה
SHINUA2	שינוע הלון-חזור
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
G92DH12060	מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי
85212YZZCV	מקורי-מגב שמש
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל
85242K0030	מקורי-מגב אחורי

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	237614	18/02/26 10:53	22/02/26 13:29			מכונאות	60358	עדכון תוכנה ללוח שעונים 25SD-063			true	

תלונות	
קוד	תאור
	עדכון תוכנה ללוח שעונים 25SD-063
עבודות	
קוד	תאור
5GG31A81	עדכון תוכנה

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	354263	22/07/25	27/07/25			פחחות	48136	רכב לאחר פריצה			true	

									14:34	14:51		
תלונות												
קוד												
תאור												
רכב לאחר פריצה												
תביעה לפוליסה												
מוביליטי												
עבודות												
קוד												
תאור												
השלמת פלסטיקה בדשבורד												
0												
החלפת שמשה משולש קד ש												
0												
איפוס תקלות במחשבים												
0												
חלפים												
קוד												
תאור												
מקורי-שמשה משולשת קד שמאל												
1												
6812616010												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	226376	20/05/25 09:13	21/05/25 09:08			מכונאות	44789	מצלמת רוורס			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
מצלמת רוורס												
עבודות												
קוד												
תאור												
בדיקה והחלפת מצלמה אחורית												
.9												
חלפים												
קוד												
תאור												
מקורי-מצלמה אחורית												
1												
0400363616												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	226377	20/05/25 09:15	22/05/25 10:50			מכונאות	44789	טיפול 45 +ריקול החלפת מצלמת רוורס+שינוע			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
טיפול 45 +ריקול החלפת מצלמת רוורס+שינוע להשתדל מוקדם												
עבודות												
קוד												
תאור												
טיפול 45,000 ק"מ												
.9												
שינוע הלוך-חזור												
.6												
חלפים												
קוד												
תאור												
מקורי-מסנן שמן												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
4.2												
90915ZZM3												
9008043037												
TGMO1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	224297	26/03/25 10:47	22/05/25 10:22			מכונאות	41168	מוזמן להכנה לטסט +טסט - +בד' מזגן +ריקולי			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
הכנה לטסט +שינוע +טסט												
עבודות												
קוד												
תאור												
שינוע הלוך-חזור												
.6												
אגרת טסט רכב בניין												
.54												
שירות העברת מבחן רישוי שנתי												
.46												
SHINUA2												
AGRABENZIN												
SHERUTTEST												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	224298	26/03/25 10:50	30/03/25 10:08			מכונאות	41168	ק.ש. עידכון תוכנה למצלמה TSS לאחר			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
ק.ש. עידכון תוכנה למצלמה TSS לאחר מסירה												
עבודות												
קוד												
תאור												
עדכון תוכנה למצלמת TSS												
.8												
ZGG47A1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	224299	26/03/25 10:53	29/05/25 10:56			מכונאות	41168	מצלמת רוורס			false	
תלונות												
קוד												
תאור												
מצלמת רוורס												

מצלמת רוורס												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
חלק הזמן												
X												
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	216584	19/09/24 11:13	22/09/24 14:02			מכונאות	30018	טיפול +30 שטיפה			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
טיפול +30 שטיפה												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
001330												
טיפול 30,000 ק"מ												
SHINUA2												
שינוע הלוך-חזור												
.62												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
TGMO1												
4.2												
מקורי-מסנן מזגן												
87139YZZ33												
1												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
0882380111												
2												
מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי												
G92DH12060												
1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	105178	02/01/24 09:21	10/01/24 07:27			מכונאות	17824	מוזמן לטיפול 15			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
מוזמן לטיפול 15												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
001315												
טיפול 15,000 ק"מ												
.7												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
TGMO1												
4												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	297960	07/04/23 07:23	11/04/23 07:59			מכונאות	5	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
מסירת רכב ללקוח												
001300												
0												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
קובע מצחיה מתמ												
AV3333												
1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	28/03/23 08:00	28/03/23 08:00									
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
מבקת כוכבית 8867												
M113000000												
0												
MOBILITY איתוראן שגרות												
M707000000												
0												
MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים												
M799000000												
0												
סט קישוט סף קדמי ואחורי												
U963000000												
0												
קישוט סף לתא מטען												
U964000000												
0												
Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה												
U985000000												