

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	129218	21/05/26 09:00	00:00			מכונאות	114916	הכנה לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	129220	21/05/26 09:01	00:00			מכונאות	114916	אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	129221	21/05/26 09:02	00:00			מכונאות	114916	אחריות סוללה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	751416	28/04/26 09:21	30/04/26 11:36			מכונאות	112340	שינוע+טסט			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	שינוע+טסט											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.68										
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.41										
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.41										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	747943	25/02/26 08:40	03/03/26 10:08			מכונאות	105686	שינוע+ריקול			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	שינוע+ריקול+טיפול 105											
	פיצול לריקול											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.7										
890988	בניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1										
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.68										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	747944	25/02/26 08:41	25/02/26 15:46			מכונאות	105686	25SD-063			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	25SD-063											
	עדכון תוכנה ללוח שעונים											
	פוצל 747943m											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
5GG31A81	עדכון תוכנה	1.7										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	748001	25/02/26 15:36	02/03/26 12:05			מכונאות	105686	החלפת 4 צמיגים			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	החלפת 4 צמיגים											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
431WHE	כיוון פרונט	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
AV21560R17	צמיג הילינק	4										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	741008	11/11/25	16/11/25			מכונאות	90744	רכב לא מניע			true	



	true			מוזמן להכנה לטסט +טסט	66296	מכונאות			27/04/25 14:24	27/04/25 10:05	120853	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
עדכון תוכנה למצלמת TSS												
ZGG47A1												
מהות תיקון	מעל 50 ש"ח	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסף
	false			מוזמן להכנה לטסט +טסט	66296	מכונאות			27/04/25 17:56	27/04/25 10:07	120854	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
מצלמת רוורס												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
הזמן מצלמת R דואר אויר												
11099												
מהות תיקון	מעל 50 ש"ח	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסף
	true			טיפול 60000	60164	מכונאות			25/02/25 13:27	23/02/25 10:51	514074	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
טיפול 60000												
עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה												
ריקול מצלמת רוורס												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
טיפול 60.000 ק"מ												
001360												
1												
.1												
ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי												
890988												
.2												
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה												
850091												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
1												
מקורי-מסנן אוויר												
178010M040												
2												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
0882380111												
1												
מקורי-מסנן מזגן												
87139YZZ33												
1												
מקורי-גומי מגב קדמי												
8521428090												
1												
מקורי-גומייה למגב												
8521402340												
1												
מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי												
G92DH12060												
4.2												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
TGMO1												

מהות תיקון	מעל 50 ש"ח	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסף
	true			טיפול 45.000	46154	מכונאות			29/09/24 15:56	25/09/24 08:52	307453	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
טיפול 45.000												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
טיפול 45,000 ק"מ												
001345												
.9												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
4.2												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
TGMO1												

מהות תיקון	מעל 50 ש"ח	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסף
	true			טיפול 30,000	34058	מכונאות			23/05/24 11:07	23/05/24 08:07	67300	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
טיפול 30,000												
חיזוק ביטנה קדמי שמאל												
שינוע												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
טיפול 30,000 ק"מ												
001330												
1.1												
.62												
שינוע הלך-חזור												
SHINUA2												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
4.2												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
TGMO1												
1												
מקורי-מסנן מזגן												
87139YZZ33												
2												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
0882380111												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	63346	06/12/23 08:42	10/12/23 13:05			מכונאות	16975	טיפול 15,000			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
טיפול 15,000 שיוע												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
טיפול 15,000 ק"מ												
SHINUA2												
שינוע הלוך-חזור												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
TGMO1												
4.2												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	60959	23/08/23 09:53	30/08/23 08:27			מכונאות	9128	מוזמן לחגורת בטיחות			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
מוזמן לחגורת בטיחות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
פ/ה דופן אחורי לצורך שחרור חגורות אחורי												
X												
ימין												
X												
באישור דודו מהמוקד												
X												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	61134	23/08/23 08:24	31/08/23 11:20			מכונאות	9128	שינוע			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
שינוע												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
שינוע הלוך-חזור												
SHINUA2												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	60202	23/07/23 11:15	23/07/23 15:49			מכונאות	6119	חגורת בטיחות אח' ימ' משוחררת ותקועה			false	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
חגורת בטיחות אח' ימ' משוחררת ותקועה												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
יש צורך בפירוק דיפונים-לקוח יביא אישור												
X												
חגורת בטיחות אח' תקועה - לאחר ניסיון												
X												
לחלץ אותה ללא הצלחה, יש צורך בפירוק												
X												
דיפונים.												
X												
לקוח יגיע במועד אחר לאחר שיקבל אישור												
X												
תשלום												
X												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	28/03/23 08:00	28/03/23 08:00									
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט												
BB37000000												
פזומט ליסינג MOBILITY												
M023000000												
מדבקת כוכבית 8867												
M113000000												
MOBILITY איתוראן שגרות												
M707000000												
MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים												
M799000000												
סט קישוט סף קדמי ואחורי												
U963000000												
קישוט סף לתא מטען												
U964000000												
Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני תנייה												
U985000000												