

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	437956	15/09/26 10:13	15/09/26 10:14			מכונאות	10492 4	SEL155			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	SEL155	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	ט.טויסה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	437293	26/08/26 08:33	26/08/26 09:31			מכונאות	10388 4	טיפול 105.000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105.000 ק"מ	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0888083389	מקורי- שמן W305	.85
17	חומרי עזר	1
5	מסיר פיח	1
4	סבון ליושירים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	434055	21/05/26 10:54	00:00			מכונאות	97247	לקוח טוען שמנורות לד בפנסים נדלק			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	437958	21/05/26 10:30	15/09/26 10:32			מכונאות	10492 4	אבזרי סלקט			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	אבזרי סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PW21016000	מקורי-סט שטיחי לבד קורולה קרוס	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	431093	09/02/26 08:21	00:00			מכונאות	91790	כפתור תא מטען לא נפתח			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	430023	05/01/26 08:35	05/01/26 13:10			מכונאות	88499	עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ללוח שעונים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG31A81	עדכון תוכנה	1.7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	430024	05/01/26 08:39	05/01/26 12:36			מכונאות	88499	טיפול 90.000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90.000 ק"מ	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.4
חלפים		

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
9091901298	מקורי-מצת	4
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
5W30	שמן 5W30	4.2

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מגן שמש קדמית שמלית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
752101	מגן שמש שמאלי ו/או ימני - מכלל פ+ה	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
7432016790C0	מקורי-מגן שמש שמאל	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0888083389	מקורי- שמן W305	.87

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פנס אחורי שמאלי מכניס מים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
811031	עדשה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	3.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8159116050	מקורי-עדשה אחורית שמאל פנימית-	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מצלמת רוורס	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZGG49D1	בדיקה והחלפת מצלמה אחורית	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0400363616	מקור-מצלמה אחורית	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פנס אחורי שמאלי מכניס מים	
	לשלוח פנייה ב CRM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות

