

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	368483	01/04/26 08:50	09/04/26 14:03			מכונאות	106197	טיפול +105 טסט			true	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול +105 טסט
עבודות												
קוד												תאור
0013105												טיפול 105,000 ק"מ
SHINUA2												שינוע הלוך-חזור
AGRABENZIN												אגרת טסט רכב בניזין
SHERUTTEST												שירות העברת מבחן רישוי שנתי
850101												להב מגב אחורי פ+ה
חלפים												
קוד												תאור
90915YZZM3												מקורי-מסנן שמן
9008043037												מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1												מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30
85242K0030												מקורי-מגב אחורי
87139YZZ33												מקורי-מסנן מזגן
178010M040												מקורי-מסנן אוויר
G92DH12060												מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	368664	01/04/26 08:22	00:00			מכונאות	106197	סלקט + החלפת לוחית רישוי קדמית			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	368909	01/04/26 09:24	20/04/26 12:04			מכונאות	106197	אביזרים			true	
תלונות												
קוד												תאור
												אביזרים
עבודות												
קוד												תאור
SELACC200												לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
חלפים												
קוד												תאור
PW21016000												מקורי-סט שטיחי לבד קורולה קרוס
PW02200056												מקורי-ערכת עזרה ראשונה
42606F4913												מקורי-ערכת תיקון פנצר

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	368910	01/04/26 09:25	13/04/26 09:25			מכונאות	106197	155 בדיקות			false	

תלונות												
קוד												תאור
												155 בדיקות
עבודות												
קוד												תאור
SEL155												טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	412401	24/03/26 11:45	24/03/26 13:17			מכונאות	105700	טיפול 105			false	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול 105
עבודות												
קוד												תאור
X												ללקוחלא היה זמן להמתין תואם תור חדש

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	405516	26/11/25 09:53	01/12/25 11:31			מכונאות	91552	מוזמן לטיפול 90000 (טיפול - 45471803)			true	

תלונות												
קוד												תאור
												מוזמן לטיפול 90000 (טיפול - 45471803)
												התעשייה 45, נשר פבל (0526338498)
עבודות												
קוד												תאור
001390												טיפול 90,000 ק"מ
1.4												כמות

SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	6.
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	2.
<b>חלפים</b>		
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>
9091901298	מקורי-מצת	4
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
8521402340	מקורי-גומיה למגב	1
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	405517	26/11/25 09:57	26/11/25 13:39			מכונאות	91552	עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
עדכון תוכנה ללוח שעונים												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
עדכון תוכנה												
5GG31A81												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	402543	28/09/25 14:06	30/09/25 15:32			פחחות	83603	תיקון תאונה לפי דוח שמאי - פרטי			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
תיקון תאונה לפי דוח שמאי - פרטי												
שמאי - קשת שמאים												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
עבודות												
42099												
צבע												
52099												
חשמל												
14099												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
מקורי-כנף קדמית ימין-קורולה קר												
5380116470												
מקורי-קליפס ביטנה קד												
9046707201												
מקורי-קליפס למגן +בט												
9046707166												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	400684	20/08/25 12:30	01/09/25 16:08			מכונאות	78157	וילון תא מטען משוחרר -חלק הוזמן והגיע			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
וילון תא מטען משוחרר -חלק הוזמן והגיע (אחריות)												
חלק במחסן												
פבל 0526338498												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
פ+ה וילון תא מטען												
74399												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
מקורי-וילון כיסוי תא מטען												
6491016020C0												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	400685	20/08/25 12:31	20/08/25 14:42			מכונאות	78157	מצלמת רוורס ריקול			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
מצלמת רוורס ריקול (אחריות)												
חלק במחסן												
פבל 0526338498												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
בדיקה והחלפת מצלמה אחורית												
ZGG49D1												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
מקורי-מצלמה אחורית												
0400363616												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	146757	06/08/25	07/08/25			מכונאות	76021	טיפול 75000 +			true	

									14:48	11:05		
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 75000 + בדיקת מסנן מזגן +												
סידור צילון בתא מטען משוחרר												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001375												
טיפול 75,000 ק"מ												
1.2												
890988												
ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי												
.1												
171021												
מסנן אויר פ-ה												
.3												
883571												
מסנן ניקוי אוויר												
.1												
SHINUA2												
שינוע הלוך-חזור												
.6												
14099												
הוזמן וילון תא מטען באחריות												
0												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
TGMO1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
4.2												
178010M040												
מקורי-מסנן אוויר												
1												
87139YZZ33												
מקורי-מסנן מזגן												
1												
G92DH12060												
מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי												
1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	140766	07/04/25 09:59	07/04/25 15:25			מכונאות	64671	הכנה לטסט+הגשה לטסט			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
הכנה לטסט+הגשה לטסט												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
SHINUA2												
שינוע הלוך-חזור												
.6												
AGRABENZIN												
אגרת טסט רכב בניין												
.54												
SHERUTTEST												
שירות העברת מבחן רישוי שנתי												
.46												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	138321	23/02/25 11:06	25/02/25 09:54			מכונאות	60130	טיפול 60			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 60												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001360												
טיפול 60.000 ק"מ												
1												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
0882380111												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
2												
TGMO1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
4.2												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	138324	23/02/25 11:08	23/02/25 13:03			מכונאות	60130	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
ZGG47A1												
עדכון תוכנה למצלמת TSS												
.8												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	138325	23/02/25 11:09	23/02/25 13:07			מכונאות	60130	מצלמת רוורס			false	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
מצלמת רוורס												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
14099												
בעיית תקשורת יבוצע בטיפול הבא												
0												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	129610	04/09/24 11:58	04/09/24 14:04			מכונאות	44457	טיפול 45			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
מצלמת רוורס												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
14099												
בעיית תקשורת יבוצע בטיפול הבא												
0												

	טיפול 45	
	לקוח פבל 0526338498	
<b>עבודות</b>		
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
<b>חלפים</b>		
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	122262	09/04/24 09:27	14/04/24 11:15			מכונאות	30654	טיפול 30			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 30												
פבל 0526338498												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	114691	14/11/23 11:16	14/11/23 14:21			מכונאות	14803	טיפול 15000			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 15000												
בדיקת מולטימדיה לפעמים נתקעת + בדיקת מיקרופון לא שומעים ניד + פבל 0526338498												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	314269	03/05/23 09:42	29/05/23 10:48			מכונאות	6	רכב חדש			false	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
רכב חדש												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
MESIRA	מסירת רכב ללקוח/טיפול	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	0	27/04/23 08:00	27/04/23 08:00									

<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
BB37000000	קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0										
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0										
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0										
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0										
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0										
U985000000	Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה	0										