

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	342239	12/07/26 10:47	00:00			מכונאות	32460	155 בדיקות HC SELECT+			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	341704	30/06/26 08:34	06/07/26 07:11			מכונאות	32460	טיפול 45.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	341705	30/06/26 08:35	01/07/26 09:40			מכונאות	32460	עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ללוח שעונים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG31A81	עדכון תוכנה	1.7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	327826	15/07/25 07:25	15/07/25 08:29			מכונאות	21167	מצלמת רוורס			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מצלמת רוורס	
	24SD-065	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZGG49D1	בדיקה והחלפת מצלמה אחורית	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0400363616	מקורי-מצלמה אחורית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	327415	03/07/25 07:41	21/07/25 07:08			מכונאות	20632	טיפול 30 + סטט מוביליטי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30 + טסט מוביליטי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.41
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניין	.41
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	327416	03/07/25 07:43	15/07/25 07:46			מכונאות	20632	עדכון תוכנה למצלמת TSS			true	

[illegible]

ZGG47A1												עדכון תוכנה למצלמת TSS			.8	
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון				
	327417	03/07/25 07:44	03/07/25 12:42			מכונאות	20632	ריקול מצלמת רוורס			false					
תלונות																
קוד			תאור		כמות											
			ריקול מצלמת רוורס													
עבודות																
קוד			תאור		כמות											
X			דרוש החלפת מצלמת רוורס		0											
X			הוזמנה מצלמה		0											
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון				
	314109	19/06/24 07:57	19/06/24 12:30			מכונאות	8513	טיפול +15 שטיפה חיצונית			true					

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15+שטיפה חיצונית	
	הנפקת רשיון רכב חדש ללקוח	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	301167	27/06/23 16:00	31/07/23 10:02			מכונאות	5	רכב חדש			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב חדש	
	התקנת חיישני רוורס	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
X	הרכבת חיישני רוורס	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV3333	כובע מצחיה מתמ	1
UZ8133	חיישני רוורס VINTAGE + צג חליפי	1

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
M022000000	דלקן ליסינג MOBILITY	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
PW21016006	סט שטיחי גומי קורולה קרוס	0
PW24116003	משטח הגנה לתא מטען לרכב עם ערכת ניפוח קורולה קרוס	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0