

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	543046	28/04/26 10:28	00:00			מכונאות	86162	155 בד"יקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	541243	22/03/26 09:10	22/03/26 10:31			מכונאות	83503	החלפת מגבים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	החלפת מגבים
עבודות	
קוד	תאור
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה
כמות	כמות
1	1
חלפים	
קוד	תאור
85222YZZTJ	מקורי-מגב קדמי שמאל
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	538858	03/02/26 10:31	05/02/26 12:06			מכונאות	80205	טיפול 75			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 75
עבודות	
קוד	תאור
001375	טיפול 75,000 ק"מ
כמות	כמות
1.2	1
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	538860	03/02/26 10:36	03/02/26 15:08			מכונאות	80205	עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	עדכון תוכנה ללוח שעונים
עבודות	
קוד	תאור
5GG31A81	עדכון תוכנה
כמות	כמות
1.7	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	531180	02/09/25 11:27	04/09/25 10:47			מכונאות	68123	החלפת מגבים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	החלפת מגבים
עבודות	
קוד	תאור
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה
כמות	כמות
1	1
חלפים	
קוד	תאור
85222YZZTJ	מקורי-מגב קדמי שמאל
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	529798	05/08/25 09:20	07/08/25 14:11			מכונאות	65007	טיפול 60			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 60
עבודות	
קוד	תאור
001360	טיפול 60.000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוח-חזור
כמות	כמות
1	6
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון

1	מקורי-מסנן אוויר	178010M040
4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
2	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	525051	22/04/25 11:03	23/04/25 11:10			מכונאות	56977	הכנה לטסט +טסט			true	

תלונות												
קוד												תאור
כמות												הכנה לטסט +טסט
עבודות												
קוד												תאור
כמות												אגרת טסט רכב בניזין
												AGRABENZIN
												שירות העברת מבחן רישוי שנתי
												SHERUTTEST

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	519086	25/12/24 09:29	26/12/24 10:11			מכונאות	46726	טיפול 45			true	

תלונות												
קוד												תאור
כמות												טיפול 45
עבודות												
קוד												תאור
כמות												טיפול 45,000 ק"מ
												001345
												שינוע הלוך-חזור
												SHINUA2
חלפים												
קוד												תאור
כמות												מקורי-מסנן שמן
												90915YZZM3
												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037
												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
												TGMO1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	519087	25/12/24 09:31	26/12/24 11:51			מכונאות	46726	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות												
קוד												תאור
כמות												עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה
עבודות												
קוד												תאור
כמות												עדכון תוכנה למצלמת TSS
												ZGG47A1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	519088	25/12/24 09:32	26/12/24 08:19			מכונאות	46726	מצלמת רוורס			false	

תלונות												
קוד												תאור
כמות												מצלמת רוורס
עבודות												
קוד												תאור
כמות												בדיקה בלבד לרכב ללא מצלמת 360
												ZGG49A1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	509997	18/06/24 09:37	23/06/24 13:49			מכונאות	31379	מוזמן לשינוע פת+טיפול 30			true	

תלונות												
קוד												תאור
כמות												מוזמן לשינוע פת+טיפול 30
עבודות												
קוד												תאור
כמות												טיפול 30,000 ק"מ
												001330
												שינוע הלוך-חזור
												SHINUA2
חלפים												
קוד												תאור
כמות												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
												TGMO1
												מקורי-מסנן שמן
												90915YZZM3
												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037
												מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי
												G92DH12060
												מקורי-נוזל בלמים 0.5
												0882380111
												מקורי-מסנן מזגן
												87139YZZ33

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	500587	03/12/23 09:38	12/12/23 09:26			מכונאות	16894	מוזמן לשינוע+טיפול 15			true	

תלונות												
קוד												תאור
כמות												

	טיפול 15	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
SHINUA2	שינוע הלור-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	474697	25/04/23 08:00	25/04/23 08:02			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

תלונות												
קוד												
806942												
עבודות												
קוד												
MESIRA												
מסירת רכב ללקוח												
0												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	24/04/23 08:00	24/04/23 08:00									

חלפים												
קוד												
M113000000												
8867												
מדיקת כוכבית												
M707000000												
MOBILITY איתוראן שגרות												
M799000000												
MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים												
U963000000												
סט קישוט סף קדמי ואחורי												
U964000000												
קישוט סף לתא מטען												
U985000000												
Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה												