רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	40369	17/09/26 11:22	00:00			מכונאות	65538	השבחה , 155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	40370	17/09/26 11:23	00:00			מכונאות	65538	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	38741	09/07/26 08:44	09/07/26 09:50			מכונאות	60061	מוזמן לטיפול 60			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-שמן 5W30	4.2
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
1780121060	מקורי-מסנן אויר	1
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	34549	08/01/26 09:40	08/01/26 12:24			מכונאות	45046	טיפול 45			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	בד שטיח נהג	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W3 PFE TGMO 1L	4.2
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	34550	08/01/26 09:41	08/01/26 13:17			מכונאות	45046	מוזמן לטיפול +ריקול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ללוח שעונים	
	25SD-063	

עבודות

קוד	תאור	כמות
5GG31A81	עדכון תוכנה	1.7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	33477	24/11/25 17:21	00:00			מכונאות	40680	מזגן לא מקרר			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	32312	25/09/25 10:41	01/10/25 08:05			פחחות	36021	נזק -מאחור			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נזק -מאחור	
	שמאי -אמנון כהן	
	שומרה נגד איילון-דרישה בשם	
	מלכי סוכנת -088652581	
	נשלחה הצעה לרכש 26/09/25	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	עבודות פחחות	0
X	עבודות צבע	0
X	זגגות	0
X	עבודות חשמל	0
X	העברת חיישני רוורס	0
X	קליפסים וחומרי עזר	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
5215116903	מקורי-תומך מגן-קורולה קרוס	1
6700516490	מקורי-דלת מטען-קורולה קרוס	1
9097502063	מקורי-סמל אחורי	1
7544016010	מקורי-סמל אחורי	1
7544216570	מקורי-סמל אחורי	1
5216516900	מקורי-פינה אחורית ימין-קורולה	1
5215916927	מקורי-מגן אחורי-קורולה קרוס	1
5256216030	מקורי-תפס למגן אחורי ימין	1
5202347070	מקורי-תומך מגן אחורי	1
5216216040	מקורי-כיסוי וו גרירה מגן אח'	1
5216316900	מקורי-כיסוי במגן אח' ימין	1
8934816091	מקורי-תפס לחיישן	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	30453	03/07/25 14:06	03/07/25 14:48			מכונאות	29745	טיפול 30			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	בדיקת לחץ אוויר צמיגים	
	נוזל וישרים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1
M1	שמן מנוע 5W30 /CF/SN	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	28113	24/03/25 08:14	24/03/25 09:53			מכונאות	20321	CSW JHHAI JBHHV EW HNBH			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נורות תקלה דולקות בלוח שעונים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	סידור חיישן ראדר	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	27030	03/02/25 09:52	03/02/25 10:41			מכונאות	14805	טיפול 15.000 ק"מ בהטבה אישור דניאל			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15.000 ק"מ בהטבה אישור דניאל	
	הוספת נוזל למיכל מתיז שמשות	
	בד' מגבים לקוח מציין שלא מנגב טוב בחזרה	
	איפוס הודעה על טיפול	
	בדיקת שטיח נהג	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ ללא חיוב בהטבה	.7
X	איפוס הודעה על טיפול	0
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
X	בוצע בדיקת מגבים - תקין	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30 /CF/SN	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון

	0	27/08/24 08:00	27/08/24 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C251000000	מסירה עד 21 ימי עסקים	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0
UU01500000	"Corolla Cross Protection Pack - פס הגנה פגוש אחורי, משטח הגנה לתא מטען, פסי הגנה לדלתות, קסטומיזציית מרימי שמשות"	0