

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	374783	19/07/26 10:23	00:00			מכונאות	73190	אביזרים			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	374784	19/07/26 10:24	00:00			מכונאות	73190	סלקט			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	374785	19/07/26 10:25	19/07/26 10:25			מכונאות	73190	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	389538	27/04/26 08:18	27/04/26 12:06			מכונאות	70700	ריקול לוח שעונים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ללוח שעונים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG31A81	עדכון תוכנה	1.7

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	389539	27/04/26 08:18	27/04/26 12:25			מכונאות	70700	מוזמן לטייפול+ריקול יש הצעה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול+ריקול יש הצעה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	349961	28/04/25 08:11	30/04/25 11:03			מכונאות	59624	מוזמן לטיפול 60.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 60.000	
	דלת תא מטען לא נפתחת -לבדוק הסטוריה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001361	טיפול 60.000 ק"מ	0
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1
850101	להב מגב אחורי פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
85222YZZTJ	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85242K0030	מקורי-מגב אחורי	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	350061	28/04/25 12:13	05/05/25 07:52			מכונאות	59624	דלת תא מטען לא נפתחת - לבדוק הסטוריה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	דלת תא מטען לא נפתחת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
750171	סמל בתא המטען (אחד) פ+ה	5.
642361	דלת אחורית - מנעול (מכלל) (צד אחד) פ+ה	6.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8484052040	מקורי-מתג פתיחת דלת מטען	1
7540316050	מקורי-סמל אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	373978	17/01/25 08:42	19/01/25 11:34			מכונאות	53381	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZGG47A1	עדכון תוכנה למצלמת TSS	8.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	373952	16/01/25 13:35	28/01/25 07:22			מכונאות	53381	דלת תא מטען לא נפתחת			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	דלת תא מטען לא נפתחת	
	שטיח תקין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
83299	פ/ה מתג מטען	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8484047030	מקורי-מתג פתיחת דלת מטען	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	373379	30/12/24 10:47	30/12/24 11:53			מכונאות	53151	שיכפול מפתח +קידוד			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שיכפול מפתח +קידוד	
	שינוע משורק	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	קידוד שלט	5.
X	חריטת מפתח	0
X	מפתח +שלט סופק ע"י יוניון	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	369139	15/08/24 10:58	15/08/24 13:10			מכונאות	43108	טיפול יש גם פחחות עם שמאי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול יש גם פחחות עם שמאי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	369143	15/08/24 13:08	19/08/24 07:50			פחחות	43108	תיקון פיחחות של יגאל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות של יגאל	
	ללא רכב חליפי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע	0
X	חשמל	0

X	העברת חיישנים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5215916926	מקורי-מגן אחורי-קורולה קרוס	1
5216516900	מקורי-פינה אחורית ימין-קורולה	1
8191016030	מקורי-מחזיר אור	1
7560516010	מקורי-קישוט כנף אח' ימין-קורול	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 30	
	יניב תפעול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מתג פתיחת דלת תא מטען לקוי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
64299	החלפת מתג דלת תא מטען	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8484047030	מקור-מתג פתיחת דלת מטען	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד דלת תא מטען לא נפתחת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	מתג פתיחת דלת תא מטען לקוי , הוזמן מתג	0
X	חשמלי לדלת	0

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
	רעש במהירות נמוכה מהברקסים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	7.
X	בלמים תקינים	0
X	בוצעה נסיעת מבחן לזמן הבד' לא נשמעו	0
X	רעשים לזמן הבד'	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקין	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B076000000	פזמונ אויברסלי + קורא ספידומטר	0

0	איתורן SAFETY	B585000000
0	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	BB37000000
0	רכב חברה/הדגמה/שירות	C150000000
0	מנוי נוהל 6 איך אני נוהג כולל הדבקת מדבקה ברכב	C151000000
0	מנוי פקסל כביש 6 ומנהרות הכרמל	C152000000
0	מנוי כביש 6 חוצה צפון	C154000000
0	מנוי פז שטיפה	C158000000
0	מנוי בלו שירותי גרירה וחילוץ	C159000000
0	סט קישוט סף קדמי ואחורי	U963000000
0	קישוט סף לתא מטען	U964000000
0	Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה	U985000000