רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	343870	14/10/26 08:54	00:00			מכונאות	134712	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	343871	14/10/26 08:55	19/10/26 09:49			מכונאות	134712	HHC סלקט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	HHC סלקט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
89099	HHC	0
890992	.בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	346135	11/10/26 12:00	00:00			מכונאות	133782	תיקון צלכרטיס 345513			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	345513	24/09/26 11:47	24/09/26 15:10			מכונאות	133781	טיפול 135			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 135	

עבודות

קוד	תאור	כמות
0013135	טיפול 135,000 ק"מ	.9

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	340481	28/05/26 08:53	31/05/26 12:33			מכונאות	119072	טיפול 120			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 120	

עבודות

קוד	תאור	כמות
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	329878	25/02/26 07:33	25/02/26 10:24			מכונאות	110562	העברת טסט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	העברת טסט	
	ליד השטיפה	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	328956	11/02/26 14:52	26/02/26 13:26			פחחות	110561	תאונה צד ג' מנורה מול הפול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תאונה צד ג' מנורה מול הפול	
	ממתין להצעת מחיר ממוהנד	
	מכה מאחור בכנף שמאל	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע	0

X	חשמל	0
X	פו"ה חיישנים	0
X	שיפוץ מגן אחורי+צבע	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
5216616900	מקורי-פינה אחורית שמ(מחיר מוזל)	1
9046710183T	קליפס	8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	335195	08/01/26 13:44	15/01/26 13:36			מכונאות	107192	בד' רעשים בתחתית הרכב			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בד' רעשים בתחתית הרכב	

עבודות

קוד	תאור	כמות
11099	חיזוק מגן תחתון	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	324482	07/12/25 11:39	18/12/25 10:30			פחחות	104548	תיקון תאונה מנורה מול כלל			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה מנורה מול כלל	
	שמאי- קשת	
	מוקד- שריטה צד ימין אחורי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע	0
X	חשמל	0
X	טשטוש דלת אחורית ימנית	0
X	שיפוץ פינה מגן אחורי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	324483	07/12/25 11:52	18/12/25 10:23			פחחות	104548	תיקון נזק עצמי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון נזק עצמי	
	דלת תא מטען +שפשוף קד' שמאלי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	החלפת דלת מטען +צבע	0
X	זגגות- פו"ה שמשה דלת מטען	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
123	דלת מטען מושלם (משומש)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	324334	04/12/25 08:23	09/12/25 16:35			מכונאות	104475	עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ללוח שעונים	
	חניה - שורה 1 ממול	

עבודות

קוד	תאור	כמות
5GG31A81	עדכון תוכנה	1.7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	324308	03/12/25 15:00	04/12/25 11:28			מכונאות	104474	טיפול 105,000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 105,000	
	בסיום הטיפול רכב עובר לפחחות	
	חניה - 2	

עבודות

קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV24FLEX	מגב 24	1

AV85212YZZACT	מגב שטוח 16
1	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	331168	06/07/25 09:01	15/07/25 08:34			מכונאות	89600	טיפול 90			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 90	
	צפצוף חזק בהפעלת בלם יד-לא היה ככה	
	פלסטיק כיסוי מנוע תחתון נפל- בתא מטען	
	חיישני רוורס לא מצפצפים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.4

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091901298	מקורי-מצת	4
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
Z207	נוזל בלמים DOT4 5.	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	325214	02/02/25 09:33	11/02/25 12:47			מכונאות	74800	טיפול 75			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	325237	02/02/25 12:42	04/02/25 14:20			מכונאות	74800	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
ZGG47A1	עדכון תוכנה למצלמת TSS	.8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	319470	08/09/24 08:22	12/09/24 14:16			מכונאות	60057	טיפול 60			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
	איציק- 054-6778987	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	נוזל בלמים	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	314078	25/04/24 09:03	07/05/24 14:07			מכונאות	45147	טיפול 45			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות

	טיפול 45

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	308669	13/12/23 09:05	13/12/23 13:58			מכונאות	29711	טיפול 30.000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30.000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	356729	24/07/23 11:04	24/07/23 12:06			מכונאות	15779	מוזמן לטיפול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	הדס 0547006762	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000	.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
ZO1	שמן מנוע בתקן SL CI4 5W30 PAZ	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	264386	08/03/23 07:55	23/03/23 15:54			מכונאות	1	אביזרים			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אביזרים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
LB	אקטיבצייה לחלונות	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
X	פוינטר (התקנה חיצונית)	0
X	דלקן	0
X	חיישני רוורס	0
X	שילוט מנהלים	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV1402PL	חיישני רוורס צג	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	27/02/23 08:00	27/02/23 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0