

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	460553	10/05/26 16:26	24/05/26 14:17			מכונאות	184069	סלקט מגדלימ 155			true	

תלונות	
קוד	תאור
	סלקט מגדלימ 155
	ניקיון כללי
עבודות	
קוד	תאור
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
SELECT	מסירה לסלקט
X	שינוע מיגאל אלון יפו וחזרה
X	הכנה למכירה ניקיון כללי לרכב
X	ישלבע בעוד 500 ק"מ בדיקה HHC
חלפים	
קוד	תאור
C335030005 0	חליפי-מצבר 50Ah (פלוס ימין) -
1	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	460554	10/05/26 16:27	24/05/26 14:05			מכונאות	184069	אביזרים סלקט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	אביזרים סלקט
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
חלפים	
קוד	תאור
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר
PZWIGOKIT100	מקורי-ערכת טיפול רכב ממותגת
1	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	922118	06/04/26 08:31	26/04/26 11:40			מכונאות	179476	מוזמן לטיפול 180+ טסט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לטיפול 180+ טסט
	שינוע שער אפריים
עבודות	
קוד	תאור
0013180	טיפול 180,000 ק"מ
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניזין
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
0882380111	מקורי-שמן בלמים
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
9091901298	מקורי-מצת
8521402340	מקורי-גומי מגב שמאל
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי
1	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	915764	05/01/26 10:41	06/01/26 10:13			מכונאות	164940	טיפול 165 + ריקול לוח שעונים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 165 + ריקול לוח שעונים
עבודות	
קוד	תאור
0013165	טיפול 165,000 ק"מ
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
1	כמות

2	מקורי-צלחת בלם קדמית	4351233150
1	מקורי-רפידות בלם קדמי	0446576010
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
1	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	G92DH12060
1	מקורי-מסנן אוויר	178010M040

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	915765	05/01/26 10:42	12/01/26 13:36			מכונאות	164940	עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	
תלונות												
קוד												
עדכון תוכנה ללוח שעונים												
עבודות												
קוד												
5GG31A81												
עדכון תוכנה												
כמות 1.7												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	910046	16/10/25 09:43	21/10/25 11:26			מכונאות	150511	טיפול 150 + תקלה במולטימדיה קרוס			true	

תלונות												
קוד												
טיפול 150 + תקלה במולטימדיה קרוס												
בד' צמיגים												
רעש בנסיעה כאילו חלונות פתוחים												
עבודות												
קוד												
0013150												
טיפול 150,000 ק"מ												
כמות 1.6												
חלפים												
קוד												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
0882380111												
מקורי-שמן בלמים												
TGMO1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
87139YZZ33												
מקורי-מסנן מזגן												
178010M040												
מקורי-מסנן אוויר												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	903924	06/07/25 07:39	07/07/25 13:44			מכונאות	134712	טיפול 135 קרוס			true	

תלונות												
קוד												
טיפול 135 קרוס												
שינוע שער אפריים												
עבודות												
קוד												
0013135												
טיפול 135,000 ק"מ												
שינוע הלוך-חזור												
כמות .9												
.6												
חלפים												
קוד												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
TGMO1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
87139YZZ33												
מקורי-מסנן מזגן												
178010M040												
מקורי-מסנן אוויר												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	899144	14/04/25 10:38	21/04/25 09:36			מכונאות	121207	טיפול 120 + העברת טסט קרוס			true	

תלונות												
קוד												
טיפול 120 + העברת טסט קרוס												
שינוע שער אפריים												
עבודות												
קוד												
0013120												
טיפול 120,000 ק"מ												
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה												
כמות 1												
.2												
חלפים												
קוד												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
178010M040												
מקורי-מסנן אוויר												
0882380111												
מקורי-שמן בלמים												
TGMO1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
G92DH12060												
מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי												

1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
1	מקורי-גומי מגב קדמי	8521428090
1	מקורי-גומי מגב שמאל	8521402340

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	894393	27/01/25 10:58	30/01/25 13:18			פחחות	10884 0	תיקון הרכב לפי הערכת שמאי			true	
תלונות												
קוד תאור												
תיקון הרכב לפי הערכת שמאי												
עבודות												
קוד תאור												
XX30 עבודות פחחות												
XX40 עבודות צבע												
XX30 עבודות חשמל												
XX30 תיקון מגן קדמי												
XX30 תיקון חישוב												
חלפים												
קוד תאור												
AV-Z קליפסים, מהדקים												
7560116010 מקורי-קישוט כנף קד' ימין												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	894548	27/01/25 13:05	29/01/25 15:13			מכונאות	10884 0	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	
תלונות												
קוד תאור												
עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה												
עבודות												
קוד תאור												
ZGG47A1 עדכון תוכנה למצלמת TSS												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	894549	27/01/25 13:05	29/01/25 15:13			מכונאות	10884 0	מצלמת רוורס			false	
תלונות												
קוד תאור												
מצלמת רוורס												
עבודות												
קוד תאור												
ZGG49A1 בדיקה בלבד לרכב ללא מצלמת 360												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	223092	16/01/25 09:10	20/01/25 08:13			מכונאות	10691 0	טיפול			true	
תלונות												
קוד תאור												
טיפול												
עבודות												
קוד תאור												
0013105 טיפול 105,000 ק"מ												
חלפים												
קוד תאור												
90915YZZM3 מקורי-מסנן שמן												
9008043037 מקורי-אטם פקק ריקון												
TGMO1 מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	887619	10/10/24 11:40	10/10/24 13:25			מכונאות	89796	מוזמן לטיפול תקופתי			true	
תלונות												
קוד תאור												
מוזמן לטיפול תקופתי												
עבודות												
קוד תאור												
001390 טיפול 90,000 ק"מ												
חלפים												
קוד תאור												
90915YZZM3 מקורי-מסנן שמן												
9008043037 מקורי-אטם פקק ריקון												
9091901298 מקורי-מצת												
0882380111 מקורי-שמן בלמים												
TGMO1 מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
87139YZZ33 מקורי-מסנן מזגן												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	--------	------------

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
883302		29/07/24 09:05	31/07/24 10:08			מכונאות	76366	מוזמן לטיפול תקופתי			true	
תלונות												
קוד												
מוזמן לטיפול תקופתי												
עבודות												
קוד												
001375												
תאור												
טופל 75,000 ק"מ												
כמות												
1.2												
חלפים												
קוד												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
TGMO1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
4.2												
מקורי-מסנן אוויר												
1												
178010M040												
מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי												
1												
G92DH12060												
מקורי-מסנן מזגן												
1												
87139YZZ33												

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
880982		23/06/24 12:32	23/06/24 14:38			מכונאות	69804	כיוון פרונט עקב החלפת צמיגים			true	
תלונות												
קוד												
כיוון פרונט עקב החלפת צמיגים												
עבודות												
קוד												
431WHE												
תאור												
כיוון פרונט												
כמות												
0												

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
877898		01/05/24 09:10	02/05/24 15:08			מכונאות	59891	מוזמן לטיפול קרוס קורולה			true	
תלונות												
קוד												
מוזמן לטיפול 60 קורולה קרוס												
עבודות												
קוד												
001360												
תאור												
טיפול 60.000 ק"מ												
כמות												
1												
חלפים												
קוד												
TGMO1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
4.2												
מקורי-מסנן שמן												
1												
90915YZZM3												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
9008043037												
מקורי-שמן בלמים												
2												
0882380111												
מקורי-מסנן מזגן												
1												
87139YZZ33												
מקורי-מסנן אוויר												
1												
178010M040												

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
873310		12/02/24 10:36	13/02/24 12:40			מכונאות	45328	מוזמן לטיפול 45 (קורולה קרוס)+בדיקת			true	
תלונות												
קוד												
מוזמן לטיפול 45 (קורולה קרוס)+בדיקת מולטימדיה+שינוע שער אפריים												
עבודות												
קוד												
001345												
תאור												
טיפול 45,000 ק"מ												
.9												
SHINUA2												
שינוע הלוך-חזור												
.62												
חלפים												
קוד												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
TGMO1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
4.2												
מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי												
1												
G92DH12060												
מקורי-מסנן אוויר												
1												
178010M040												

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
868376		26/11/23 08:59	29/11/23 11:32			מכונאות	31722	טיפול 30+בד מולטימדיה			true	
תלונות												
קוד												
טיפול 30+בד מולטימדיה												
עבודות												
קוד												
001330												
תאור												
טיפול 30,000 ק"מ												
1.1												
SHINUA2												
שינוע הלוך-חזור												
.62												
חלפים												

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	273220	31/07/23 08:27	31/07/23 11:54			מכונאות	15720	טיפול 15000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
	חניה 3	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	30/03/23 08:00	30/03/23 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
BB37000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0
U985000000	Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה	0