

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 879437 | 16/08/26 14:54 | 00:00   |         |           | מכונאות | 17709  | בד סלקט      |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 879438 | 16/08/26 14:56 | 00:00   |         |           | מכונאות | 17709  | שטיחים חדשים |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס                       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|-------|--------|------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 876607 | 08/07/26 12:12 | 00:00   |         |           | פחחות | 17709  | תיקון רכב בליווי שמאי - דוח פוליסה |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 463382 | 24/06/26 09:59 | 28/06/26 13:38 |         |           | מכונאות | 16689  | טיפול 15000 ק"מ + שינוע |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 15000 ק"מ + שינוע      |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ             | .7   |
| SHINUA2    | שינוע הלון-חזור              | .68  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |

| מוסף | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 0     | 27/11/25 08:00 | 27/11/25 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |            |            |

| חלפים      |                                                                                               |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                                                                          | כמות |
| C267000000 | רישוי 2025                                                                                    | 0    |
| C315000000 | COROLLA CROSS דור נוכחי                                                                       | 0    |
| M707000000 | MOBILITY איתוראן שגרות                                                                        | 0    |
| M799000000 | MOBILITY - חבילת BEYOND: שירות החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים | 0    |
| M815000000 | MOBILITY קסטומיזצית מרימי שמשות                                                               | 0    |
| PW02200056 | ערכת עזרה ראשונה                                                                              | 0    |
| U963000000 | סט קישוט סף קדמי ואחורי                                                                       | 0    |
| U964000000 | קישוט סף לתא מטען                                                                             | 0    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 332580 | 25/11/25 09:45 | 03/12/25 10:39 |         |           | מכונאות | 5      | רכב חדש      |            |        | false      |            |

| תלונות |                 |      |
|--------|-----------------|------|
| קוד    | תאור            | כמות |
|        | רכב חדש         |      |
| עבודות |                 |      |
| קוד    | תאור            | כמות |
| 001300 | מסירת רכב ללקוח | 0    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 332581 | 25/11/25 09:47 | 27/11/25 09:24 |         |           | מכונאות | 5      | בדיקת מצבר 12V לפני מסירה |            |        | false      |            |

| תלונות   |                           |      |
|----------|---------------------------|------|
| קוד      | תאור                      | כמות |
|          | בדיקת מצבר 12V לפני מסירה |      |
| עבודות   |                           |      |
| קוד      | תאור                      | כמות |
| CHECK12V | בדיקת מצבר 12V            | .2   |