

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 913183 | 30/11/25<br>13:05 | 03/12/25<br>09:35 |         |           | מכונאות | 60454  | עדכון תוכנה ללוח שעונים |            |        | true       |            |

|          |                         |      |
|----------|-------------------------|------|
| תלונות   |                         |      |
| קוד      | תאור                    | כמות |
|          | עדכון תוכנה ללוח שעונים |      |
| עבודות   |                         |      |
| קוד      | תאור                    | כמות |
| 5GG31A81 | עדכון תוכנה             | 1.7  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 912936 | 26/11/25<br>09:31 | 00:00   |         |           | מכונאות | 60454  | הכנה למכירה  |            |        | false    |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 378392 | 28/05/25<br>08:47 | 29/05/25<br>14:52 |         |           | מכונאות | 47979  | מוזמן ל שימוע טיפול וריקול תקופתי (מיכה) |            |        | true     |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | מזמין ל שינוע טיפול וריקול תקופתי (מיכה |      |
|            | שינוע וטיפול ) יש הצעה 0524777266+ריקול |      |
|            | שטיח תקין                               |      |
|            | שינוע הלוך ושוב                         |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ                        | .9   |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור                         | .6   |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                          | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                     | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30            | 4.2  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 378393 | 28/05/25<br>08:48 | 28/05/25<br>13:09 |         |           | מכונאות | 47979  | מוזמן ל שימוע טיפול וריקול תקופתי (מיכה) |            |        | true       |            |

| תלונות  |                                         |      |
|---------|-----------------------------------------|------|
| קוד     | תאור                                    | כמות |
|         | עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה       |      |
|         | שינוע וטיפול ( יש הצעה 0524777266+ריקול |      |
|         | שטיח תקין                               |      |
|         | שינוע הלוך ושוב                         |      |
| עבודות  |                                         |      |
| קוד     | תאור                                    | כמות |
| ZGG47A1 | עדכון תוכנה למצלמת TSS                  | .8   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 889794 | 18/11/24<br>11:22 | 21/11/24<br>08:15 |         |           | פחות  | 34493  | תיקון לפי הערכת שמאי |            |        | true       |            |

| תלונות     |                          |      |
|------------|--------------------------|------|
| קוד        | תאור                     | כמות |
|            | תיקון לפי הערכת שמאי     |      |
| עבודות     |                          |      |
| קוד        | תאור                     | כמות |
| XX30       | עבודות פחחות             | 0    |
| XX40       | עבודות צבע               | 0    |
| XX30       | תיקון מגן קד'            | 0    |
| XX30       | עבודות חשמל              | 0    |
| XX30       | כיול מערכת TSS/רדאר      | 0    |
| חלפים      |                          |      |
| קוד        | תאור                     | כמות |
| 7560116010 | מקורי-קישוט כנף קד' ימין | 1    |
| AV-Z       | קליפסים, מהדקים          | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 888361 | 27/10/24<br>12:25 | 27/10/24<br>15:44 |         |           | מכונאות | 33309  | טסט          |            |        | true       |            |

|        |                                |      |
|--------|--------------------------------|------|
| תלונות |                                |      |
| קוד    | תאור                           | כמות |
|        | טסט                            |      |
|        | שינוע נתניה לא יכול לפני 09:30 |      |
| עבודות |                                |      |

|                                                                                                                                          |        |                |                |         |           |         |        |                           |            |        |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|------------|--------|----------|------------|
| <div> <div> <div>קוד</div> <div>SHINUA2</div> </div> <div> <div>תאור</div> <div>שינוע הלוך-חזור</div> </div> </div>                      |        |                |                |         |           |         |        |                           |            |        |          |            |
| <div> <div> <div>כמות</div> <div>.62</div> </div> <div> <div>אגרת טסט רכב בניין</div> <div>.48</div> </div> </div>                       |        |                |                |         |           |         |        |                           |            |        |          |            |
| <div> <div> <div>שירות העברת מבחן רישוי שנתי</div> <div>.48</div> </div> <div> <div>AGRABENZIN</div> <div>SHERUTTEST</div> </div> </div> |        |                |                |         |           |         |        |                           |            |        |          |            |
| מוסך                                                                                                                                     | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|                                                                                                                                          | 698328 | 02/09/24 07:08 | 03/09/24 17:57 |         |           | מכונאות | 30637  | מוזמן לשינוע+טיפול 30,000 |            |        | true     |            |

|            |        |                                               |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
|------------|--------|-----------------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------|------------|
| קוד        |        | תאור                                          |                | כמות    |           |         |        |                 |            |        |          |            |
|            |        | 22SMD-117                                     |                | עדכון ת |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                                               |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                          |                | כמות    |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| XGG80B1    |        | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס (עם Deale         |                | .6      |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| מוסף       | כרטיס  | ת.כניסה                                       | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|            | 821091 | 18/11/22 10:32                                | 23/11/22 15:16 |         |           | מכונאות | 5      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true     |            |
| עבודות     |        |                                               |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                          |                | כמות    |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| MESIRA     |        | מסירת רכב ללקוח                               |                | 0       |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| מוסף       | כרטיס  | ת.כניסה                                       | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|            | 0      | 09/11/22 08:00                                | 09/11/22 08:00 |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                                               |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                          |                | כמות    |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| BB37000000 |        | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט |                | 0       |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| C027000000 |        | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי           |                | 0       |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| M113000000 |        | מדבקת כוכבית 8867                             |                | 0       |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| U963000000 |        | סט קישוט סף קדמי ואחורי                       |                | 0       |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| U964000000 |        | קישוט סף לתא מטען                             |                | 0       |           |         |        |                 |            |        |          |            |