

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	751482	29/04/26 07:13	00:00			מכונאות	122689	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	751483	29/04/26 07:13	00:00			מכונאות	122689	אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	751487	29/04/26 07:15	30/04/26 10:00			מכונאות	122689	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG31A81	עדכון תוכנה	1.7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	751543	29/04/26 10:46	00:00			מכונאות	122695	בד' HHC			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	430320	14/01/26 12:20	19/01/26 11:27			מכונאות	112926	טיפול 105.000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105.000 ק"מ	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.7
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	426937	25/09/25 11:13	29/09/25 16:13			מכונאות	96125	טיפול 90.000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90.000 ק"מ	
	העברה לטסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.4
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.41
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.41
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901298	מקורי-מצת	4
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	426942	25/09/25 12:05	00:00			מכונאות	96125	הרכבת חגורת בטוח			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	423838	17/06/25 12:54	19/06/25 08:40			מכונאות	82391	טיפול 75.000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות

	טיפול 75.000 ק"מ	
	בדיקת רעש קידמי אחרי תיקון תיאונה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.7
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.6
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9008043037	מקורי-מסנן שמן	1
90915YZZM3	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
4351233150	מקורי-רפידות בלם קדמי	1
0446576010	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	423842	17/06/25 15:04	00:00			מכונאות	82391	בדיקת חגורת בטיחות אחורית נתקיעה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	420498	24/02/25 11:35	26/02/25 09:03			מכונאות	67001	מיכל דלק לא נפתח			true	

תלונות													
קוד												כמות	
												מכסה מנוע לא נפתח	
עבודות													
קוד												תאור	כמות
												פ"ה תפס דלתית	0
חלפים													
קוד												תאור	כמות
												מקורי-קפיץ לדלתית מי	1
7736030080													

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	420219	17/02/25 10:31	19/02/25 08:51			מכונאות	66120	טיפול 60.000			true	

תלונות													
קוד												תאור	כמות
												טיפול 60.000	
												חגורה מאחורה לא נתפסת	
עבודות													
קוד												תאור	כמות
												שינוע הלון-חזור	.6
												טיפול 60.000 ק"מ	1
SHINUA2													
001360													
חלפים													
קוד												תאור	כמות
												מקורי-מסנן שמן	1
												מקורי-אטם פקק ריקון	1
												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
												מקורי-מסנן מזגן	1
												מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
												מקורי-מסנן אוויר	1
90915YZZM3													
9008043037													
TGMO1													
87139YZZ33													
0882380111													
178010M040													

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	420225	17/02/25 10:50	17/02/25 14:08			מכונאות	66120	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות													
קוד												תאור	כמות
												עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	
עבודות													
קוד												תאור	כמות
												עדכון תוכנה למצלמת TSS	8
ZGG47A1													

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	415592	02/10/24 09:33	22/10/24 12:11			פחחות	48148	יוניון תקון קדמי			true	

תלונות													
קוד												תאור	כמות
												יוניון תקון קדמי	
												שטיח תקין	
עבודות													
קוד												תאור	כמות
												עבודות פחחות	0
X													

0	עבודות צבע	X
0	תיקון וליטוש פנסים ראשיים	X
0	קליפסים וחומר עזר	X
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5211216900	מקורי-קצה מגן קדמי ימין-קורולה	1
5330116170	מקורי-מכסה מנוע-קורולה קרוס	1
5212916902	מקורי-מגן קדמי - קורולה קרוס	1
5310016010	מקורי-גריל קדמי-קורולה קרוס	1
5339516020	מקורי-גומיה למכסה מנוע	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	415778	02/10/24 11:37	25/10/24 14:41			מכונאות	48148	טיפול 45.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.6
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0446576010	מקורי-רפידות בלם קדמי	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	411313	05/06/24 11:09	07/06/24 12:35			מכונאות	31641	טיפול 30.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	121369	24/03/24 10:04	24/03/24 12:49			מכונאות	20452	במהלך נסיעה יש משהו משוחרר מתחת לאוטו			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	במהלך נסיעה יש משהו משוחרר מתחת לאוטו	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
14099	הרכב עמוס הלקוח מפנה את הרכב וקובע	0
14099	מועד חדש	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	119831	22/02/24 08:45	22/02/24 15:22			מכונאות	15664	מוזמן לטיפול 15000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 15000	
	0506922570 אודי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	495596	18/10/23 08:30	29/10/23 09:10			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
111	התקנות		0									
001300	מסירת רכב ללקוח		0									
MESIRA	מסירת רכב ללקוח		0									
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	27/09/23 08:00	27/09/23 08:00									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
BB37000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט		0									
M113000000	8867 מדבקת כוכבית		0									
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות		0									
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים		0									
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי		0									
U964000000	קישוט סף לתא מטען		0									
U985000000	Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה		0									