

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	333373	25/11/25 14:32	00:00			מכונאות	122449	השבחה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	331833	22/10/25 07:36	22/10/25 10:13			מכונאות	118701	טיפול HHC+120			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול HHC+120	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	.3
89099	HHC	0
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
POMW	אחריות sulp לשנה 15 / אק"מ .	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
Z35	תוסף דלק בנזין	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZTJ	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85242K0030	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	327331	26/06/25 07:46	26/06/25 11:32			מכונאות	104051	מוזמן לטיפול 105			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול HHC+105 בתום האחריות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.7
X	בדיקת פרונט	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	.2
89099	HHC	0
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1
Z35	תוסף דלק בנזין	1
Z65	סבון לשמשות 2 ליטר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	322497	17/02/25 07:29	17/02/25 09:58			מכונאות	88975	מוזמן לעדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לעדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר	
	מסירה +טיפול תקופתי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.4
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצב	1
9091901298	מקורי-מצת	4
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
Z65	סבון לשמשות 2 ליטר	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	
	23SD-016	
עבודות		
קוד	תאור	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	236444	08/11/22 10:16	09/11/22 15:22			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד												
001300												מסירת רכב ללקוח
0												כמות
0												
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	30/10/22 08:00	30/10/22 08:00									
חלפים												
קוד												
B972000000												תאור
BB37000000												0
C027000000												0
PW21016006												0
0												קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט
0												טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי
0												סט שטיחי גומי קורולה קרוס

0	סט קישוט סף קדמי ואחורי	U963000000
0	קישוט סף לתא מטען	U964000000
0	Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה	U966000000