

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	239379	15/01/26 12:02	00:00			מכונאות	53572	הכנה לסלקט 155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	239380	15/01/26 12:04	00:00			מכונאות	53572	הזמנת אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	237743	10/12/25 13:06	11/12/25 13:21			מכונאות	52345	בדיקת קנייה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת קנייה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע בדיקת קנייה ממצאים אצל סמי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	226149	10/03/25 08:06	10/03/25 13:31			מכונאות	44259	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	HHC ניקוי מסנן הייבריד	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	
	אחריות 4+5	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	9.
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1.
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות	2.
W4+5	אחריות etamitlu לשנה RSA+5+4.	0
X	החלפת מסנן מזגן	0

חלפים	
קוד	תאור
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטום פקק ריקון
AA	מסיר פיח למרססים
Z32	פזלון (צובר)
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיסוי
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	226151	10/03/25 08:08	13/03/25 08:47			מכונאות	44259	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG80B1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס (עם Dealer O	6.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	226152	10/03/25 08:08	13/03/25 08:47			מכונאות	44259	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסיירה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	
	24SD-055-1	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZGG47A1	עדכון תוכנה למצלמת TSS	.8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	211764	20/03/24 08:02	20/03/24 13:29			מכונאות	29175	טיפול 30			true	

[illegible]

	טיפול 30	
	פוליש דלת קד' ימין	
	עידכון תוכנה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z32	פזלון (צובר)	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיתוי	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
8521402340	מקורי-גומיה למגב	1
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	203184	13/08/23 08:24	13/08/23 13:19			מכונאות	14758	טיפול 15			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	טיפול 15											
	עדכון DCM , עדכון TSS											
	כבל לטלפון											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001315	טיפול 15,000 ק"מ		.7									
X	לא בוצע עדכון DCM , עקב חוסר במחשב		0									
X	יש לעשות בטיפול הבא		0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE		4.2									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
Z32	פזלון (צובר)		1									
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי		1									
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ		1									
XX1	שטיפה חיצונית לרכב - חבר מועדון		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	203209	13/08/23 12:10	14/08/23 08:48			מכונאות	14758	עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה)			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה)									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
XGG95B1			לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS		.8							
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	173533	14/11/22 15:17	14/11/22 15:17			מכונאות	1	מסירת רכב חדש			true	
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
MESIRA			מסירת רכב חדש		0							
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	173534	14/11/22 15:18	22/11/22 15:33			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
	התקנת אביזרים ללא חיוב	0
	חבר מועדון ללא חיוב עד לתאריך	0
	14.11.24 מס כרטיס מועדון	0
	2692111391	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1
3477	מצלמה מקליטה לרכב	1
32GB	כרטיס זכרון 32	1
CR2032	חליפי-סוללה לשלט	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל	מהות
------	-------	---------	---------	---------	-----	-------	--------	--------------	-------	--------	-----	------

תיקון	50 ₪	נייד				כרטיס					
								09/11/22 08:00	09/11/22 08:00	0	
חלפים											
קוד			תאור			כמות					
BB05600000			איתוראן שגרות			0					
C027000000			טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי			0					
U963000000			סט קישוט סף קדמי ואחורי			0					
U964000000			קישוט סף לתא מטען			0					
U968000000			"Corolla Cross Launch Pack Plus: משטח הגנה לתא מטען, מדרגות צד, חיישני חנייה אחוריים וקסטומיזציה"			0					