

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	325025	15/12/25 12:37	24/12/25 15:43			מכונאות	94493	אביזרי סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרי סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
X	סידור מגן קדמי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21016000	מקורי-סט שטיחי לבד קורולה קרוס	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	325026	15/12/25 12:38	16/12/25 08:38			מכונאות	94493	בדיקות 155			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקות 155	
	מסגרות סלקט	
	HHC סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	325080	15/12/25 08:37	22/12/25 08:25			מכונאות	94493	HHC סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
89099	HHC	0
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	321848	27/10/25 09:22	27/10/25 11:31			מכונאות	90665	מוזמן לטיפול תקופתי 90,000 + בדיקת חורף			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי 90,000 + בדיקת חורף	
	חניה - 31	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.4
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901298	מקורי-מצת	4
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1
AV85222YZZBCT	מגב קדמי 26"	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	313930	08/06/25 10:45	08/06/25 13:12			מכונאות	77400	בדיקת צמיגים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת צמיגים	
	צמיג אחורי ימני - כל הזמן יורד אוויר	
	חניה 28	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
P111P	תיקון תקר אחורי ימין -פרטי	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

מס' תיקון	50 ש	נייד	מזמן לטיפול תקופתי 75,000	74680	מכונאות	כרטיס	12/05/25 16:02	12/05/25 09:07	312253	
תלונות										
קוד			תאור		כמות					
			מזמן לטיפול תקופתי 75,000							
			בד' צמיגים - אחוריים							
			עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה							
			חניה - חניית נכים							
עבודות										
קוד			תאור		כמות					
001375			טיפול 75,000 ק"מ		1.2					
X			החלפת צמיג קד' שמאלי		0					
חלפים										
קוד			תאור		כמות					
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1					
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1					
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2					
7716947040			מקורי-אטם למסנן דלק		1					
7702410020			מקורי-מסנן דלק		1					
AV178010M040T			מסנן אויר חליפי קורולה/CHR		1					
CH225/50/R18			צמיג CHR מ- 2017		1					

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312303	12/05/25 16:00	13/05/25 12:15			מכונאות	74680	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה									
			חניה - חניית נכים									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
ZGG47A1			עדכון תוכנה למצלמת TSS			.8						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	303836	25/12/24 08:43	25/12/24 11:51			מכונאות	60603	טיפול 60000 + ריקול לרכב			true	
תלונות												
קוד				תאור				כמות				
				טיפול 60000 + ריקול לרכב								
				חניה במפרץ מול אולם תצוגה								
עבודות												
קוד				תאור				כמות				
001360				טיפול 60.000 ק"מ				1				
חלפים												
קוד				תאור				כמות				
90915YZZM3				מקורי-מסנן שמן				1				
9008043037				מקורי-אטם פקק ריקון				1				
TGMO1				מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30				4.2				
0882380111				מקורי-נוזל בלמים 0.5				2				
AV178010M040T				מסנן אויר חליפי קורולה/CHR				1				
AV87139YZZ33T				מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR				1				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	292993	25/06/24 12:27	30/07/24 08:22			פחחות	44155	תיקון נזק- גג +אנטנה			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			תיקון נזק- גג +אנטנה									
			על פי הצעת מחיר מס' - 70604									
			לסדר מצלמת דרך אחורית שהשתחררה									
			נסגר מול חברת מעליות									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
X			תיקון גג		0							
X			צבע גג		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
8607712060A2			מקורי-כיסוי אנטנה		1							
8676052020			מקורי-אנטנה		1							
7563416010			מקורי-כיסוי למסילת גג		1							

מס' תיקון	מס' 50	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			מזמן לטיפול אנטנה לאחר תיקון תאונה	44155	פחחות			30/09/24 14:50	25/06/24 09:22	294477	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לסידור אנטנה לאחר תיקון תאונה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	תיקון גג	0
X	צבע גג	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8610116170	מקורי-כבל לאנטנה	1
8607712060A2	מקורי-כיסוי אנטנה	1
8676052020	מקורי-אנטנה	1
7563416010	מקורי-כיסוי למסילת גג	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון נזק- גג +אנטנה	
	על פי הצעת מחיר מס' - 70604	
	לסדר מצלמת דרך אחורית שהשתחררה	
	נסגר מול חברת מעליות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	תיקון גג	0
X	צבע גג	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8607712060A2	מקורי-כיסוי אנטנה	1
8676052020	מקורי-אנטנה	1
7563416010	מקורי-כיסוי למסילת גג	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45.000	
	מצלמת דרך מאחור השתחררה	
	כרטיס נוסף לפחחות!!!	
	חניה 35	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	טיפול 30000	
	חניה 40	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
0882380111	מקורי-נזל בלמים 0.5	2
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות

	מוזמן לטיפול 15	
	להגיע כמה שיותר מוקדם	
	חניה 28	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
CH225/50/R18	צמיג CHR מ-2017	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	270568	18/06/23 11:18	22/06/23 11:26			פחחות	10732	תיקון פחחות תביעה לצד ג מנורה מול מנורה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות תביעה לצד ג מנורה מול מנורה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	ליטוש פנס אחורי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
6700316280	מקורי-דלת א י - קורולה קרוס	1
7576116010	מקורי-קישוט	1
7507716011	מקורי-קישוט כנף אח' ימין-קורול	1
7507516011	מקורי-קישוט דלת אח' ימין	1
7560516010	מקורי-קישוט כנף אח' ימין	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	263886	28/02/23 16:08	14/06/23 09:05			מכונאות	1	אביזרים			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
LB	אקטיבצייה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
X	איתוראן	0
X	התקנת מצלמה קד'+אח' מקליטה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV330126	מצלמת דרך PR-2100CDV דו כיוונית	1

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C211000000	רישוי 2023	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0