

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	242188	08/06/26 14:15	00:00			מכונאות	26789	הכנה למסירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	242189	08/06/26 14:17	11/06/26 12:18			מכונאות	26789	עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	עדכון תוכנה ללוח שעונים
עבודות	
קוד	תאור
5GG31A81	עדכון תוכנה
1.7	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	241477	24/05/26 10:42	31/05/26 12:42			מכונאות	26107	טיפול + 45 טסט+שינוע			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול + 45 טסט+שינוע
	שטיפה חיצונית
עבודות	
קוד	תאור
001345	טיפול 45,000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניזן
	כמות
	תאור
1	מקורי-מסנן שמן
1	מקורי-אטם פקק ריקון
4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	234435	11/12/25 09:08	17/12/25 13:54			מכונאות	19494	מנורת כרית אויר דולקת בלוח שעונים			false	

תלונות	
קוד	תאור
	מנורת כרית אויר דולקת בלוח שעונים
	מפתח לא מזוהה בהנעה
עבודות	
קוד	תאור
X	נורת לחץ אויר דלקה -בוצע מילוי +איפוס
X	בוצע בדיקת רכב במוניטור(מצורף תדפיס)
X	קוד תקלה רלוונטי- B007311- בוצע סידור
X	שקע של חגורת בטיחות אחורי שמאל
X	+ איפוס קודי תקלה - רכב שוחרר
	כמות
	תאור
0	נורת לחץ אויר דלקה -בוצע מילוי +איפוס
0	בוצע בדיקת רכב במוניטור(מצורף תדפיס)
0	קוד תקלה רלוונטי- B007311- בוצע סידור
0	שקע של חגורת בטיחות אחורי שמאל
0	+ איפוס קודי תקלה - רכב שוחרר

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	226598	26/05/25 08:47	17/06/25 12:34			מכונאות	10791	מוזמן לטסט (שונית 1, רמלה, ישראל שינוע			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 30
	הכנה לטסט + טסט
	שטיפה
עבודות	
קוד	תאור
001330	טיפול 30,000 ק"מ
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניזן
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי
	כמות
	תאור
1	מקורי-מסנן שמן
1	מקורי-אטם פקק ריקון
4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
1	מקורי-מסנן מזגן
2	מקורי-נוזל בלמים 0.5
1	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי
1	מקורי-מגב שמשה
1	מקורי-מגב קדמי שמאל

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	226620	26/05/25 10:30	27/05/25 11:18			מכונאות	10791	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
ZGG47A1	עדכון תוכנה למצלמת TSS	.8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	226621	26/05/25 10:30	27/05/25 11:18			מכונאות	10791	מצלמת רוורס			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מצלמת רוורס	

עבודות

קוד	תאור	כמות
ZGG49A1	בדיקה בלבד לרכב ללא מצלמת 360	.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	212467	09/06/24 10:12	13/06/24 14:49			מכונאות	8897	טיפול 15			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	181559	05/06/23 14:10	19/07/23 13:13			מכונאות	1	מסירת רכב חדש ללקוח			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב חדש ללקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	0	30/04/23 08:00	30/04/23 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0
U985000000	Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה	0