

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	345969	21/07/26 07:56	30/07/26 07:43			מכונאות	57982	טיפול 60			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				טיפול 60								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
001360				טיפול 60.000 ק"מ		1						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
90915YZZM3				מקורי-מסנן שמן		1						
9008043037				מקורי-אטם פקק ריקון		1						
TGMO1				מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2						
87139YZZ33				מקורי-מסנן מזגן		1						
0882380111				מקורי-שמנו בלמים		2						
178010M040				מקורי-מסנן אוויר		1						
AV65				מסנן אוויר למצבר היברידי		1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	345970	21/07/26 07:58	22/07/26 08:04			מכונאות	57982	עדכון תוכנה ללוח שעונים			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		עדכון תוכנה ללוח שעונים 25SD-063										
		לא נמצא בטבלה										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
5GG31A81		עדכון תוכנה		1.7								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	346032	21/07/26 08:20	00:00			מכונאות	57982	בדיקה לפני קניה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	337034	23/12/25 08:22	30/12/25 20:18			מכונאות	44700	החלפת צמיג קד' שמ'			true	
תלונות												
קוד	תאור											
	החלפת צמיג קד' שמ'											
	כמות											

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	336081	30/11/25 13:10	01/12/25 13:40			מכונאות	44127	טיפול 45			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 45										
		לבדוק גלגל קדמי ימין יש קרע										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001345		טיפול 45,000 ק"מ		.9								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	336111	30/11/25 08:54	11/12/25 13:53			מכונאות	44127	לבדוק גלגל קדמי ימין יש קרע			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		לבדוק גלגל קדמי ימין יש קרע										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
99		צמיג קד' ימין סיני 215/60/17			0							
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	334122	17/10/25 08:32	21/10/25 07:41			מכונאות	41328	העברת טסט			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		העברת טסט										

עבודות												
קוד												
אגרת טסט רכב במזין												
AGRABENZIN												
שירות העברת מבחן רישוי שנתי												
SHERUTTEST												
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	327606	02/05/25 09:07	07/05/25 07:42			מכונאות	28777	מוזמן לטיפול 30			true	
תלונות												
קוד												
מוזמן לטיפול 30												
עבודות												
קוד												
טיפול 30,000 ק"מ												
001330												
חלפים												
קוד												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
4.2												
מקורי-מסנן מזגן												
1												
מקורי-שמן בלמים												
2												
מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי												
1												
G92DH12060												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	327607	02/05/25 09:10	02/05/25 11:16			מכונאות	28777	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
ZGG47A1				עדכון תוכנה למצלמת TSS		.8						
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	320214	10/11/24 10:52	12/11/24 07:36			מכונאות	19120	נפץ אנטיבקטריאלי			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				נפץ אנטיבקטריאלי								
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
Z21-1				תרסיס חיטוי מזגן		1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	317459	28/08/24 14:07	29/08/24 11:56			מכונאות	16545	טיפול 15,000			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			טיפול 15,000									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001315			טיפול 15,000 ק"מ		.7							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2							
87139YZZ33			מקורי-מסנן מזגן		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	308901	28/01/24 12:09	31/01/24 15:46			פחחות	4224	תיקון לפי שמאות / אייל נרקיס			true	
תלונות												
קוד				תאור				כמות				
				תיקון לפי שמאות / אייל נרקיס								
				מוקד נזק: חזית הרכב צד ימין								
עבודות												
קוד				תאור				כמות				
X				פחחות				0				
X				שיפוץ מגן קד				0				
X				צבע				0				
X				חשמל				0				
חלפים												
קוד				תאור				כמות				
7560116010				מקורי-קישוט כנף קד' ימין				1				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	304774	13/10/23 10:07	19/10/23 10:31			מכונאות	1	רכב חדש			false	
תלונות												
קוד				תאור				כמות				
				רכב חדש								
עבודות												
קוד				תאור				כמות				
MESIRA				מסירת רכב ללקוח				0				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	27/09/23 08:00	27/09/23 08:00									
חלפים												
קוד				תאור				כמות				
BB37000000				קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט				0				
M707000000				MOBILITY איתוראן שגרות				0				
U963000000				סט קישוט סף קדמי ואחורי				0				
U964000000				קישוט סף לתא מטען				0				
U985000000				Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה				0				