

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	309309	21/03/25 09:49	22/04/25 08:43			מכונאות	39718	אביזרי סלקט			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	אביזרי סלקט											
	חניה 19											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
PW21016000	מקורי-סט שטיחי לבד קורולה קרוס	1										
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1										
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	309310	21/03/25 09:53	22/04/25 08:54			מכונאות	39718	בדיקות 155			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	בדיקות 155											
	חניה 19											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0										
111	עבודות פחחות	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1										
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	309311	21/03/25 09:54	30/03/25 08:15			מכונאות	39718	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
ZGG47A1	עדכון תוכנה למצלמת TSS	.8										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	169298	18/11/24 11:49	18/11/24 16:24			מכונאות	29380	טיפול 30.000			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 30.000											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1										
890988	ניקוי של המסנן לקירור המצבר ההי	.1										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1										
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1										
AV10	תכשיר ניקוי שמן מנוע	1										
PZ46300PB004	מקורי @ תוסף בניזן	1										
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	165537	28/05/24 11:51	28/05/24 13:21			מכונאות	15033	טיפול 15,000			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 15,000											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7										
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1										

חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV15	נוזל שמשות	1
AV12	עץ ריחן לרכב	1
PZ46300PB004	מקורי@ תוסף בניזין	1
AV10	תכשיר ניקוי שמן מנוע	1
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	22/11/23 08:00	22/11/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
BB09200000	My Toyota Platinum +Toyota Relax Ultimate לשנה רביעית וחמישית או 100,000 ק"מ + שירותי דרך	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
PW21016006	סט שטיחי גומי קורולה קרוס	0
U961000000	מגן מושב אחורי	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0
U971000000	מדרגות צד	0
U974000000	מגיני בוך	0
U977000000	מגיני רוח בתוספת כרום	0
U994000000	Corolla Cross Protection pack & DVR - משטח הגנה לתא מטען, פס הגנה פגוש אחורי, פסי הגנה לדלתות ו מצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	279444	15/11/23 09:15	26/11/23 13:14			מכונאות	1	אביזרים			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
LB	אקטיבציה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
1	טיפול ראשון לפי הוראות יצרן ללא עלות	0