רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	227926	22/04/25 11:29	00:00			מכונאות	45328	הכנה לסלקט 155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	227927	22/04/25 11:31	00:00			מכונאות	45328	הזמנת אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	227397	08/04/25 09:34	08/04/25 12:02			מכונאות	44461	טיפול 45קמ			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45קמ	
	בדHHC	
	שטיפה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	9.
890988	.ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1.
890993	.בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות	2.
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
490	חידוש חברות למועדון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	225130	13/02/25 07:57	13/02/25 14:56			מכונאות	41006	בד' קנייה			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בד' קנייה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	בוצע בדיקת קנייה , ממצאים אצל סמי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	222194	11/12/24 07:35	11/12/24 15:04			מכונאות	38336	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	
	24SD-055-1	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	

עבודות

קוד	תאור	כמות
ZGG47A1	עדכון תוכנה למצלמת TSS	8.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	222195	11/12/24 07:36	11/12/24 14:15			מכונאות	38336	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG80B1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס (עם Dealer O	6.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	214828	09/06/24 08:06	09/06/24 09:38			מכונאות	29665	טיפול 30			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	איפוס נורת טיפול	

	HHC ניקוי מסנן הייבריד

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
890988	.ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
890993	.בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z32	פזלון (צובר)	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AA	מסיר פיח למרססים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	211398	11/03/24 09:23	11/03/24 10:47			מכונאות	23424	בדיקת בלמים			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בדיקת בלמים	
	לטענת לקוח יש רעש של חריקה מהבלמים	
	בדיקת לחץ אוויר לצמיגים	
	לקוח מבקש לכוון שעון למולטימדיה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	בוצע בדיקת בלמים ללא ממצא חריג	0
X	לאחר מכן בוצע נסיעת מבחן ללא ממצא חריג	0
X	בוצע כיוון לשעון במולטימדיה	0
X	בוצע מילוי אוויר לצמיגים	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	203299	15/08/23 09:49	15/08/23 12:21			מכונאות	14530	טיפול 15 לאפס נורת טיפול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15 לאפס נורת טיפול	
	עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה)	
	עדכון תוכנה DCM	
	רעש בבלימה	
	שטיפה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
Z32	פזלון (צובר)	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	203309	15/08/23 12:12	15/08/23 16:08			מכונאות	14530	עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה)			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה)	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG95B1	לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS	.8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	174913	15/12/22 14:13	15/12/22 15:30			פחחות	1450	הרכבת מגני דלתות			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
	הרכבת מגני דלתות	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
PZ415E285100	מקורי-סט מגני דלתות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	173989	24/11/22 10:08	24/11/22 10:08			מכונאות	1	מסירת רכב חדש			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב חדש	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	173990	24/11/22 10:11	28/11/22 17:01			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח.			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח.	0
	התקנת אביזרים ללא חיוב	0
	חבר מועדון ללא חיוב עד לתאריך	0
	24.11.24 מס כרטיס מועדון	0
	2692111385	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1
N2	מצלמת דרך דו כיוונית FHD+WIFI	1
64GB	כרטיס זכרון 64G	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	24/11/22 08:00	24/11/22 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B115000000	Connected to App פעיל 7002-לא עלוקה	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PW21016006	סט שטיחי גומי קורולה קרוס	0
U961000000	מגן מושב אחורי	0
U963000000	סט קישוט סף קדמי ואחורי	0
U964000000	קישוט סף לתא מטען	0
U969000000	" Corolla Cross Launch Pack והארכת אחריות: משטח הגנה לתא מטען, מדרגות צד, קסטומיזציה והארכת אחריות שנה רביעית וחמישית "	0
U974000000	מגיני בוץ	0
U977000000	מגיני רוח בתוספת כרום	0
U978000000	פס הגנה פגוש אחורי	0
U986000000	פסי קישוט כרום לדלתות	0