

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	341074	26/03/26 09:41	00:00			מכונאות	71400	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	336633	14/12/25 09:21	23/12/25 18:02			מכונאות	65100	מוזמן לטיפול 60,000			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לטיפול 60,000
	שינוע מסורפול
עבודות	
קוד	תאור
001360	טיפול 60.000 ק"מ
SHINUA1	שינוע כיוון אחד
כמות	3
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
0882380111	מקורי-שמן בלמים
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
AV65	מסנן אוויר למצבר היברידי
כמות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	336635	14/12/25 09:22	14/12/25 14:24			מכונאות	65100	25SD-063			true	

תלונות	
קוד	תאור
	25SD-063
	עדכון לוח שעונים
עבודות	
קוד	תאור
5GG31A81	עדכון תוכנה
כמות	1.7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	327694	05/05/25 09:43	07/05/25 11:16			מכונאות	47245	טיפול 45			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 45
	שינוע ל-הרב מרדכי אליהו 26 קרית מלאכי
עבודות	
קוד	תאור
001345	טיפול 45,000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלור-חזור
כמות	.6
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
כמות	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	324950	25/02/25 11:14	04/03/25 16:51			מכונאות	39054	הגיע בשינוע			true	

תלונות	
קוד	תאור
	העברת טסט
	שינוע סורפול אשדוד
עבודות	
קוד	תאור
SHINUA2	שינוע הלור-חזור
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנה
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין
כמות	.46

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	324951	25/02/25 11:15	03/03/25 04:56			מכונאות	39054	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה			true	

תלונות	
קוד	תאור
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה
עבודות	

קוד		תאור		כמות								
ZGG47A1		עדכון תוכנה למצלמת TSS		.8								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	321783	16/12/24 09:24	17/12/24 08:09			מכונאות	31780	מוזמן לטיפול 30			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		מוזמן לטיפול 30										
		שינוע										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001330		טיפול 30,000 ק"מ		1.1								
SHINUA2		שינוע הלוך-חזור		.62								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
Z5-1		נוזל בלמים DOT-4		2								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	311571	01/04/24 09:39	08/04/24 13:39			מכונאות	15765	מוזמן לטיפול +שינוע מיכל 054-8066558			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול +שינוע										
		(58664)										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001315		טיפול 15,000 ק"מ		.7								
SHINUA2		שינוע הלוך-חזור		.62								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	19/03/23 08:00	19/03/23 08:00									
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
M113000000		מדבקת כוכבית 8867		0								
M707000000		MOBILITY איתוראן שגרות		0								
M799000000		MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים		0								
U963000000		סט קישוט סף קדמי ואחורי		0								
U964000000		קישוט סף לתא מטען		0								
U985000000		Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה		0								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	276088	17/03/23 09:46	30/03/23 15:11			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
MESIRA		מסירת רכב ללקוח		0								