

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                       | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------|------------|-------|------------|------------|
|      | 742296 | 25/05/26<br>10:02 | 00:00   |         |           | מכונאות | 31234  | 25SD-063<br>עדכון תוכנה לוח שעונים |            |       | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|
|      | 742300 | 25/05/26<br>10:07 | 31/05/26<br>10:53 |         |           | מכונאות | 31234  | אביזרים סלקט |            |       | true       |            |

| תלונות     |   |      |
|------------|---|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | אביזרים סלקט                            |      |
| עבודות     |   |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| SELACC200  | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים      |   |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| 42606F4913 | מקורי-ערכת תיקון פנצר                   | 1    |
| PW21016000 | מקורי-סט שטיחי לבד ק                    | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                      | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|-------|------------|------------|
|      | 79242 | 26/10/25<br>10:07 | 26/10/25<br>10:56 |         |           | מכונאות | 23833  | עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה |            |       | true       |            |

| תלונות  |   |      |
|---------|---|------|
| קוד     | תאור  | כמות |
|         | עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה שינוע 6 (יהודה) |      |
| עבודות  |   |      |
| קוד     | תאור  | כמות |
| ZGG47A1 | עדכון תוכנה למצלמת TSS                            | .8   |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|
|      | 79243 | 26/10/25<br>10:08 | 26/10/25<br>10:58 |         |           | מכונאות | 23833  | מצלמת רוורס  |            |       | false      |            |

| תלונות  |                               |      |
|---------|-------------------------------|------|
| קוד     | תאור                          | כמות |
|         | מצלמת רוורס שינוע 6 (יהודה)   |      |
| עבודות  |                               |      |
| קוד     | תאור                          | כמות |
| ZGG49A1 | בדיקה בלבד לרכב ללא מצלמת 360 | .2   |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|
|      | 79246 | 26/10/25<br>10:57 | 02/11/25<br>11:47 |         |           | מכונאות | 23833  | שינוע        |            |       | true       |            |

| תלונות  |                 |      |
|---------|-----------------|------|
| קוד     | תאור            | כמות |
|         | שינוע           |      |
| עבודות  |                 |      |
| קוד     | תאור            | כמות |
| SHINUA2 | שינוע הלון-חזור | .6   |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|
|      | 76865 | 07/07/25<br>09:56 | 07/07/25<br>14:58 |         |           | מכונאות | 23798  | טיפול 30,000 |            |       | true       |            |

| תלונות     |                               |      |
|------------|-------------------------------|------|
| קוד        | תאור                          | כמות |
|            | טיפול 30,000 שינוע            |      |
| עבודות     |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ              | 1.1  |
| SHINUA2    | שינוע הלון-חזור               | .6   |
| חלפים      |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון           | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30  | 4.2  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן               | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5          | 2    |
| G92DH12060 | מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|

|               |   |                   |                   |                |                  |              |               |  |                   |               |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|--|-------------------|---------------|
|               | 75336   | 30/04/25<br>09:04 | 07/05/25<br>14:22 | מכונאות        | 22403            | טסט / שינוע  |               |  | true              |               |
| <b>תלונות</b> |   |                   |                   |                |                  |              |               |  |                   |               |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>   |                   | <b>כמות</b>       |                |                  |              |               |  |                   |               |
|               | טסט / שינוע   |                   |                   |                |                  |              |               |  |                   |               |
| <b>עבודות</b> |   |                   |                   |                |                  |              |               |  |                   |               |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>   |                   | <b>כמות</b>       |                |                  |              |               |  |                   |               |
| SHINUA2       | שינוע הלוך-חזור   |                   | .6                |                |                  |              |               |  |                   |               |
| AGRABENZIN    | אגרת טסט רכב בניזין   |                   | .54               |                |                  |              |               |  |                   |               |
| SHERUTTEST    | שירות העברת מבחן רישוי שנתי   |                   | .46               |                |                  |              |               |  |                   |               |
| <b>מוסך</b>   | <b>כרטיס</b>  | <b>ת.כניסה</b>    | <b>ת.יציאה</b>    | <b>חשבונית</b> | <b>סוג כרטיס</b> | <b>מחלקה</b> | <b>מד אוץ</b> | <b>הערות לכרטיס</b>                    | <b>טלפון נייד</b> | <b>אימייל</b> |
|               | 303897  | 09/07/24<br>10:01 | 15/07/24<br>13:15 |                |                  | מכונאות      | 13961         | מוזמן לשינוע רמה"ש טיפול 15(16.06) ס"י |                   |               |
| <b>תלונות</b> |   |                   |                   |                |                  |              |               |  |                   |               |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>   |                   | <b>כמות</b>       |                |                  |              |               |  |                   |               |
|               | מוזמן לשינוע רמה"ש טיפול 15(16.06) ס"י  |                   |                   |                |                  |              |               |  |                   |               |
| <b>עבודות</b> |   |                   |                   |                |                  |              |               |  |                   |               |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>   |                   | <b>כמות</b>       |                |                  |              |               |  |                   |               |
| 001315        | טיפול 15,000 ק"מ  |                   | .7                |                |                  |              |               |  |                   |               |
| SHINUA2       | שינוע הלוך-חזור   |                   | .62               |                |                  |              |               |  |                   |               |
| <b>חלפים</b>  |   |                   |                   |                |                  |              |               |  |                   |               |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>   |                   | <b>כמות</b>       |                |                  |              |               |  |                   |               |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן  |                   | 1                 |                |                  |              |               |  |                   |               |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון   |                   | 1                 |                |                  |              |               |  |                   |               |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30  |                   | 4.2               |                |                  |              |               |  |                   |               |
| <b>מוסך</b>   | <b>כרטיס</b>  | <b>ת.כניסה</b>    | <b>ת.יציאה</b>    | <b>חשבונית</b> | <b>סוג כרטיס</b> | <b>מחלקה</b> | <b>מד אוץ</b> | <b>הערות לכרטיס</b>                    | <b>טלפון נייד</b> | <b>אימייל</b> |
|               | 0   | 27/04/23<br>08:00 | 27/04/23<br>08:00 |                |                  |              |               |  |                   |               |
| <b>חלפים</b>  |   |                   |                   |                |                  |              |               |  |                   |               |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>   |                   | <b>כמות</b>       |                |                  |              |               |  |                   |               |
| BB37000000    | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט   |                   | 0                 |                |                  |              |               |  |                   |               |
| M023000000    | פזומט ליסינג MOBILITY   |                   | 0                 |                |                  |              |               |  |                   |               |
| M113000000    | מדבקת כוכבית 8867   |                   | 0                 |                |                  |              |               |  |                   |               |
| M707000000    | MOBILITY איתוראן שגרות  |                   | 0                 |                |                  |              |               |  |                   |               |
| M799000000    | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים |                   | 0                 |                |                  |              |               |  |                   |               |
| U963000000    | סט קישוט סף קדמי ואחורי   |                   | 0                 |                |                  |              |               |  |                   |               |
| U964000000    | קישוט סף לתא מטען   |                   | 0                 |                |                  |              |               |  |                   |               |
| U985000000    | Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה  |                   | 0                 |                |                  |              |               |  |                   |               |